WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	101/02/04/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8723
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie do geometrii kół BEISSBARTH MICROLINE 1800-6R
Nr fabryczny:	C60002669
Data sporządzenia:	15-04-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 08.04.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis w miejscowości Worów 50B, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie do geometrii kół BEISSBARTH MICROLINE 1800-6R umożliwia precyzyjne ustawienie zawieszenia oraz zbieżność kół w samochodach. Znajduje zastosowanie w warsztatach samochodowych oraz serwisach.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie do geometrii kół
Producent:	BEISSBARTH
Typ/model:	MICROLINE 1800-6R
Numer fabryczny:	C60002669
Rok produkcji:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

System pomiarowy:	6 kamer CCD
Zakres pomiarowy:	Zbieżność całkowita: +-18° Zbieżność indywidualna: +-9° Pochylenie kół: +-10° Wyprzedzenie osia sworznia zwrotnicy: +-22°
Rozstaw kół:	1800mm – 3400 mm (4300mm z opcjonalnymi tarczami)
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie	Przewód zasilający Głowice, nr seryjne: 0019975, 0019976, 0019977, (jedna z tabliczek nieczytelna) Drukarka CANON, nr seryjny: QC5-3193-DB01-02 Monitor DELL P190St, nr seryjny: CN-0CHRYK-74445-041-AMZL Przewody Pendrive z oprogramowaniem Komputer stacjonarny, nr seryjny: 1S10A8S03D0TS4B69888 z systemem operacyjnym WINDOWS 7

	Mysz DEFENDER Patch MS-7559, nr seryjny: 19638-211021-06704 Klawiatura K120, nr seryjny: 1729MR0DEA18 Pokrowiec Poziomica do kierownicy

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Następnie po uruchomieniu dokonano odczytania danych identyfikacyjnych systemu oraz przejścia przez menu. Głowice w celu weryfikacji wymagają montażu na pojeździe oraz podłączenia do urządzenia. Brak możliwości pełnej weryfikacji w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji. Konieczna weryfikacja stanu w warunkach serwisowych.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- blokada kierownicy – brak,

- blokada hamulca – brak,

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, historii serwisu, eksploatacji.

Na urządzeniu nie stwierdzono głównej tabliczki znamionowej. Dane techniczne systemu na podstawie uruchomionego oprogramowania. Zgodnie z odczytaną informacją oprogramowanie zostało uruchomione w 2018 roku. Na podstawie uzyskanych informacji seria Microline 1800 była oferowana i sprzedawana w latach 2010-2015. Na wózku stwierdzono naklejkę z oznaczeniem terminu następnego przeglądu 10.2025. Na podstawie danych zakupowych oraz naklejki– urządzenie mogło przejść serwis w 2024 roku. Brak możliwości ustalenia roku produkcji.

Pozostałe przedmioty widniejące w dokumentacji zdjęciowej, a nie opisane w tabeli powyżej, nie podlegają wycenie.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcję obsługi

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.


Załączniki


Dokumentacja zdjęciowa.









System pomiaru geometrii kół Beissbarth
Aligner
Copyright © 2000 - 2017 Beissbarth GmbH


Raport wersji


BEISSBARTH
SIEMENS 8723


SIEMENS 8723




BEISSBARTH



EDV Nr. 932311015
1
SN·0019975


EDV Nr. 932311016
2
SN: 0019976
R/V Funk


BEISSBARTH


UK CA
CANON (UK) LTD.
4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1AF, U.K.


Canon










EDV Nr
SN:
R/H Funk


EDV Nr. 932311034
SN: 0019977
L/H Funk




DELL

DELL
Made in China








defender
Made in China


Keyboard K120 for Business
M/N: Y-U0009
P/N: 820-007639
S/N: 1729MR0DEA18






diagnostyka
systems s.c.
WYPOSAŻANIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH
BEISSBARTH
Valeo Service
BOSCH
MAGNETI MARELLI
ul. Potulicka 38, 86-065 Lisi Ogon
tel./fax 52 371 66 22, 507 073 918, 507 073 919
e-mail: poczta@beissbarth-service.pl
NASTĘPNY TERMIN PRZEGLĄDU


Operating manual
Wheel Alignment System
ML 1800
CE
BEISSBARTH