

Wycena pojazdu numer: 314/05/2025/KC

z dnia: 2025/05/27

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **BMW**

Model pojazdu: **320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G21**

Wersja: **xDrive M Sport Steptronic**

VIN: **W B A 3 1 F Z 0 8 0 F P 3 9 8 8 5**

Nr rejestracyjny: **PZ2T182**

Nr Info-Ekspert: **003-06460**

Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza 107813 km

Data pierwszej rejestracji 2023/03/07

Data ważności badania technicznego 2026/03/07

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Dop. masa całkow. 2320 kg*

Jednostka napędowa z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)

Pojemność / Moc silnika 1995 ccm / 140kW (190KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Rodzaj napędu 4WD (4x4)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent uwagi
- 3 Autoalarm
- 4 BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji
- 5 ConnectedDrive Services
- 6 Czujnik deszczu
- 7 Czujniki ciśnienia powietrza w oponach
- 8 Dywaniki welurowe

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 49 Pedaly i podnózek M
- 50 Podłokietnik centralny przedni regulowany
- 51 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 52 Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
- 53 Poduszka powietrzna kierowcy
- 54 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 55 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 56 Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie

9	Emergency call	57	Przycisk Start/Stop
10	Fotele przednie sportowe	58	Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome
11	Funkcja Follow-Me-Home	59	Reflektory LED
12	Głośniki 6 szt.	60	Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
13	Gniazdo 12V w przednim schowku	61	Schówek na rękawiczki
14	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	62	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
15	Immobilizer	63	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
16	Kierownica wielofunkcyjna	64	System Active Guard Plus
17	Klakson dwutonowy	65	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
18	Klamki w kolorze nadwozia, podświetlane	66	System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
19	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	67	System informacji o ograniczeniu prędkości z informacjami o zakazie wyprzedzania
20	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	68	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
21	Kolumna kierownicy regulowana	69	System przeładunkowy
22	Kontroler iDrive	70	System stabilizacji toru jazdy DSC
23	Końcówki układu wydechowego podwójne	71	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
24	Kurtyny powietrzne boczne	72	Szyby atermiczne
25	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	73	Światła tylne LED
26	Lampy tylne LED	74	Światło powitalne
27	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	75	Tapicerka połączenie ałkantary i sensatec w kolorze czarnym z kontrastowym przeszyciem
28	Listwy ozdobne aluminium Rhombic	76	Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanymi rozmiarami opon
29	Listwy progowe czarne z napisem "BMW"	77	Technologia SCR
30	Listwy progowe M z przodu	78	Teleservices
31	Logo M w zestawie wskaźników	79	Tempomat z funkcją hamowania
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	80	Trójkąt ostrzegawczy
33	Napis M na przednim panelu bocznym, lewym i prawym	81	Tuner radiowy cyfrowy DAB
34	Nerka BMW czarna błyszcząca, ramka perłowy chrom, wysoki połysk	82	Uchwyty na kubki z przodu
35	Obramowania Shadow Line BMW Individual	83	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
36	Obudowa lusterka w kolorze nadwozia	84	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
37	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia	85	Wyświetlacz panoramiczny
38	Ochrona przed uderzeniem bocznym	86	Wyświetlanie punktu przesunięcia
39	Oslona wpuszczana na okno, matowa czarna	87	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
40	Oslony przeciwsłoneczne	88	Zagłówki siedzeń tylnych składane
41	Ostrzeganie o osobach i kontrolach zbliżania z funkcją hamowania w mieście	89	Zamek centralny zdalnie sterowany
42	Oświetlenie bagażnika	90	Zawieszenie sportowe M
43	Oświetlenie powitalne	91	Zbiornik paliwa 59l
44	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED	92	Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
45	Oświetlenie wewnętrzne	93	Zestaw naprawczy opon
46	Oznaczenie modelu	94	Zestaw narzędzi
47	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	95	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
48	Pakiet schowków dodatkowych	96	Złącza USB w podłokietniku typu A i C

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
Kierownica sportowa typu M
Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - Usługi Concierge Services
 - Usługi Connected Drive
 - Przygotowanie do Apple CarPlay
 - Usługi zdalne
 - System In-Car Experiences
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania
- 2 Asystent świateł drogowych
- 3 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
 - System nawigacji satelitarnej
 - Wyświetlacz Head-Up
 - Złącze USB w podłokietniku
 - Złącza USB w konsoli centralnej
 - Profil kierowcy
 - Łączność 4G LTE
 - System operacyjny BMW 8.0
 - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wielofunkcyjnego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza dotykowego
 - Usługi Connected Command
 - Interfejs Bluetooth/Wifi
- 4 +Dodatkowy komplet kół
- 5 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 6 Hak holowniczy
- 7 Kierownica podgrzewana
- 8 Lakier metalizowany (dopłata)
- 9 Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
- 10 Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego
- 11 Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
- 12 Systemy asystujące kierowcy (dopłata)
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent martwego pola lusterek
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 13 Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
- 14 Szyby tylne przyciemniane
- 15 Taca doładowania bezprzewodowego
- 16 Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 791 M Bicolor", opony Runflat, mieszane rozmiary (dopłata)

- Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
- Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 791 M Bicolor"
- 17 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
- Tempomat aktywny
- System Stop & Go
- 18 Układ kierowniczy sportowy zmienny
- 19 Wykończenie wnętrza Aluminium Mesheffect (dopłata)
- 20 +Wyświetlacz Head Up

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 225/40 R19 93Y XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 R-FLAT	5,0
Przednie prawe:	*GOODYEAR 225/40 R19 93Y XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 R-FLAT	5,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR 255/35 R19 96Y XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 R-FLAT	4,5
Tylne prawe:	*GOODYEAR 255/35 R19 96Y XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 R-FLAT	4,5

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki
- dodatkowa tablica rejestracyjna (wpis w dowodzie rejestracyjnym: „bagażnik”)

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa elektroniczna - ostatni wpis z dnia 30.12.2024 r. przy przebiegu 95 372 km.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- nie znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
- nie znajduje się wpis z podanym odczytem wskazań drogomierza

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym równomierna. Nie stwierdzono śladów przepocień i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 120 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość

przedmiotowego pojazdu):

- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- pokrywa komory silnika - punktowe ubytki powłoki lakierowej w części przedniej
- obręcz koła przedniego prawego – zarysowania na krawędzi
- opona koła tylnego prawego – nacięcie na powierzchni bocznej
- obręcze kół - uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne
- tunel środkowy – płytkie zarysowania tworzywa
- wnętrze komory bagażnika - nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne, otarcia
- wykładzina podłogowa i dywaniki – nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe w warunkach warsztatowych

Dodatkowy komplet kół (obrócze kół ze stopów lekkich z uszkodzeniami eksploatacyjnymi):

Pirelli 225/45 R18 95H Sottozero 3 Winter, głębokość bieżnika 5,0 – 5,5 mm.


ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 120 μm	
2	Dach		do 120 μm	
3	Błotnik przedni	L	do 120 μm	
4	Próg	L	do 100 μm	
5	Słupkę przedni	L	do 120 μm	
6	Drzwi przednie	L	do 120 μm	
7	Słupkę środkowy	L	do 85 μm	
8	Drzwi tylne	L	do 120 μm	
9	Błotnik tylny	L	do 120 μm	
10	Błotnik przedni	P	do 120 μm	
11	Próg	P	do 100 μm	
12	Słupkę przedni	P	do 120 μm	
13	Drzwi przednie	P	do 120 μm	
14	Słupkę środkowy	P	do 85 μm	
15	Drzwi tylne	P	do 120 μm	
16	Błotnik tylny	P	do 120 μm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 120 μm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70




Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu