Raport Historii Pojazdu autoDNA

Toyota Camry

JTNB23HKX03131487

Hybryda

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **244 309 km**

Wiek pojazdu **4 lat(a)**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-13 11:56:19 UTC +0200 Wersja językowa PL
ccda212a-70324ffa-b067307e-95d84515-0085d1c3

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Rozbieżność drogomierza
- Krajowy
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

- **Informacje o pojeździe** — Liczba wpisów: **14**
- **Akcje serwisowe** — Liczba wpisów: **0**
- **Bazy skradzionych pojazdów** — Przeszukane bazy: **13/13**
- **Odczyty drogomierza** — Liczba wpisów: **10**
- **Historia pojazdu** — Liczba wpisów: **25**
- **Dziennik sprawdzeń** — Liczba wpisów: **0**
- **Wyposażenie** — Liczba wpisów: **170**
- **Archiwalne zdjęcia** — Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Toyota • Camry

Rodzaj nadwozia **SEDAN**	Typ paliwa **HYBRYDA**	Pojemność silnika [cm3] **2500**
Kod koloru lakieru **218**	Data produkcji **2022**	Kod silnika **A25A-FXS**
Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Kod modelu **AXVH71**	Liczba drzwi **4**
Wersja skrzyni biegów **CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION)**	Wykończenie wnętrza **LEATHER**	Poprawność VIN **PRAWIDŁOWY**
Norma emisji spalin **EURO 6D-TEMP**		

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **13** | Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

09.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
244 309 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

19.08.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-09-17**

Kraj **Polska**

20.07.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-08-18**

Kraj **Polska**

20.06.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-07-19**

Kraj **Polska**

21.04.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-05-20**

Kraj **Polska**

16.04.2026

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Wałbrzych, dolnośląskie**

Kraj **Polska**

15.04.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
244 311 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2028-01-24**

Kraj **Polska**

22.03.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-04-20**

Kraj **Polska**

20.02.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-03-21**

Kraj **Polska**

01.2026

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **42 000 - 43 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

21.01.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-02-19**

Kraj **Polska**

01.2026

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
244 309 km

01.2026

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **18 000 - 19 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Tył
- Lewy tył

Kraj **Polska**

2025

09.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **214 435 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

04.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **179 200 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

04.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **163 250 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

03.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **163 250 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

02.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **157 606 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

24.01.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-01-23**

Kraj **Polska**

2024

10.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza **134 703 km**

10.2024



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **28 000 - 29 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Prawa strona
- Tył
- Lewy tył

Kraj **Polska**

2023

05.05.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
13 401 km

Kraj **Polska**

24.01.2023

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Wałbrzych, dolnośląskie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2026-01-23**

Kraj **Polska**

24.01.2023

Pierwsza rejestracja pojazdu

2022

10.2022

Pojazd wyprodukowany

Brak haka holowniczego
Koło zapasowe dojazdowe

Kraj **Japonia**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

Illuminated entry system: Room lamp & key illumination + 4-idh & 2-foot	Airbag passenger seat on/off switch: With (passenger seat)	Steering column: Power tilt&telescopic memory,without lock
Exhaust tail pipe & diffuser: Lh exhst w/ single diffuser	Luggage room & deck trim: Fr & side; ndl pnch, rr:resin	Steering wheel switches: Audio+mu+tel+voice-r+acc+lda
Anti-corosion measures: Acm14-1 usa, can, eu, russia	Tyre inflation pressure warning: With auto location	Over run & speed limit: Engine rev + vehicle speed
Rear combination lamp: High grade (led all) dark	Emergency brake lights: Hazard w/o rr sequential	Front seat adjuster: D:8 power memory, p:8 power
Seat airconditioner: With (driver and passenger)	Front floor carpet and mat: Dnp without heelpad	Luggage and back door release: Smart & electric
Package tray trim & tonneau cover: Needle punch	Child restraint system: 2 iso-fix+2 top tether	Side turn signal lamp: With (led outer mirror)
Parking support alt/brake: Pksb (o+v/ fr4 rr4)	Lower back and back door garnish: With (color)	Integrated sport driving: 3mode eco-nml-sport
Rear window defogger: With (heavy with timer)	Daytime running light system: With (led type)	Anti-theft system: Immobi+alarm(horn)+key-gs
Heater control panel: Mechanical switch type	Windshield wiper control: With + rain sensor	Remote service package: Notification package
Engine under cover & protection: Full cover	Instrument panel: With normal high ornament	Rear personal lamp: With (led) + down light
Tire & disc wheel: 235/45r18 8j is50 al2 sm	Seat back pocket: With (driver + passenger)	Outside rear view mirror: A/r+he+wv+rev+mem

Power door lock: D key link auto lc: speed	Seat belt warning: Fr & rr (buzzer + lamp)	Paint protection wax/film: Protection film
Tyre press caution label: English + french	Destination package: Other wvta countries	I/p center cluster: With led illumination
Anti-chipping paint: Heavy + hard + soft	Rear console box: With synthetic leather	Rear seat: Reclining (power) + t-through
Headlamp aiming: Rh aiming (for lhd car)	Rear arm rest: With+w/ cup holder+lid+sw	Accessory connector (n0 2): C/b rr(c+c)
Trunk & deck carpet & mat: Needle punch	Wireless door lock: Smart (w/id) ab:hzd	Destination package (exc/ erp): Without
Door trim: Fr up:sft rr up:sft mid:ltr	Door window frame moulding: Sus silver	Seat lumbar support: With (power, d+p)
Shift switch: Seq shift d-s + padl d-s	Sun visor: Fab d&p(mirror+light(bulb))	Hill assist control (hac): With (hac3)
Vehicle approach notice: With (w/o sw)	Exhaust emission control: Euro6d-temp	Door outside handle: Coloured & smart
Refrigerant correspondent: Hfo1234yf	Steering wheel: 3-spk leather & heat	Front fog lamps: With fog lamp (led)
Light control system: Alc + auto cut	Cruise control: Full speed range acc	Accessory connector (n0 3): Without
Shift lever & knob: Ltr+plt w/ boot	Fuel consumption per label: Without	Sun shade: Back power + rr door mnl
Radiator lower grille: Normal high	Inside rear view mirror: Ec mirror	High mount stop lamp: Led, in room
Lane keep assist (lka): With (lta)	Rough road package: Normal height	Side protection moulding: Without
Door inside handle: Plating color	Cold area package: Cold area spec	Accessory connector (n0 1): I/p1
Console box: Cs/u:flm chri:schrm	Door trim ornament: Satin chrome	Windshield glass: Ac green shade
Door arm rest: Synthetic leather	Rear seat belt: (pt+fl)*2 +(elr)	Washer fluid level warning: With
Door scuff plate: Sus with logo	Data communication module: With	Front & rear mud guard: Without
Emv and navigation system: With	A/c: 3 zone auto a/c w/blw cstm	Antenna: Div + gps + tel + dab
Front turn signal lamp: Normal	Door belt moulding: Sus silver	Washer fluid: Ethanol min fill
Anti-chipping tape: With (qtr)	Power windows: With - all auto	Traffic sign recognition: With
Front side glass: Uv cut green	Anti-projection measures: With	Lane change assist: Bsm (long)
Shift position indicator: With	Active noise control: Without	Sun roof & moon roof: Without
Multi info display: With (7")	Rear headrests: 3 adj (2 way)	License plate lamp: Led type
Glove box: With key + damper	Mud guards: With (coloured)	Occupant detection: Without
Safety sense: Tss 2/ lss +2	Steering: Rack parallel eps	Front headrests: D, p 2way
Spare tyre: Temporary tire	Grade mark (all dest): W/o	Wheel cap: Center ornament
Windshield deicer: Without	Glove box lamp: With (led)	Minus ion generator: Nanoe

Light remind warning: With	Package option 1: Eu sfx 6	Warning triangle: Without
Anti-theft label: Without	Package option 2: Without	Package option 3: Without
Key remind warning: With	Seat heater: With: fr+rr	Headlamp levelling: With
Radiator grille: Normal	Transmission: P710 (hv)	Windshield washer: 2pcs
Ac inverter output: W/o	Luggage room lamp: With	Owner's manual: Without
Door pocket: Fr:2, rr:2	Srs airbag: Base+dknee	Grade package: Without
Clean air filter: With	Front spoiler: Without	Headlamp cleaner: With
Wireless charger: With	Seat material: Leather	Engine mark: Hv (lug)
Speedometer: Kmh (hv)	Body colour: Monotone	Starting system: Push
Mike & mike amp: With	Assist grip: Fr2, rr2	Rear spoiler: Without
Child protector: With	Cup holder: Fr:2 rr:2	Head up display: With
Clearance lamp: With	Abs: With pump up ba	Eco package: Without
Rear bumper: Normal	Back glass: Privacy	Side glass: Privacy
Coat hook: 2 pieces	Audio: 9 da jbl 9sp	Jack: With(toyota)
Back monitor: Pvma	Parking brake: Epb	Audio jack: W/ usb
Front seat: Normal	Floor mat: Without	Tire brand: Dunlop
Fuel tank: Hv 50l	Headlamps: Led hi	Suspension: Sport
Engine: A25a-fxs	Stabilizer: With	Ashtray: Without
Bumper: Normal	Vsc: With	

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.