Raport Historii Pojazdu autoDNA

Ostatnio odnotowana dokumentacja fotograficzna



Toyota Avensis

SB1ET76L80E027140

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **175 320 km**

Ubezpieczenie do **2027-04-24**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-15 10:50:39 UTC +0200 Wersja językowa PL
e1d2b6a5-c8abf4b1-d0dae2f5-6dd4ca0f-09147026

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Rozbieżność drogomierza
- Krajowy
- Więcej niż jeden właściciel
- Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

- **Informacje o pojeździe** — Liczba wpisów: **13**
- **Akcje serwisowe** — Liczba wpisów: **0**
- **Bazy skradzionych pojazdów** — Przeszukane bazy: **14/14**
- **Odczyty drogomierza** — Liczba wpisów: **23**
- **Historia pojazdu** — Liczba wpisów: **43**
- **Dziennik sprawdzeń** — Liczba wpisów: **2**
- **Wyposażenie** — Liczba wpisów: **121**
- **Archiwalne zdjęcia** — Liczba wpisów: **23**

Informacje o pojeździe

Toyota • Avensis • Samochód osobowy

Rodzaj nadwozia **KOMBI**	Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **2000**
Kod koloru lakieru **8T5**	Data produkcji **2018**	Kod silnika **2WW**
Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Kod modelu **WWT271**	Liczba drzwi **5**
Wykończenie wnętrza **LEATHER/ALCANTARA**	Poprawność VIN **PRAWIDŁOWY**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

25.04.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-04-24**

Kraj **Polska**

2025

11.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
175 320 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

19.08.2025

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
167 758 km

Sprawdzenie pojazdu po uczestniczeniu w wypadku
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

07.2025

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
167 756 km

07.2025

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **25 000 - 26 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Prawa strona

Kraj **Polska**

25.04.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-04-24**

Kraj **Polska**

19.03.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
163 090 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-03-19**

Kraj **Polska**

2024

11.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
156 412 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

25.04.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-04-24**

Kraj **Polska**

19.03.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
142 140 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-03-19**

Kraj **Polska**

2023

12.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
136 689 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

21.08.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
132 314 km

Kraj **Polska**

24.07.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
129 134 km

Kraj **Polska**

25.04.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-04-24**

Kraj **Polska**

25.04.2023

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Gliwice, śląskie**

Kraj **Polska**

03.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
116 843 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

15.03.2023

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **tarnogórski, śląskie**

Kraj **Polska**

03.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
116 843 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

08.03.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-03-07**

Kraj **Polska**

01.03.2023

Sprzedaż pojazdu

Sprzedający **poleasingowe.pl**

Kraj **Polska**

17.02.2023

Odnotowano cenę / wartość

48 831 PLN brutto

16.02.2023

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
116 567 km

Kolor nadwozia **Niebieski**
Miejsce postoju **Tarczyn**
Pojazd z leasingu
Podmiot **poleasingowe.pl**

Kraj **Polska**

2022

28.12.2022

Odnotowano cenę / wartość

60 108 PLN brutto

13.12.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
116 567 km

Pojazd używany
Kolor nadwozia **Niebieski**
Oferta dealera
Miejsce postoju **Komorniki**
Cena **63 273 PLN**

Kraj **Polska**

11.11.2022

Odnotowano cenę / wartość

66 604 PLN brutto

17.10.2022

Odnotowano cenę / wartość

70 110 PLN brutto

12.09.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
116 567 km

Pojazd używany
Kolor nadwozia **Niebieski**
Oferta dealera
Miejsce postoju **Komorniki**
Cena **73 800 PLN**

Kraj **Polska**

13.04.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
102 032 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-03-19**

Kraj **Polska**

19.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-03-18**

Kraj **Polska**

02.03.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **99 275 km**

Kraj **Polska**

2021

07.07.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **784 974 km**

Kraj **Polska**

07.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **78 878 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

30.04.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **78 878 km**

Kraj **Polska**

04.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **58 000 - 59 000 PLN**

Rezultat

- USZKODZENIE MECHANICZNE
- USZKODZENIE PODWOZIA
- USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Prawa strona

Grupa części
- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ hamulcowy
- Skrzynia biegów i układ przeniesienia napędu
- Układ kierowniczy

Kraj **Polska**

19.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-03-18**

Kraj **Polska**

2020

06.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
54 019 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

19.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-03-18**

Kraj **Polska**

27.02.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
43 932 km

Kraj **Polska**

15.01.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
39 979 km

Kraj **Polska**

2019

13.05.2019

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
3 882 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

19.03.2019

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Przystosowany do ciągnięcia przyczepy
Termin badania technicznego **2022-03-18**

Kraj **Polska**

19.03.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

2018

05.2018

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Burnaston**

Brak haka holowniczego
Koło zapasowe dojazdowe

Kraj **Wielka Brytania**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	
18.01.2023 02:01:48	**Raport autoDNA**	**89.250.XXX.XXX**	**Warsaw, Poland**	
31.08.2022 12:08:19	**Raport autoDNA**	**89.171.XXX.XXX**	**Gdansk, Poland**	

Wyposażenie

Package tray trim & tonneau cover: Toneau cover & partition net	Steering wheel switches: Audio+tel+asl+ldw (mid - colour)	Back monitor: With (with avn-d/a-(static guide lines))
Air bag manual on-off sw: With (p side cut off switch)	Inside rear view mirror: Auto day & night (ec mirror)	Japan regulation conformity: Destination except japan

Seat belt warning: D & p (lamp + buzz) + rr*3 (lamp)	Luggage and back door release: With (electric type)	Trunk & deck carpet & mat: With luggage rail system
Outside rear view mirror: Colour pwr retract heat	Daytime running light system: With (lightguide)	Child restraint system: Isofix + crs tether *2
Light remind warning: With (interlocking door)	Seat lumber support: 2 way power (only d-side)	Destination package (except europe): Without
Windshield glass: Green, laminated, acoustic	Front seat adjuster: Manual (d-6way, p-4way)	Exhaust tail pipe: Single downward l/diffuse
Pre-crash system: With (pcs-city - city aeb)	Seat back pocket: With (driver + passenger)	Steering column: Manual tilt and telescopic
Luggage holding belt: Luggage rail hook (4)	Door scuff plate: Resin (without ornament)	Front headrests: 2 way *2 (without active)
Rear seat belt: Ctr3p-elr; outer-elr,pt,fl	Rear window wiper: With (on+int+post wash)	Luggage room & deck trim: With side board
Cup holder: Fr2 (with slide holder), rr2	Luggage room lamp: With (without switch)	Rear arm rest: With (with trunk through)
Srs airbag: D, p & side & knee & curtain	Front fog lamps: With (white+cornering)	Multi info display: With (tft) (colour)
Intermittent wiper: Rain sensor (auto)	Hill assist control (hac): With (hac3)	Seat heater: With (driver & passenger)
Engine under cover & protection: Resin	Sun visor: D, p (with mirror and lamp)	Tyre inflation pressure warning: With
Door outside handle: Coloured & smart	Mud guards: With paint locker garnish	Additional heater: Ptc heater (600w)
Accessory connector (n0 1): 12v (dc)	Speed warning: With adjustable timer	Wireless door lock: With smart entry
Emv and navigation system: Without	Rear console box: With lid, stitch	Rear seat: 40/60 one touch folding
Regulation compliancy: Wvta label	Assist grip: Fr2, rr2 with damper	Tire & disc wheel: 215/55r17 al-2
Accelerator pedal: Electric type	Rear window defogger: With timer	Seat material: Leather/alcantara
Lane keep assist (lka): With ldw	Power door lock: Auto speed lock	Tool (plant install): H/n wrench
Traffic sign recognition: With	Audio jack: Mini jack+usb port	Door courtesy lamp: With (fr2)
Illuminated entry system: With	Sun roof & moon roof: Without	Front personal lamp: With mic
Package option 2: Winter pack	Rear personal lamp: With (1)	Emergency brake lights: With
Power windows: All one touch	Rear headrests: Vertical x3	Door inside handle: Plating
Rough road package: Without	Destination package: Poland	Cold area package: Without
Rear combination lamp: Led	Light control system: With	Spare tyre: Temp 145/70d17
Rear spoiler: With (wagon)	Headlamp cleaner: Without	High mount stop lamp: Led
Package option 1: Without	Package option 3: Without	Headlamp levelling: Auto
Rear side glass: Privacy	Brand name mark: Without	Floor mat: With heel pad
Front spoiler: Separated	Front side glass: Green	Owner's manual: Without

Steering wheel: Leather	Switch tronics: Without	Tire brand: Unspecified
Radiator grille: Chrome	Door pocket: Fr:2, rr:2	Coat hook: Integrated 2
Windshield deicer: With	Eco package: With (s&s)	Clean air filter: With
Wheel cap: Al ornament	Headlamps: Led w/ ahb	Starting system: Push
Mike & mike amp: With	Wiper blade: Standard	Glove box lamp: With
Steering: Column eps	Cruise control: With	Audio cover: Without
Grade package: Sol 2	Back glass: Privacy	Stabilizer: Fr & rr
Audio: 8inch da 6sp	Parking brake: Epb	Washer fluid: With
Sun shade: Without	Roof rails: Silver	Speedometer: Km/h
Door trim: Pvc	Antenna: Sfin	Bumper: Color
Jack: With	Abs: With	A/c: Auto
Vsc: Vsc+		

Archiwalne zdjęcia pojazdu

28.12.2022 **Liczba zdjęć 7**













13.12.2022 **Liczba zdjęć 8**











12.09.2022 **Liczba zdjęć 8**

















Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.