Raport Historii Pojazdu autoDNA



Opel Grandland X

W0VZ45GB0LS087509

Hybryda

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **147 642 km**

Ubezpieczenie do **2026-10-22**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-22 14:31:54 UTC +0200 Wersja językowa PL
c1a78df6-60922bbf-826f08c0-84cf7677-b07adbf9

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Leasing/ wynajem
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Nie odnotowano

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **28**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **12**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **32**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **4**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **133**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **193**

Informacje o pojeździe

Opel • Grandland X

Producent **OPEL**	Rodzaj nadwozia **SUV**	Typ paliwa **HYBRYDA**
Kraj producenta **NIEMCY**	Rok modelowy **2020**	Silnik **4**
Typ silnika **PHEV**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Kod skrzyni biegów **MM2**
Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Skrzynia biegów **AUTOMATIC TRANSMISSION 8 SPEED EAT8**	Napęd **AWD**
Kod modelu **02U75**	Układ cylindrów **R - RZĘDOWY**	Segment **AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-ŚREDNIA**
Liczba siedzeń **5**	Liczba cylindrów **4**	Liczba biegów **8**
Kraj wytworzenia **WĘGRY**	Liczba drzwi **5**	Ogumienie **205/55 R19**
Pojemność silnika zaokrąglona [cm3] **1600**	Fabryka **SZENTGOTTHARD**	Typ licznika **KMH**

Numer seryjny pojazdu	Rynek przeznaczenia	Norma emisji spalin
087509	**POLSKA**	**EURO 6**

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu"

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd"), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

07.08.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **147 642 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-08-07**
Kraj **Polska**

2025

23.10.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-10-22**
Kraj **Polska**

13.06.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **118 266 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-06-13**
Kraj **Polska**

2024

23.10.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-10-22**

Kraj **Polska**

2023

23.10.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-10-22**

Kraj **Polska**

23.10.2023

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Olsztyn, warmińsko-mazurskie**

Kraj **Polska**

02.10.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-10-31**

Kraj **Polska**

05.09.2023

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
69 866 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Niebieski**
Oferta leasingowa
Oferta dealera
Miejsce postoju **Warszawa**
Cena **129 900 PLN**

Kraj **Polska**

02.09.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-10-01**

Kraj **Polska**

04.07.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-02**

Kraj **Polska**

05.06.2023

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza **69 866 km**

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Niebieski**
Oferta leasingowa
Oferta dealera
Miejsce postoju **Warszawa**
Cena **134 900 PLN**

Kraj **Polska**

04.06.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-07-03**

Kraj **Polska**

05.05.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-03**

Kraj **Polska**

19.04.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza **69 866 km**

05.04.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-04**

Kraj **Polska**

07.03.2023

Kontrola pojazdu przed zakupem

Stan drogomierza **67 624 km**

Podmiot **AAA Auto**

Kraj **Polska**

05.03.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **67 437 km**

Kraj **Polska**

04.03.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **67 375 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-03-04**

Kraj **Polska**

02.03.2023

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
67 256 km

Pojazd używany
Kolor nadwozia **Niebieski**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Katowice**
Cena **132 900 PLN**

Kraj **Polska**

16.01.2023

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **Katowice, śląskie**

Kraj **Polska**

09.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-08**

Kraj **Polska**

2022

31.05.2022

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
47 311 km

Sprawdzenie pojazdu po uczestniczeniu w wypadku
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

23.03.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
47 188 km

Kraj **Polska**

03.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **29 000 - 30 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

09.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-08**

Kraj **Polska**

2021

14.01.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Pojazd z leasingu
Miejsce rejestracji **Katowice, śląskie**

Kraj **Polska**

09.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-08**

Kraj **Polska**

2020

11.12.2020

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
10 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Niebieski**
Oferta leasingowa
Oferta dealera
Miejsce postoju **Warszawa**
Cena **149 900 PLN**

Kraj **Polska**

07.12.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-01-05**

Kraj **Polska**

06.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-03-05**

Kraj **Polska**

06.03.2020

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2023-03-05**

Kraj **Polska**

06.03.2020

Pierwsza rejestracja pojazdu

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	
20.04.2023 09:04:32	**Raport autoDNA**	**5.63.XXX.XXX**	**Rzeszów, Poland**	
07.03.2023 04:03:43	**Raport autoDNA**	**89.233.XXX.XXX**	**Prague, Czechia**	
23.02.2023 04:02:12	**Raport autoDNA**	**165.225.XXX.XXX**	**Poland**	
22.02.2023 03:02:46	**Raport autoDNA**	**85.11.XXX.XXX**	**Zabrze, Poland**	

Wyposażenie

5-bieg. skrzynia o szerokim za	MM1	OSTRZEZ O ZAPIECIU PASOW PASAZ	UHH	OSTRZEZENIE O MARTWYM POLU W L	UDQ
MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS	D6I	EVAPORATIVE SYS.EURO6 EMISSION	ZA1	o-wietlenie przedzialu bagażow	U25

PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF	C99	INDICATOR ST BELT WARNING DRIV	UHG	LISTWY PROGOWE "OPEL" WEWNATRZ	B9K
Zaczepy do moc. siatki w bagaz	AJT	POWER STEER NON VARIA.RATIO EL	NJ1	centralnie umieszczone -wiatło	TS6
Syst. Multimedia Navi/Navi Pro	IO6	ALARM HORN THEFT DETER.SELFPOw	UTR	SEAT RR SPLIT FOLD CTR ARMREST	WD9
SENS TRAFFIC SIGN RECOG ENH #2	UVV	LOPATKI ZMIANY BIEGOW W KIEROW	WZI	SENSOR IND. FORW COLLIS AL. #2	UEJ
MIR O/S RC EL HT CNVX PWRF PUD	DXJ	ITC CLOTH/VINYL LV 3.2 JET BLK	HY8	FASCIA INSERT RR LOW SKIDPLATE	RBM
PAKIET WSPOMAGAJACY PARKOWANIE	OHU	ROLETY W TYLNYCH SZYBACH BOCZN	CR6	PAKIET GNIAZDEK 1X230V & 1X12V	DI2
SYSTEM DZWIEKOWY PREMIUM DENON	1RL	Pakiet Zimowy/podgrzew fotele	KA1	prędko-ciomierz wyskalowany w	U18
Hamulec postojowy elektryczny	J71	Przyst. mont. czujnikow pasow	SBK	LUMBAR DRIVER SEAT POWER 4WAY	AVK
PSA SALES REGION PKG - GRP 01	CHO	PRZEDNIE LAMPY PRZECIWMGIELNE	T3U	AFL (0Z 02) / SAMOPOZIOMOWANI	T95
MAN.TILT TELESCOPING STEERING	N37	RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER	A69	ALUMINIOWE NAKLADKI NA PEDALY	JF5
SKID PLATE FRONT 1 WITH GRAIN	VEV	SENSOR VEHICLE INTERIOR MOVEM	UTV	HEATER COOLANT ELECTRIC TIMER	KA4
LAMP INTR ROOF RR WITH SWITCH	TW8	LADOWARKA WZMOCNIONA 7.4/11KW	UQS	THUNDERBOLT EXT. DECALS BLACK	CNP
SPORTOWA KIEROWNICA SKORZANA	N35	CONTROL STEERING WHEEL RADIO	UC3	KLIMAT. AUTOM. 2STREF. (ACC)	CJ2
RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D	AJC	CONTROL SEAT MAN CUS EXTN DR	AHC	FIXED FRONT PASS.SEAT SINGLE	AG6
TAPICERKA MORROCANA HARLEKIN	TATO	Fotel kierowcy regul 6-kier	AH4	kierownica po lewej stronie	LHD
INDIC. SEAT BELT WARNING RR	UH5	Czujnik cisnienia w oponach	UJO	brak zabezpieczenia woskiem	VG2
UTRZYMANIE PASA RUCHU (LKA)	UHX	Kanaly wentyl. w 2rz foteli	KCL	Kieszen tyl fotela pasazera	EA2
Kieszen tyl fotela kierowcy	EA1	SIATKA ZA II RZEDEM SIEDZEN	AP9	BREAKING POINT 2020 1/2 M.Y	AIS
RESTRAINT HEAD POWER DRIVER	AHM	TYR 205/55R19XL97V BW HW1 1	K0Z	Elektryczna klapa bagaznika	DUA
GEAR.CODE-LOCAL EQUIPMENT 1	G8Z	UNIWERSALNY KABEL LADOWANIA	XZJG	Przednie fot. sportowe AGR	AE4
VEHICLE TYPE PASSENGER CAR	AXJ	7JJx16-38 ALUMI DISCH TYPE	OLD	ASYSTENT SWIATEL DROGOWYCH	TQ5
ABS 16" 4 hamulce tarczowe	J60	SENSOR VEHICLE INCLINATION	UTU	Podgrzewana szyba przednia	CMO
KLAMKI W KOLORZE NADWOZIA	D75	Przyciemniane szyby tylne	AKO	CHROMOWANA LISTWA OKIENNA	MDQ
VEHICLE FUEL GASOLINE E10	FHO	TUNER RADIA CYFROWEGO DAB	U2Q	VEHICLE STATEMENT ECE ORG	V83
WYCIERACZKA TYLNYCH DRZWI	C25	GNIAZDKO ELEKTRYCZNE 230V	KI7	Dwutonowy sygnal klaksonu	U05

HEADL. CNTRL AUTOM ON-OFF	T83	WYSWIETLACZ KIEROWCY 4.2"	UDD	ZESTAW DOBREJ WIDOCZNOSCI	CWX
LAMP INTR AMBIENT UPLEVEL	C70	OPEN&START DRZWI PRZEDNIE	AVJ	KOLA 19X7.0 J ALU DESIGN2	TC2
Mocowanie fotelika ISOFIX	WML	NIEBIESKI TOPAZ - PERLOWY	B50	Wspom. ruszania pod górę	KB5
Zestaw naprawczy do opon	5A7	SYSTEM PARKOWANIA APA II	UFQ	ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON	KTI
CHILD RR SEAT REINFORCED	AT3	Mirror IS/RV LT Sens LED	D36	pod przod boczne kurtyny	AY2
MANUAL CHILD LOCK SYSTEM	R1B	Reflektory przednie LED	T4L	ANTENA ZDYWERSYFIKOWANA	US3
INTERIOR TRIM JET BLACK	4AA	EMISSION SYSTEM EURO 6D	NCL	gniazdo 12V w bagazniku	KC8
ogrzewanie tylnej szyby	C49	Przyg. mont. Dangel 4x4	F46	MARKETING AREA - EUROPE	MAE
IDENTIFICATION MODEL #1	SSB	CZUJNIK DESZCZU (RAIN)	CE1	Zagłówek -rodkowy tył	AQP
ENGINEERING YEAR 2020	I20	TRANS-AUTO 8 SPD EAT8	MM2	ENG-4 CYL GAS1.6 PHEV	LTM
PACKAGE TRIM LEVEL 3	G03	LADOWARKA INDUKCYJNA	OAY	TEMOPMAT ADAPTACYJNY	KS8
REFRIGERANT LOW GWP	KRV	VIN MODEL YEAR 2020	NCH	komputer pokladowy	U68
System OpelConnect	U0U	COVER CARGO FABRIC	CGY	PILOT TRIAL RUN #1	8EE
LAMP INTR AMBIENT	C93	TYLNE SWIATLA LED	UGE	DYWANIKI WELUROWE	AC4
KONSOLA srodkowa	DBU	MODEL UPGRADE 22	UVH	TYRE SPARE NONE	9L3
UCHWYT NA KUBKI	QRK	360 VIEW CAMERA	K4C	kod pomocniczy	W4Y
kod dla Polski	2FI	DACH CZARNY	41T	ALARM	PS6
ESP	FX3				

Archiwalne zdjęcia pojazdu

07.10.2023 Liczba zdjęć 40




































W celu uruchomienia: noga na hamulcu i naciśnij start
069875





21
OFF
AUTO
21





Park Assist
Check
Funkcje jazdy


21
A/C AUTO
MENU
Szukaj...


WYBÓR MANEWRU


AUTO





05.09.2023 Liczba zdjęć 40
















HYBRID 4




























W celu uruchomienia: noga na hamulcu i naciśnij start
0
069875














DRIVE MODE























20.06.2023 Liczba zdjęć 40














HYBRID 4




HYBRID 4



















P
Hybrid





RES/+
SET/-
MEM


OFF
INT
ON
REAR
LO
AUTO
OFF
1x







21°C
21
A/C AUTO
21
14:01
MENU
Szukaj...



AUTO





05.06.2023 Liczba zdjęć 40




































W celu uruchomienia: noga na
hamulcu i naciśnij start
069875






21
OFF
AUTO
21
MENU
MAX
REAR










Park Assist
Check




A/C AUTO
MENU




WYBÓR MANEWRU









19.04.2023 **Liczba zdjęć 25**



































02.03.2023 Liczba zdjęć 7










11.12.2020 Liczba zdjęć 1



Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.