Raport Historii Pojazdu autoDNA



Škoda Superb

TMBAH7NP5L7045961

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **201 135 km**

Ubezpieczenie do **2026-10-30**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-08 16:37:02 UTC +0200 Wersja językowa PL
4edacd5b-efcd3654-f199c62e-acec25e7-aea6d58e

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Więcej niż jeden właściciel
- Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

- **Informacje o pojeździe** — Liczba wpisów: **14**
- **Akcje serwisowe** — Liczba wpisów: **0**
- **Bazy skradzionych pojazdów** — Przeszukane bazy: **14/14**
- **Odczyty drogomierza** — Liczba wpisów: **20**
- **Historia pojazdu** — Liczba wpisów: **40**
- **Dziennik sprawdzeń** — Liczba wpisów: **0**
- **Wyposażenie** — Liczba wpisów: **0**
- **Archiwalne zdjęcia** — Liczba wpisów: **19**

Informacje o pojeździe

Škoda • Superb • Samochód osobowy

Rodzaj nadwozia **SEDAN**	Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **1968**
Data produkcji **2020**	Moc silnika **110KW (149HP)**	Rozstaw osi [mm] **2836**
Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg] **2148**	Maksymalna ilość miejsc w pojeździe **5**	Masa własna [kg] **1563**
Poprawność VIN **PRAWIDŁOWY**	Norma emisji spalin [g/km] **141**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

09.2026

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
201 135 km


09.2026

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5 500 - 6 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Tył

Kraj **Polska**

06.2026

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
191 802 km

06.2026

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **15 000 - 16 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

27.05.2026

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
191 802 km

Kraj **Polska**

27.03.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **186 065 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-03-27**

Kraj **Polska**

2025

31.10.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-10-30**

Kraj **Polska**

18.08.2025

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **167 989 km**

Kraj **Polska**

03.03.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **146 537 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-03-03**

Kraj **Polska**

2024

31.10.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-10-30**

Kraj **Polska**

30.10.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Kraków, małopolskie**

Kraj **Polska**

20.06.2024

Odnotowano cenę / wartość

96 900 PLN brutto

20.06.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza **133 300 km**

06.06.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **Dąbrowa Górnicza, śląskie**

Kraj **Polska**

22.05.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-05-21**

Kraj **Polska**

23.04.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-05-22**

Kraj **Polska**

22.04.2024

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
132 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Niebieski**
Oferta leasingowa
Oferta profesjonalnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Łubniany**
Cena **81 990 PLN**

Kraj **Polska**

24.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-01-23**

Kraj **Polska**

2023

09.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
122 211 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju w skrzyni biegów
Uzupełnienie płynu AdBlue
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

04.2023


Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 500 - 1 600 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Tył

Kraj **Polska**

24.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-23**

Kraj **Polska**

20.01.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
103 611 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-01-20**

Kraj **Polska**

2022

12.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
99 008 km

Serwis regularny
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

10.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
91 520 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

08.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 750 - 4 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona
- Prawa strona

Kraj **Polska**

05.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 750 - 4 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona
- Prawa strona

Kraj **Polska**

05.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
75 479 km

Serwis regularny
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

24.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-23**

Kraj **Polska**

2021

12.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
61 317 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego

Kraj **Polska**

09.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
51 634 km

Serwis regularny
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

07.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
43 928 km

Kraj **Polska**

03.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
30 860 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

24.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-23**

Kraj **Polska**

01.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
25 897 km

Serwis regularny
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

2020

06.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
8 572 km

06.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5 500 - 6 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona
- Prawa strona

Kraj **Polska**

02.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
7 km

Przygotowanie pojazdu do wydania

Kraj **Polska**

24.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-01-23**

Kraj **Polska**

24.01.2020

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

24.01.2020

Pierwsza rejestracja pojazdu

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń


- Sprawdzone, nie odnotowano danych


Wyposażenie

Sprawdzone, nie odnotowano danych


Archiwalne zdjęcia pojazdu

20.06.2024 **Liczba zdjęć 18**










22.04.2024 Liczba zdjęć 1



Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.