

WYLICZENIE WARTOŚCI NR DAW-502/25

Numer szkody / sprawy DAW-502/25
Nr kalkulacji 8144

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
Adres: 02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0141428

Numer rejestracyjny: KR9WX44
Numer nadwozia: W1N2539531F894861
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: GLC [253] 19-22
Typ: GLC 300 e 4-Matic
Data pierwszej rejestracji: 09.11.2020
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 8027
Data wyceny: 07.03.2025
Wycena na dzień: 07.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość:

Numer wyceny **8144**
 Data wyceny **07.03.2025**
 Wycena na dzień **07.03.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy DAW-502/25

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
 Adres 02-460 Warszawa
 ul. Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0141428 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN KR9WX44 / W1N2539531F894861
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 09.11.2020 / 52
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 75 491 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 90 400 / -14 909
 Lakier srebrny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model GLC [253] 19-22
 Typ GLC 300 e 4-Matic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.12.2019 - 30.06.2022
 Pojemność silnika (ccm) 1991
 Moc kW / KM 155 / 211
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Adaptacyjne światła hamowania (migające)
- Airbag kolan kierowcy
- Alarm
- Asystent hamowania - aktywny
- Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
- Czujnik deszczu
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 18, 10-ramienne z ogumieniem
- Gaśnica
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo ładowania
- Gniazdo USB 2x, tył
- Kabel ładowania 8m do stacji ładowania publicznego i wallbox-u typ 2 (mode 3)
- Kabel ładowania dostosowany do stacji ładowania publicznego typ 2
- Kabel ładujący do gniazdka domowego E/F (Typ 2), 4 m
- Kamera parkowania - tył
- Keyless-go start - system identyfikacji kierowcy
- Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana
- Kierownica z manetkami zmiany biegów Direct Select
- Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa
- Lakier uni
- Lampy LED High Performance
- Pakiet Chrom
- Podsufitka materiałowa, szara
- Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych
- Relingi dachowe - aluminiowe
- System EASY-PACK - roleta bagażnika
- System ładowania prądem zmiennym (ładowanie AC)
- System multimedialny MBUX
- Szyby atermiczne, przyciemniane
- Tapicerka materiałowa Aberdeen
- Tempomat
- Tirefit - zestaw do naprawy opon
- Touchpad
- Uchwyty na kubki z przodu
- Układ hamulcowy z powiększonymi tarczami, przód
- Usługi dodatkowe dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in
- Wykończenie wnętrza - lakier fortepianowy czarny
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zawieszenie ze zwiększonym prześwitem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- AIR BODY CONTROL (V) PLN
- Dynamic Select - selektor trybu jazdy (V) PLN
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień (V) PLN
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci (V) PLN
- Head-up display (V) PLN
- Klimatyzacja komfortowa Thermotronic - 3 strefowa (V) PLN
- Lakier metalik PLN
- Listwy progowe podświetlane, z logo Mercedes-Benz (V) (G) PLN
- Pakiet AMG Line/ Exclusive Line (V) PLN
 - Pakiet AMG - zewnątrz
 - Pakiet Exclusive - wewnątrz
- Pakiet Energizing Plus (V) PLN
 - Fotele przednie wentylowane
 - Oświetlenie AMBIENTE
 - Pakiet Air-Balance
 - Pakiet foteli wielokonturowych
- Pakiet Exclusive - wewnątrz (V) PLN
 - Deska rozdzielcza (górna część) i krawędzie podokienne w sztucznej
 - Wykończenie wnętrza w drewnie lipowym
- Pakiet Keyless-GO (V) PLN
 - HANDS-FREE ACCESS - bezkluczykowy dostęp do samochodu
 - Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia
 - System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie
- Pakiet Premium Plus (V) PLN
 - Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus
 - Asystent ograniczeń prędkości
 - Dach panoramiczny
 - Fotele przednie z funkcją podgrzewania
 - Lampy MULTIBEAM LED
 - Oświetlenie AMBIENTE

☐ Pakiet integracji smartphone-a ☐ Pakiet Keyless-GO ☐ Pakiet lusterek ☐ Pakiet parkowania z kamerą 360 ☐ Pakiet przygotowania do łączności nawigacyjnej ☐ System bezprzewodowego ładowania telefonu i podłączenie Bluetooth ☐ System nagłośnienia Burmester surround ☐ Wyświetlacz 12,3 cali ☐ Wyświetlacz szerokokątny ● Pakiet przygotowania do łączności nawigacyjnej (V) PLN ☐ Nawigacja na dysku twardym ● Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy (V) PLN ☐ Asystent układu kierowniczego ☐ DISTRONIC PLUS (system kontroli odległości od poprzedzającego ☐ System PRE-SAFE ● Podgrzewany system spryskiwaczy (V) PLN ● Poduszki powietrzne boczne - tył (V) PLN ● Rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach - mechaniczne (V) PLN ● System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK) (V) PLN ● System multimedialny MBUX - rozszerzony (V) PLN ● System ochrony pieszych (V) (G) PLN ● Szyby przednie (przednia + boczne) odbijające promienie słoneczne, dźwiękoszczelne (V) PLN ● Tapicerka skórzana (V) PLN ● Telefonia wielofunkcyjna (V) PLN ● Tuner radiowy - cyfrowy (DAB) (V) PLN	
SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
Zakup	
● Konieczność naprawy pojazdu (-5%) PLN ● Korekta z tytułu sprzedaży pojazdu przez portal (-10%) PLN	
SUMA	PLN
OPONY	
Zakup	
Oś 1, Opona 1 (lewa), BARUM, 235/55R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), BARUM, 235/55R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), BARUM, 235/55R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), BARUM, 235/55R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
SUMA	PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CAR Investigation Office II w Katowicach, ul. Słoneczna 48.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowana,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- rama drzwi przednich prawych – powgniatana punktowo,
- rama drzwi tylnych prawych – powgniatana punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicia tapicerskie słupków tylnych – porysowane,
- zderzak przedni – zarysowany,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





















































































