

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/32755/25/05/07
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 07-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawcy:

mgr inż. Krzysztof Orzeszyna
DEKRA Polska - O. Wrocław
Marek Byliniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0141668	BMW, X5 [G05] 18-23, X5 M				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	4395	600/441	automatyczna	74 382	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WY189CV	WBSJU010809R20499		25-05-2023/2023	24-05-2026	czarny/METALIK

Data oględzin: 21-05-2025

Miejsce oględzin:

Inchcape Wrocław (CFM)
ul.Karkonoska 61
53-015 Wrocław

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info, Adaptacyjny układ jezdny M Professional, Asystent martwego pola, Asystent parkowania, Asystent uwagi, Asystent świateł drogowych, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional z nawigacją, wyż. wskaźników 12.3", ekran dot. 12.3", RDS,2xUSB,BT,LTE, Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dostęp komfortowy z kluczykiem cyfrowym, Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi, Dyferencjał aktywny M, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 21", M Double Spoke 808 Bicolour, z ogumieniem mieszanym, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy, Fotele przednie wielofunkcyjne M, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda 2x USB oraz 3x 12V, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, In-Car Experiences, Integracja ze smartphonem (Apple CarPlay, Android Auto), Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe), Kamera cofania, Kierownica sportowa skórzana typu M, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Końcówki układu wydechowego, z lewej i z prawej strony, podwójne, okrągłe, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne Aluminium Crossline, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Obrazowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Obsługa za pomocą gestów, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Ostrzeganie przed kolizją z tyłu, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Panel deski rozdzielczej pokryty skórą BMW Individual, Podsufitka M Anthracite, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik przedni i tylni, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam, Relingi dachowe M Shadow Line, Remote 3D View, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, System

alarmowy sterowany pilotem radiowym, System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu, Szyby atermiczne, Tapicerka skórzana Merino o rozszerzonym zakresie, Tele Services, Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Usługi zdalne, Wyświetlacz Head-Up, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Wypożyczenie dealerskie

Aktywna wentylacja foteli przednich, Asystent parkowania plus z systemem kamer 360, BMW Drive Recorder - rejestrator jazdy, Dach szklany panoramiczny, Felgi aluminiowe 21"/22", Star-Spoke 809 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym, Hak holowniczy składany elektrycznie, Listwy ozdobne M Carbon Fibre, Pakiet M Driver, Pakiet ogrzewania Comfort, przód → [Fotele przednie ogrzewane, Kierownica ogrzewana, Podłokietniki przednie ogrzewane], Reflektory M Shadow Line, System łagodnego domykania drzwi, Systemy asystujące kierowcy Professional → [Aktywna ochrona przed kolizją boczną, Asystent kierowania i pasa ruchu, Asystent unikania kolizji, Asystent zatrzymania awaryjnego, Asystent zmiany pasa ruchu, System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go], Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej, Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne, Uchwyty na napoje z regulacją temperatury, Układ hamulcowy sportowy M, czarny na wysoki połysk, Światła laserowe BMW.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	295/35 21 107Y	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	295/35 21 107Y	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	315/30 22 107Y	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	315/30 22 107Y	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (NIE. - 266)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Pojazd częściowo oklejony folią ochronną- grubość powłoki lakierowej podana wraz z okleiną

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupki przedni prawy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Słupki przedni lewy	150 - 300
3	Dach	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	200 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeńInne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk		brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41522642779	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa

**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

**Fot. 11**

Bok lewy z przodu

**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

**Fot. 20**

Konsola środkowa

**Fot. 21**

Tunel środkowy

**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony

**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Fot. 34**

Instrukcje

**Fot. 35**

Zestaw naprawczy koła

**Fot. 36**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 37**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 38**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 40**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 41**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 42**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 43**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 44**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 45**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 46**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

**Fot. 47**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1