Raport Historii Pojazdu autoDNA



Peugeot BOXER

VF3YD3MAU12D43573

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **361 764 km**

Ubezpieczenie do **2027-09-14**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-04 08:21:51 UTC +0100 Wersja językowa PL
ace55790-3965078e-b0a4c8f3-b3d164c0-ffe53f13

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Specjalne przeznaczenie
- Leasing/ wynajem

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Nie odnotowano

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **18**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **13/13**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **11**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **26**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **100**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **77**

Informacje o pojeździe

Peugeot • BOXER

Producent **PEUGEOT**	Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **2000**
Kraj producenta **FRANCJA**	Kod koloru lakieru **EWP**	Kolor lakieru **BANQUISE WHITE**
Próbka koloru lakieru	Kod koloru wnętrza **FX**	Data produkcji **2017**
Kod silnika **DW10FUC**	Silnik **2.0 HDI**	Moc silnika **120KW (163HP)**
Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Skrzynia biegów **BVM6 MLGUC14**
Typ licznika **KMH**	Średnie spalanie [l/100km] **9.37**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **13** | Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL


Nie odnotowano

Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu"

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd"), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

15.09.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-09-14**

Kraj **Polska**

27.03.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-03-26**

Kraj **Polska**

11.03.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
361 764 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-03-11**

Kraj **Polska**

2025

27.03.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-03-26**

Kraj **Polska**

27.03.2025

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Bielsko-Biała, śląskie**

Kraj **Polska**

20.02.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-02-19**

Kraj **Polska**

22.01.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
325 185 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-01-22**
Kraj **Polska**

2024

20.02.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-02-19**
Kraj **Polska**

2023

21.03.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **278 850 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-03-21**
Kraj **Polska**

24.02.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **275 523 km**

Kraj **Polska**

20.02.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-02-19**
Kraj **Polska**

24.01.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **269 719 km**

Kraj **Polska**

2022

19.05.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **235 248 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-05-19**
Kraj **Polska**

20.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-02-19**

Kraj **Polska**

2021

20.02.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-02-19**

Kraj **Polska**

2020

23.06.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
137 800 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-05-25**

Kraj **Polska**

21.02.2020

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
118 473 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

20.02.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-02-19**

Kraj **Polska**

20.02.2020

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Pojazd z leasingu
Miejsce rejestracji **Bielsko-Biała, śląskie**

Kraj **Polska**

16.01.2020

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
118 088 km

Kolor nadwozia **Biały**
Oferta profesjonalnego sprzedawcy

Kraj **Polska**

2019

17.10.2019

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
118 088 km

Kolor nadwozia **Biały**
Oferta profesjonalnego sprzedawcy
Kraj **Polska**

11.10.2019

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
118 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Biały**
Oferta dealera
Miejsce postoju **Lomianki**
Cena **74 990 PLN**
Kraj **Polska**

2017

26.05.2017

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Uniwersalny
Kraj **Polska**

26.05.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

26.05.2017

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

01.2017

Pojazd wyprodukowany

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Brak zestawu naprawczego

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE	PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA	KOŁPAK BEZ MOŻLIWOŚCI WYBORU PRZEZ KLIENTA
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN EURO6 (HOMOLOGACJA)	BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY	PODWYŻSZ SIEDZ KIER REGULACJA PRZÓD+TYŁ
BEZ REGULACJI SIEDZISKA PRZEDN PASAŻERA	ZAWIESZENIE TYLNE WZMOCNIONE DWUPIÓROWE	WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA	ZE WSPOMAGANIEM HAMOWANIA AWARYJNEGO
STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZED	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA	BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
STEROWANIE RĘCZNE FOTELEM KIEROWCY	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE	WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
STER. PRZED. FOT. PASAŻERA RĘCZN.	BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA	POLE WIDZENIA 2,2M PODWÓJ. RAMIĘ
BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ	LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE	MONTAŻ Z PODŁOKIETN. PRZ. KIER.
BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE	MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+	BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA	BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH

BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW	ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)	BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA	BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
BEZ ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA	KANAPA TYL Z PASEM ŚR 3PKT	BEZ DRZWI BOCZNYCH PRZESUW
TKANINA DARKO + TWILL "35"	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH	MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ	KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC	BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3
PRZEDNI ZAGŁÓWEK Z DZIURĄ	OBCIĄŻ.UŻYTK. CIĘŻKIE 16Q	ZDERZAK PRZ STAND BEZBARW
BEZ STEROW. DRZWI BOCZN.	BEZ ZDALNEGO STER RADIEM	KOŁO KIEROWNICY STANDARD
LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
KABINA POJEDYNCZAKNIĘTA	FOTEL BEZ PODGRZEWANIA	BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
BEZ HAKA HOLOWNICZEGO	PODUSZKA POW KIEROWCY	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY	ZAWIESZENIE METALOWE	ANTENA W DACHU DŁUGA
BEZ PODUSZKI POW PAS	ZAPALNICZKA PRZEDNIA	KIEROWNICA PO LEWEJ
BEZ STOP AND START	ROZRUSZNIK KLASA 6	Z CHLAPACZEM PRZED
DIESEL DW10FUC FAP	PÓŁKA NA DOKUMENTY	BEZ DODATK KANAPY
CHŁODZENIE ZWYKŁE	BEZ OTWIER. DRZWI	BEZ SZYBY BOCZNEJ
BEZ TYLNEJ KANAPY	BEZ DRZWI TYLNYCH	PODŚWIETLANE LOGO
SILNIK TYP EW/DW	SKRZYNIA MECHA 6	DACH STANDARDOWY
RAMA STANDARDOWA	BEZ OBROTOMIERZA	AKUMULATOR GÓRNY
BEZ SZYBY TYLNEJ	Z SYSTEMEM ESP	PRZYCIEMNIONA
BVM6 MLGUC14	BEZ WYWROTKI	BEZ SCHOWKA
STRONA LEWA	KLIMA RADIO	CT 18 X 14
CP 14 X 75	BVM MLGU6	2000 CM3
BEZ		

Archiwalne zdjęcia pojazdu



17.10.2019 Liczba zdjęć 47












































KANGOOR





11.10.2019 **Liczba zdjęć 30**



































Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez

wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.