

Wycena pojazdu numer: 32/05/2025/MW

z dnia: 19.05.2025

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **BMW**

Model pojazdu: **118 Diesel MR`19 E6d F40**

Wersja: **M Sport Steptronic**

VIN: **W B A 7 M 9 1 0 X 0 5 W 2 2 7 1 1**

Nr rejestracyjny: **PZ2T150**

Nr Info-Ekspert: **003-05447**

Rok produkcji: **2022**



Wskazanie drogomierza 127006 km

Data pierwszej rejestracji 05.01.2023

Data ważności badania technicznego 05.01.2026

Rodzaj nadwozia hatchback 5 drzwiowy

Dop. masa całkow. 1980 kg

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 1995 ccm / 110kW (150KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) biały 2-warstwowy typu uni

Miejsce oględzin ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent uwagi
- 3 Autoalarm
- 4 ConnectedDrive Services
- 5 Czujnik deszczu
- 6 Czujnik zderzenia
- 7 Deska rozdzielcza z kontrastowymi szwami

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 41 Pakiet aerodynamiczny typu "M"
- 42 Pakiet dodatkowego oświetlenia
- 43 Pakiet schowków dodatkowych
- 44 Pasy bezpieczeństwa przednie i tylne trzypunktowe
- 45 Pedaly i podnóżek M
- 46 Podłokietnik centralny przedni
- 47 Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym

|    |                                                                   |    |                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Dysze spryskiwaczy podgrzewane                                    | 48 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                  |
| 9  | Dywaniki podłogowe M z napisem M                                  | 49 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                    |
| 10 | Dywaniki welurowe                                                 | 50 | Progi drzwiowe z emblematem BMW                                        |
| 11 | Dźwignia zmiany biegów z oznaczeniem M                            | 51 | Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Comfort, Sport |
| 12 | Emblematy BMW M 50 Years                                          | 52 | Reflektory halogenowe                                                  |
| 13 | Emergency call                                                    | 53 | Reflektory przednie LED                                                |
| 14 | Fotele przednie sportowe                                          | 54 | Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł                          |
| 15 | Funkcja Follow-Me-Home                                            | 55 | System Auto Start/Stop                                                 |
| 16 | Głośniki 6 szt.                                                   | 56 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC                                |
| 17 | Gniazdo 12V na konsoli środkowej                                  | 57 | System kontroli ciśnienia w oponach                                    |
| 18 | Hamulec ręczny elektromechaniczny                                 | 58 | System Performance Control                                             |
| 19 | Immobilizer                                                       | 59 | System stabilizacji toru jazdy DSC                                     |
| 20 | Kierownica pokryta skórą                                          | 60 | Szyby atermiczne                                                       |
| 21 | Kierownica wielofunkcyjna                                         | 61 | Światła do jazdy dziennej LED                                          |
| 22 | Klakson dwutonowy                                                 | 62 | Światła p/mgielne LED                                                  |
| 23 | Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa                           | 63 | Światła stop dynamiczne                                                |
| 24 | Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M                  | 64 | Tapicerka tekstylna Cloth' Trigon/Sensatec'                            |
| 25 | Kolumna kierownicy regulowana                                     | 65 | Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 550 M Bicolor"                 |
| 26 | Kombinacja instrumentów ze specyficznym wyświetlaczem M           | 66 | Teleservices                                                           |
| 27 | Komputer pokładowy                                                | 67 | Tempomat z funkcją hamowania                                           |
| 28 | Kontrola wydajności                                               | 68 | Trójkąt ostrzegawczy                                                   |
| 29 | Końcówki układu wydechowego widoczne                              | 69 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                              |
| 30 | Krata wlotu powietrza czarna z chromowaną obwódką                 | 70 | Uchwyt na kubek z przodu                                               |
| 31 | Kurtyny powietrzne boczne                                         | 71 | Układ kierowniczy M                                                    |
| 32 | Lakier niemetalizowany czarny                                     | 72 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic        |
| 33 | Listwy dachowe w kolorze nadwozia                                 | 73 | Wykończenie wnętrza listwy ozdobne Boston, podświetlane                |
| 34 | Listwy progowe                                                    | 74 | Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy               |
| 35 | Listwy progowe M                                                  | 75 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                     |
| 36 | Logo modelu                                                       | 76 | Zamek centralny                                                        |
| 37 | Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu | 77 | Zawieszenie sportowe M                                                 |
| 38 | Obramowania Shadow Line BMW Individual                            | 78 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                       |
| 39 | Oświetlenie powitalne                                             | 79 | Zestaw naprawczy opon                                                  |
| 40 | Oznaczenie M na przednim prawym i lewym panelu bocznym            | 80 | Złącza USB typu A i C                                                  |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
  - System nawigacji satelitarnej
  - Kontroler iDrive Touch
  - System operacyjny BMW 7.0
  - Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
  - Zestaw wskaźników 10,25"
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
  - Kierownica sportowa typu M
  - Kierownica pokryta skórą
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- 5 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane
  - Oparcie siedzeń tylnych składane
  - Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
- 6 Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - Usługi Concierge Services
  - Usługi Connected Drive
  - Przygotowanie do Apple CarPlay
  - Usługi zdalne
  - System In-Car Experiences
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
  - Poduszka powietrzna kierowcy
  - Poduszka powietrzna pasażera
- 8 System Active Guard Plus
  - System Speed Limit Info
  - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
  - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent świateł drogowych
- 2 +Dodatkowy komplet opon
- 3 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
  - Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
  - Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 5 Hotspot Wi-Fi
- 6 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa (dopłata)
- 7 Lakier niemetalizowany Biel alpejska (dopłata)
- 8 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
  - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
  - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
  - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 9 Rezygnacja z emblematów BMW M 50 Years
- 10 Rezygnacja z emblematu modelu
- 11 Szyby tylne przyciemniane
- 12 Tapicerka tekstylno-skórzana Sensatec (dopłata)
- 13 Zbiornik paliwa 50l

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                     | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL TURANZA T005 TL | 5,7          |
| Przednie prawe: | *BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL TURANZA T005 TL | 5,8          |
| Tylne lewe:     | *BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL TURANZA T005 TL | 5,3          |
| Tylne prawe:    | *BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL TURANZA T005 TL | 5,1          |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarcynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 1 klucz

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie

rejestracyjnym.

Książka serwisowa elektroniczna - ostatni wpis z dnia 24.03.2025 r. przy przebiegu 121691 km.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- brak wpisów „Odnotowano szkodę na pojeździe”
- brak wpisów z podanymi odczytami wskazań drogomierza

### **I. Silnik oraz układ napędowy.**

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceni i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Ogłędziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

### **II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.**

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

### **III. Karoseria / nadwozie.**

Grubość powłoki lakierowej rzędu 80 - 120 µm na pozostałych elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

### **IV. Stwierdzone w trakcie ogłędzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):**

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- rama dachu lewa - punktowy ubytek powłoki lakierowej
- wnęka drzwi przednich lewych - zarysowania powłoki lakierowej
- osłona progu lewego - ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy - punktowy ubytek powłoki lakierowej
- zderzak przedni - punktowe ubytki, zarysowania powłoki lakierowej
- pokrywa komory silnika - liczne punktowe ubytki w części przedniej
- szyba czołowa – nieoryginalna
- osłona progu prawego - trwale odkształcona w części przedniej, znaczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej
- drzwi przednie prawe - punktowe ubytki powłoki lakierowej
- wnęka drzwi przednich prawych - zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny prawy - nieznaczne punktowe ubytki powłoki lakierowej
- zderzak tylny - nieznaczne punktowe ubytki powłoki lakierowej
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej - zabrudzenia eksploatacyjne
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- koło kierownicy - wytarcia/zarysowania materiału

- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia
- obręcze kół ze stopów lekkich - uszkodzenia eksploatacyjne
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

**Dodatkowy komplet opon:**

Bridgestone 225/45 R17 91H Blizzak LM001


**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.**

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU</b> |
|-------------------------------------------------|



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 110-120 µm           |      |
| 2    | Dach             |       | 110-120 µm           |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 110-120 µm           |      |
| 4    | Próg             | L     | 80-90 µm             |      |
| 5    | Słupek przedni   | L     | 110-120 µm           |      |
| 6    | Drzwi przednie   | L     | 110-120 µm           |      |
| 7    | Słupek środkowy  | L     | 80-90 µm             |      |
| 8    | Drzwi tylne      | L     | 110-120 µm           |      |
| 9    | Błotnik tylny    | L     | 110-120 µm           |      |
| 10   | Słupek tylny     | L     | 80-90 µm             |      |
| 11   | Błotnik przedni  | P     | 110-120 µm           |      |
| 12   | Próg             | P     | 80-90 µm             |      |
| 13   | Słupek przedni   | P     | 110-120 µm           |      |
| 14   | Drzwi przednie   | P     | 110-120 µm           |      |
| 15   | Słupek środkowy  | P     | 80-90 µm             |      |
| 16   | Drzwi tylne      | P     | 110-120 µm           |      |
| 17   | Błotnik tylny    | P     | 110-120 µm           |      |
| 18   | Słupek tylny     | P     | 80-90 µm             |      |

|    |                               |  |            |  |
|----|-------------------------------|--|------------|--|
| 19 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |  | 110-120 µm |  |
|----|-------------------------------|--|------------|--|

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101




Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*