autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-04-29 14:44:51 UTC +0200

Wersja językowa: PL

ae67d837-385ff647-6cddbeea-3cf5d90f-51a4ae2c

Zeskanuj
Zobacz raport online

Škoda Citigo
TMBZZZAAZKD634385

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

7 LAT(A) 3 MIES.

Data produkcji / Rok modelowy **2019**

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

6 LAT(A) 6 MIES.

Data pierwszej rejestracji **2019-10-02**

106467 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów
Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe
Nie odnotowano

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów 13

Dziennik użytkowania
Liczba wpisów 10

Historia cenowa
Nie odnotowano

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń
Liczba wpisów 3

Rejestr zastawów
kraj Polska
Nie odnotowano

Wyposażenie
Liczba wpisów 0

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów 0

Poprawność VIN
Niedostępny

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Model CITIGO	Rodzaj nadwozia HATCHBACK	Typ paliwa BENZYNA
Pojemność silnika [cm3] 999	Data produkcji 2019	Moc silnika 44KW (60HP)
Rozstaw osi [mm] 2407	Masa własna [kg] 910	Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg] 1330
Maksymalna ilość miejsc w pojeździe 4	Typ pojazdu PASSENGER CAR	Norma emisji spalin [g/km] 112

AKCJE SERWISOWE

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **12** Odnotowano **0**

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2025

01.10.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-09-30**

Kraj **Polska**

2024

31.12.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **165 754 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-12-31**

Kraj **Polska**

01.10.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-09-30**

Kraj **Polska**

2023

04.10.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
133 591 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-10-04**

Kraj **Polska**

01.10.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-09-30**

Kraj **Polska**

08.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **4 750 - 5 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

2022

21.11.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

11.10.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
106 910 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-10-11**

Kraj **Polska**

01.10.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-09-30**

Kraj **Polska**

27.06.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
94 184 km

Kraj **Polska**

05.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
91 515 km

05.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **4 250 - 4 500 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona
- Tył
- Lewy tył

Kraj **Polska**

2021

12.10.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
69 460 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-10-12**

Kraj **Polska**

01.10.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-09-30**

Kraj **Polska**

2020

12.10.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
30 700 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-10-12**

Kraj **Polska**

01.10.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-09-30**

Kraj **Polska**

06.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
20 877 km

06.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 250 - 3 500 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Lewy przód
- Lewy tył

Kraj **Polska**

2019

02.10.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-10-01**

Kraj **Polska**

02.10.2019

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2022-10-01**

Kraj **Polska**

02.10.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.
Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie.
Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o.
Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.
Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.
AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.
Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj

Zobacz raport online

TMBZZZAAZKD634385

Škoda Citigo



Jak skanować QR kod
Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę
Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu
Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.