

Dane autodiagnostyki TGS3s

TEXA

Dane warsztatu

Nazwa firmy	Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o.		
Adres	Lipowa , 2	Prowincja	dolnośląskie
Miasto	Komorniki	Kod pocztowy	55300
Numer telefonu	801009409	Poczta elektroniczna	
Operator	1		

Dane pojazdu

Numer tablicy rejestracyjnej	WPR7213G	VIN	WVWZZZAUZLP524789 KONCOWY
Markę	VOLKSWAGEN	Model	Golf VII [14>20] (BA5) Variant
Typ silnika	2.0 16v TDI BlueMotion	Identyfikacja pojazdu*	DFGA (110 kW)
Konspekt	Kombi	Okres	[--/18>--/20]
Hodometr	184504 Km		

* kod identyfikacyjny odnosi się do numeru ramy lub kodu silnika

Oprzężenie

Wersja SW	TEXA IDC5 Car 76.6.1
Numer seryjny VCI	DNOKT019403

Dane ogólne testu

Data	09-01-2025
Godzina rozpoczęcia	12:56

TGS3s

Typ systemu	Stany	Błędy
0001 Wtrysk Diesel Bosch 17 C 74 EDC - -	P	NIE
0002 Skrzynia automatyczna Volkswagen (0GC) DQ381 (DSG) - With 7-speed dual-clutch transmission - Variant A	P	NIE
0003 ABS Continental - MK 100 IPB - -	P	TAK
• C102D00 Ostrzeżenie ciśnienia kół	ATT	-
0008 Klimatyzator BHB/Preh - Climatronic - -	P	NIE
0009 Karta przełącznikowa Bosch/Continental - - - -	P	NIE
0013 Kontrola odległości Bosch/Continental - Tempomat dostosowawczy - -	P	NIE
0015 Poduszka powietrzna - - - - Wariant B	P	NIE
0017 Wskaźniki - - - - -	P	NIE
0019 Brama Lear - - [--/12>] -	P	NIE
0042 Drzwi strona kierowcy - - - - -	P	NIE
0044 Wspomaganie kierownicy - - (LKH) BSM - -	P	NIE
004B Wielofunkcyjny moduł - - - - -	P	NIE
0052 Drzwi strona pasażera - - - - -	P	NIE
005F Elektroniczny system informacyjny 1 Delphi - - - -	P	NIE
0075 Wezwanie pomocy - - Moduł wezwania ratunkowego i zespół łączności - -	P	NIE
0076 Pomoc parkowania - - (EPH) EPHVA18 - -	P	NIE
00D6 Urządzenie sterujące reflektorem, lewa str. Keboda PLUS (LS2) LHC - -	P	NIE
00D7 Urządzenie sterujące reflektorem, prawa str. Keboda PLUS (LR2) LHC - -	P	NIE
0006 Regulacja fotela, strona pasażera	--	--
0014 Zawieszenie	--	--
0016 Elektronika koła kierownicy	--	--
0018 Ogrzewanie dodatkowe silnika	--	--
0020 Wspomaganie świateł drogowych	--	--
0022 Napęd zintegrowany	--	--
0023 Wzmocnienie siły hamowania	--	--
0029 Modulacja oświetlenia lewego	--	--
002B Blokada kierownicy	--	--
0032 Elektronika blokada ukl. różnicowego	--	--
0036 Regulacja fotela, strona kierowcy	--	--
0039 Modulacja oświetlenia prawego	--	--
003A Asystent pojazdu specjalnego	--	--
003C Asystent zmiany pasa ruchu	--	--
003D Funkcja specjalna	--	--
0047 System dźwiękowy	--	--

0055 Regulacja reflektorów	--	--
0057 Tuner TV	--	--
005D Centralka sterowania	--	--
0065 Ciśnienie opon	--	--
0069 Centralka przyczepy	--	--
006C Telekamera wsteczna	--	--
006D Przedział bagażnika	--	--
0080 Regulacja pomocniczego akumulatora 1	--	--
0082 Wyświetlacz przedni	--	--
00A5 Kamera wielofunkcyjna	--	--
00A9 Siłownik dźwięku konstrukcyjnego	--	--
00B7 Klucz elektroniczny	--	--
00BB Drzwi tylne lewe (UDS)	--	--
00BC Drzwi tylne prawe (UDS)	--	--
00C0 Siłownik dźwięku silnika	--	--
00C5 Sterowanie termiczne	--	--
00CA Dach elektryczny środkowy	--	--
00CF Wspomaganie zmiany pasa ruchu 2	--	--
00DD Przesuwany szyberdach	--	--
8126 Rozkład momentu obrotowego tylnej osi, lewa strona	--	--
8127 Rozkład momentu obrotowego tylnej osi, prawa strona	--	--
LEGENDA		
P	ECU rozpoznany	
(!)	Centralka nie rozpoznana	
--	Jednostka sterowania nie zareagowała	

Pieczęć i podpis
