

Nr zlecenia: 93/28/02/2024/Santander Remarketing ECR

z dnia: 28.02.2024

Zleceniodawca:

Santander Remarketing ECR
LIPOWA 2
55-300 KOMORNIKI

Rzeczoznawca:

Przemysław Muskała/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] III-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	SALRA2BN3JA051490
Marka:	LAND ROVER	Nr rejestracyjny:	PO9UN50
Model pojazdu:	Discovery V 2.0 SD4 MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	072-00584
Wersja:	SE Aut.	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza		84569 km	
Data pierwszej rejestracji		29.03.2018	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkow.		3130 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1999 ccm / 177kW (241KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		AWD (4x4)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
2	Apteczka	37	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
3	Asystent ruszania na wzniesieniu	38	System awaryjnego hamowania autonomiczny AEB
4	Autoalarm perymetryczny	39	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
5	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego sterowana mechanicznie	40	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
6	Czujniki parkowania - tył ze wspomaganie wizualnym	41	System InControl Protect
7	Dodatkowe gniazdko 2x12V dla 2 rzędu siedzeń	42	System kontroli stabilności holowanej przyczepy

8	Haczyki w przestrzeni bagażowej - zestaw	43	System kontroli staczania ze wzniesienia GAC
9	Hamulec postojowy elektryczny EPB	44	System kontroli zjazdu HDC
10	Kierownica pokryta skórą	45	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
11	Kierownica wielofunkcyjna	46	System nawigacji satelitarnej Pro
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	47	System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	48	System p/poślizgowy ETC
14	Kolumna kierownicy regulowana	49	System Start/Stop
15	Koło zapasowe dojazdowe	50	System Terrain Response z 4 trybami
16	Komputer pokładowy	51	System wspomagania nagłego hamowania EBA
17	Krata wlotu powietrza w kolorze Dark Atlas/Narvik Black	52	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
18	Kurtyny powietrzne boczne	53	Szyba przednia laminowana redukująca hałas
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	54	Szyba tylna ogrzewana
20	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	55	Światła do jazdy dziennej
21	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	56	Światła przednie automatyczne z funkcją doświetlania terenu po opuszczeniu samochodu (Follow me Home)
22	Oslony zaczepów holowniczych w kolorze Dark Techno	57	Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne , wzór 5021 "Mantis"
23	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	58	Tempomat
24	Oświetlenie przestrzeni na nogi	59	Uchwyty na 2 kubki w dla I rzędu siedzeń
25	Oświetlenie wnętrza LED	60	Wloty w błotnikach w kolorze Dark Atlas/Narvik Black
26	Podsufitka Nimbus	61	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
27	Poduszki powietrzne boczne przednie	62	Wycieraczka szyby tylnej
28	Przycisk uruchamiający silnik	63	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
29	Radio cyfrowe DAB	64	Wykończenie wnętrza Grand Black
30	Reflektory halogenowe	65	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
31	Roleta do bagażnika	66	Zamek centralny
32	Schówek na okulary	67	Zawieszenie sprężynowe przód/tył z 4 trybami systemu Terrain Response
33	Schówek na rękawiczki	68	Zegary analogowe z kolorowym centralnym wyświetlaczem
34	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy	69	Złącze USB w konsoli centralnej
35	Sterowanie systemem audio w kierownicy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne (030NB)
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 2 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 3 Siedzenia materiałowe - przednie regulowane manualnie 8x8
 - Tapicerka tekstylna
 - Fotel kierowcy regulowany manualnie w 8 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany manualnie w 8 kierunkach
- 4 Siedzenia tylne (033JM)
 - Siedzenia tylne składane
 - Siedzenia tylne regulowane
 - Oparcie siedzeń tylnych regulowane
 - Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
- 5 Skrzynia rozdzielcza bez reduktora z mechanizmem różnicowym centralnym TorSen
 - Mechanizm różnicowy centralny TorSen
 - Blokada mechanizmu różnicowego centralnego sterowana mechanicznie
 - Skrzynia rozdzielcza bez reduktora
- 6 System audio Land Rover Enhanced (250W)

Głośniki 10 szt.
Złącze "iPod"
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Radio
Wyświetlacz kolorowy 10"
Złącze USB w konsoli centralnej
Wzmacniacz audio 250W 8-kanałowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 +Fotel kierowcy podgrzewany
 - 2 +Fotel pasażera podgrzewany
 - 3 +Fotele tylne skrajne ogrzewane
 - 4 +Hak holowniczy
 - 5 Siedzenia ze skóry ziarnistej - przednie regulowane 12x12 (dopłata)
 - Tapicerka ze skóry ziarnistej
 - Fotel pasażera regulowany w 12 kierunkach (2 manualnie, 10 elektrycznie)
 - Fotel kierowcy regulowany w 12 kierunkach (2 manualnie, 10 elektrycznie)
 - 6 +Szyba przednia ogrzewana
 - 7 Szyby tylne przyciemniane
 - 8 +Tarcze kół aluminiowe 20"
 - 9 +Trzeci rząd siedzeń - 7 miejsc

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI	255/55 R20	110W	SCORPION VERDE ALLSEASON	7,0
Przednie prawe:	*PIRELLI	255/55 R20	110W	SCORPION VERDE ALLSEASON	7,0
Tylne lewe:	*PIRELLI	255/55 R20	110W	SCORPION VERDE ALLSEASON	7,0
Tylne prawe:	*PIRELLI	255/55 R20	110W	SCORPION VERDE ALLSEASON	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Ważność badań tech.: 29.03.2023	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym
Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Liczba miejsc w pojeździe: 7 - brak możliwości wpisania poprawnej wartości w programie eksperckim.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego oraz dodatkowego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecenie		
2	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		190-210	
2	Dach		220-250	
3	Błotnik przedni	L	150-180	
4	Drzwi przednie	L	100-120	
5	Drzwi tylne	L	100-120	
6	Błotnik tylny	L	100-120	
7	Błotnik przedni	P	140-170	
8	Drzwi przednie	P	140-170	
9	Drzwi tylne	P	100-120	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zdemontowana dolna osłona		
2	Zderzak tylny		Brak zaślepki		
3	Wygluszenie pokrywy przód		Rozerwane		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina bagażnika		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Pojazdu nie można uruchomić - prawdopodobnie uszkodzony rozrusznik.
Komunikaty na zestawie wskaźników: Niski poziom naładowania akumulatora. Proszę uruchomić silnik.
Poziom płynu chłodniczego poniżej minimum

JAZDA KONTROLNA

Ze względu na prawdopodobnie uszkodzony rozrusznik nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1

Kluczyki (ilość sztuk)

okazano 1szt.
- 2

Dowód rejestracyjny

TAK SKAN DOWODU

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 29.03.2023 m.p. DATA PODPIS		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		REZERWACJA USZCZEGÓLNIENIA ---HAK--- --- (V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 --- 20
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - data posiadania pojazdu / wpisywania pojazdu, D - data wycofania, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - silnik/rodzina silnika, G - masa własna, H - masa całkowita pojazdu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer techniczny pojazdu, L1, L2 - dane o silniku, M1, K1, K2 - dane o silniku, Q - dane o silniku, R - dane o silniku, S1, S2 - dane o silniku, T1, T2 - dane o silniku, U1, U2 - dane o silniku, V1, V2 - dane o silniku, W1, W2 - dane o silniku, X1, X2 - dane o silniku, Y1, Y2 - dane o silniku, Z1, Z2 - dane o silniku.

Pouczenie:
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od wydania dowodu rejestracyjnego, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 57

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu