Raport Historii Pojazdu autoDNA



Hyundai TUCSON

TMAJD81AGMJ147330

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **90 582 km**

Ubezpieczenie do **2027-08-17**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-20 14:11:30 UTC +0100 Wersja językowa PL
8fff72ec-dd4863e6-b1a82977-0c242bc0-310556ce

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Leasing/ wynajem
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Nie odnotowano

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **16**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **2**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **13**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **2**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **267**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **58**

Informacje o pojeździe

Hyundai • TUCSON

Producent **HYUNDAI MOTOR GROUP**	Rodzaj nadwozia **SUV**	Typ paliwa **DIESEL**
Pojemność silnika [cm3] **1600**	Kraj producenta **KOREA POŁUDNIOWA**	Rok modelowy **2021**
Kod koloru lakieru **PYW**	Kod koloru wnętrza **NNB**	Data produkcji **2021**
Silnik **1.6L DOHC TCI**	Skrzynia biegów **7-BIEGOWA**	Napęd **2WD**
Kod modelu **HEURPGT22**	Rynek przeznaczenia **C27, POLAND**	Średnie spalanie [l/100km] **8.66**

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

18.08.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-08-17**

Kraj **Polska**

17.06.2026

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
90 582 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Biały**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Sulejówek**
Cena **98 600 PLN**

Kraj **Polska**

15.01.2026

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **miński, mazowieckie**

Kraj **Polska**

2025

20.12.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-12-19**

Kraj **Polska**

10.01.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
53 678 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-12-21**

Kraj **Polska**

2024

20.12.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-12-19**

Kraj **Polska**

2023

20.12.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-12-19**

Kraj **Polska**

2022

21.12.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-12-20**

Kraj **Polska**

2021

21.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-20**

Kraj **Polska**

21.12.2021

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Pojazd z leasingu
Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2024-12-20**

Kraj **Polska**

21.12.2021

Pierwsza rejestracja pojazdu

21.12.2021

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

11.2021

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Nošovice**

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Brak koła zapasowego

Kraj **Czechy**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	
05.11.2026 12:11:58	**Raport autoDNA**	**85.11.XXX.XXX**	**Zabrze, Poland**	
17.06.2026 09:06:28	**Raport autoDNA**	**85.11.XXX.XXX**	**Zabrze, Poland**	

Wyposażenie

FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G 8152A5	CENTER TRIM - TPO (THERMO PLASTIC OLEFIN 8233P1	BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY(W/ HEATED 8712C2
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8885A2	SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R 892WB3	STEER"G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC 5631A4
TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC) 817AB3	DR BELT LINE MLD'G - BLACK-SUS+PVC TYPE 8223A2	SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON) 8838B4

SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON) 8873B4	P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824CA6	LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG) 82A8A1
TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE 9574A1	CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL 8131A1	P/WINDOW DR"S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824AA6
P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824BA6	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND,SOL 8611B4	JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE 9119A2
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 9871A1	O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D 2845A2	FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR 8153A1
BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED 8196A2	POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM 826DA1	W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846BA1
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR 9852A1	SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE 4503A2	TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK) 5297D1
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5411A1	BLACK HIGH GLOSSY-CONSOLE UPPER PNL 84M2A1	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE 9511A1
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER 963MA1	ENGINE PACKAGE - VGT HIGH POWER ENG 0091B3	MUFFLER TAIL TRIM - SINGLE TWIN TIP 2862A3
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) 5894A1	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) 589GA1	MAP POCKET FINISH"G - W/O T/C PILE 8235A1
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 963ZA1	FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC 8151A2	TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC 8175A2
A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER 84C3A4	DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) 94K3A1
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9811A2	RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5511B1	AIR BAG LABEL(PAS'S) - PICTOGRAM 569BE1
TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL 8172A1	DR FRAME GARNISH - BLACK(GLOSSY) 8225A2	ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE 8649A5
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9541A1	SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963CA1	FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON 9761A6
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD) 8531A3	PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8762C4	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888AA2
EU+AUSTRALIA TYPE - WIRING ONLY 2536A4	TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 529TA7	TSA (TRAILER STABILITY ASSIST) 5898A1
HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) 589HA1	INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR 8135A3	IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG 813BA1
KEY PROVIDED - MASTER KEY 2EA 8192A1	FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9545A3	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965BA1
BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR) 3711A9	ENGINE GASKET - NON ASBESTOS 2111A2	FUEL TANK MATERIAL - PLASTIC 3113A2

TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE	529AB1	SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)	5693A1	DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)	589AA1
LEVER FINISH"G - METAL PAINT	8262A3	ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE	8511C1	MLD"G-S/SILL - NATURAL COLOR	8772B2
SEAT BACK - SEAT BACK POCKET	886BA1	DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)	94J1A1	SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE	94X5A1
DR FRAME MLDG - SATIN FINISH	8221A4	AL WHEEL 7.5J * 18 - A TYPE	5291XK	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)	5895A1
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)	5896A1	LICENCE PLATE - EUROPE TYPE	6921D1	HOOD PANEL MATERIAL - STEEL	8111A1
FR DR GLASS - SOLAR CONTROL	8241A3	RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE	8721B1	RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT	9741A1
PASSENGER SIDE - DEPOWERED	5692A3	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK	8177A1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE	8522A1
VANITY MIRROR - GLASS TYPE	852GA1	COLOR - BODY COLOR + BLACK	8652B3	RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY	8791C1
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER	8857A2	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)	965CA1	O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY	965QA1
REFRIGERATOR - ALTERNATIVE	9768A2	AT KNOB - LEATHER WRAPPED	4371B3	TIRE SOURCE - CONTINENTAL	5294B9
CHILD SAFETY RR DR LOCK"G	8136A1	SPEED SENS"G AUTO DR LOCK	813AA1	KEY TYPE - INSIDE CUTTING	8191A2
SINGLE BOOSTER - 11 INCH	5911A6	TAIL GATE TYPE - LIFT UP	8171A1	STEER'G LOCK TYPE - ESCL	8198A3
DR MOOD LAMP - MOOD LAMP	823XA1	MLD"G-WINDSHIELD - BLACK	8612A1	ANTI-CORROSION TREATMENT	8648A1
ADJUSTER - PUMP"G DEVICE	8825A4	S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT	888JA1	S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT	888SA1
WASHER FLUID WARN"G LAMP	94G0A1	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)	965AA1	INTERIOR LAMP - AUTOCUT	371FA1
DRIVER SIDE - DEPOWERED	5691A3	FR BRAKE - DISC-17 INCH	5811A6	RR BRAKE - DISC-16 INCH	5812A9
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)	5891A2	ELECTRIC FOLD"G CONTROL	876MA1	SPEEDOMETER TYPE - KMPH	94M0A1
INSTANT FUEL CONSUMPTIO	965EA1	LUGGAGE SIDE - PLASTIC	8571B1	TIE DOWN HOOK(LASHING)	8642A1
PASSENGER"S SIDE - ELR	8884D1	A/T POSITION INDICATOR	94C1A1	TRUNK LID(T/GATE) OPEN	94D7A1

DUAL HORN - SHELL TYPE 9661B2	235 TIRE - 235/55 R18 5293JD	PARKG BRK CONTROL-EPB 5971A4
KEYLESS ENTRY-B/ALARM 819AA1	RR DR GLASS - PRIVACY 8245A5	FINISH"G - BODY COLOR 8261A2
A/T DIGITAL INDICATOR 94K7A1	FUNCTION - AIR FILTER 9714A1	NOZZLE - SPRAY WASHER 9851A1
MAKER MARK - HYUNDAI 863BA1	VIN LABEL-ANTI THEFT 864HA1	TEMPERATURE UNIT - C 94N0A1
ENGINE COVER - FULL 2921A4	N/PUNCH - FLAT TYPE 8421D1	HEATER CONTROL KNOB 84GBA1
VANITY MIRROR COVER 852BA1	VANITY MIRROR COVER 852HA1	SEAT BACK - N/PUNCH 8575A3
GARNISH-SIDE - EMBO 8775A6	HEAD REST - UP/DOWN 8821A1	HEAD REST - UP/DOWN 8854A1
DRIVER"S SIDE - ELR 8881B1	HOLDER - UPR ANCHOR 892DA1	DIRECTION INDICATOR 94C6A1
PTC HEATER_INT TYPE 9713A2	KICKDOWN MECHANISM 327AA1	FR BUMPER LIP - W/ 865EA2
RR HEATED W/ TIMER 871BA1	MLD"G-ROOF - BLACK 8725A1	MLD"G - BODY COLOR 8731B1
COLOR - BODY COLOR 8765A2	SIDE REPEATER LAMP 876NA1	SEAT BELT REMINDER 8889A1
SEAT BELT REMINDER 888DA1	LCD ODO/TRIP METER 940EA1	LUGGAGE UNDER TRAY 857KA1
MLD'G - CHROME(CR) 8653A4	4-SPOKE - LEATHER 5611C3	PAB ON/OFF SWITCH 569EA1
FORMED TYPE - STD 8231B1	CAR NAME - TUCSON 863AAK	DR AJAR - DR AJAR 94D0A1
AUTO DEFOG SYSTEM 972MA1	BLADE TYPE - AERO 9819A2	FR IMPACT SENSOR 569CA1
MAP POCKET-FR DR 82A5A1	MAP POCKET-RR DR 82A7A1	MATERIAL - VINYL 8521A1
MATERIAL - VINYL 8523A1	TYPE - EXTENSION 852EA1	TYPE - EXTENSION 852LA1
LUGGAGE NET HOOK 8578A1	SEAT BACK POCKET 8836A1	ELAPSE TIME(E/T) 965DA1
FR WIPER-2 SPEED 981AA1	ROLLOVER SENSOR 569HA1	SW ILLUMINATION 8133A1

SMART KEY-FR DR 819HA1	P/WINDOW SW PNL 84GAA1	LUGGAGE SIDE LH 857FA1
VIN LABEL - VIN 864EA1	TYPE - 2.5 MILE 8651B1	LENS TYPE - LED 8723A2
DOUBLE RECLIN"G 8824A2	DOUBLE RECLIN"G 885EA2	DOUBLE RECLIN'G 8922A2
S/BELT REMINDER 898JA1	WATER SEPARATER 94H2A1	AUTO STOP (ISG) 94X4A1
BLUE TOOTH REMO 967EA1	DOUBLE PIPE IHX 9763A1	FLOOR - N/PUNCH 8573A3
LUGGAGE SCREEN 857IA1	A PILLAR - STD 858AA1	B PILLAR - STD 858BA1
C PILLAR - STD 858CA1	RR UNDER COVER 865HA1	TYPE - DIGITAL 9451A1
BATTERY CHARGE 94D1A1	CRUISE CONTROL 94F3A1	GLOW INDICATOR 94G5A1
HOOD INSULATOR 811AA1	DR SCUFF - DLX 858RA2	CONSOLE A/VENT 974AA1
BATTERY SAVER 371CA1	CURTAIN A/BAG 5695A1	CTR FACIA PNL 8491A1
ACOUSTIC FILM 86A2A1	WHL ARCH MLDG 877FA1	CLOTH - CLOTH 8811C1
ENG OIL LEVEL 94H8A1	REMOTE FOLD"G 89E4A1	POWER OUTLET 84K9A1
RR DEFLECTOR 877BA1	LOAD LIMITER 888EA1	LOAD LIMITER 889MA1
DRINK HOLDER 89C1A1	OIL PRESSURE 94C7A1	PARK"G BRAKE 94C9A1
CHECK ENGINE 94D9A1	BRAKE VACUUM 94H1A1	WINDOW TRIM 817BA1
ILLUMINATED 852DA1	ILLUMINATED 852KA1	TOWING HOOK 8641A1
SPEEDOMETER 9402A1	WATER TEMP. 940DA1	RR FOG LAMP 94D5A1
SET CONTROL 94F4A1	IMMOBILIZER 94H6A1	IMMOBILIZER 9542A1
AUDIO REMO. 967AA1	RAIN SENSOR 9815A1	LUGGAGE NET 8579A1

HIGH GRADE	6501A1	STEP PLATE	858SA1	LWR ANCHOR	892GA1
SIDE - ELR	8981A4	TACHOMETER	940BA1	W/ DAMPER	8452A2
FR - 1 EA	8532A1	RR - 2 EA	853AA2	RR - 1 EA	853JA1
ROOF RACK	8672A1	CTR - ELR	8982A4	BRAKE OIL	94C8A1
HIGH BEAM	94D2A1	SEAT BELT	94E3A1	E.S.P OFF	94J0A1
SEAT BELT	9681A1	W/ HEATED	561AA1	W/O LOCK	8451A1
W/ ILLUM	845BA1	RHEOSTAT	9491A1	LOW BEAM	94D3A1
LOW FUEL	94D4A1	H-MATIC	4509A1	KEY OUT	94V1A1
A.B.S	94E5A1	A/BAG	94E6A1	E.S.P	94H9A1
FUEL	940CA1	MDPS	94H7A1	EPB	94X3A1

Archiwalne zdjęcia pojazdu

25.08.2026 **Liczba zdjęć 37**
























11:48
DAB/FM
AUTO
A/C










superauto.pl
PewneUżywane








superauto.pl
PewneUżywane






superauto.pl















17.06.2026 Liczba zdjęć 21





















0




HOLD
OFF


TMAJD81AGMJ14733




CRDI

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.