

Wycena pojazdu numer: 02/03/2025/MW

z dnia: 2025/03/12

Firma rzeczoznawcza: Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp. z o.o

Adres: Lasek Brzozowy 3 lok 23, 02-792 Warszawa

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] III-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy**

Marka: **IVECO**

Model pojazdu: **70C18H Daily HI-MATIC MR`22 E6e 7.2t**

Wersja:

VIN: **Z C F C 6 7 2 C 0 P 5 5 6 3 8 4 3**

Nr rejestracyjny: **WZ591GR**

Nr Info-Ekspert: **142-11461**

Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza 133428 km

Data pierwszej rejestracji 2023/08/18

Data ważności badania technicznego 2025/07/22

Rodzaj zabudowy skrzyniowa z opończę

Rodzaj kabiny krótka

Dop. masa całk. / Ładowność 7200 kg / 3305 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / automatyczna

Rozstaw osi 5100 mm

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 2998 ccm / 129kW (175KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy

Norma spalin E6e

Kolor powłoki lakierowej kabiny biały 2-warstwowy typu uni

Miejsce oględzin ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

Pojazd bazowy

Pojazd wyceniany

Wypożyczenie kabiny:

Zabudowa sypialna kabiny górna

Wymiary zabudowy

dług.: 6150 mm / szer.: 2550 mm / wys. burt: 350 mm

Wypożyczenie zabudowy:

Stelaż z opończę

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

WINDA ZAŁADOWCZA

DHLM

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Belka przeciwnajazdowa tylna profil stalowy, ze światłami	13 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 9 generacji
2 Fartuchy p/błotne przednie	14 System Start/Stop
3 Fotel kierowcy komfortowy, regulowany	15 Szyba przednia przyciemniana
4 Fotel kierowcy z pełną regulacją	16 Szyby przednie regulowane elektrycznie
5 Fotel pasażera komfortowy z regulacją odcinka lędźwiowego (3 stopnie regulacji, podłokietnik)	17 Światła do jazdy dziennej DRL
6 Fotel pasażera komfortowy, regulowany	18 Tachograf elektroniczny
7 +Kliny pod koła 1 szt.	19 Tapicerka materiałowa (obrzeża wzmocnione vinyl)
8 Osłona chłodnicy z chromowanym wykończeniem	20 Zamek centralny zdalnie sterowany
9 Poduszka powietrzna kierowcy	21 Zawieszenie przednie mechaniczne - resor poprzeczny Quad Leaf
10 Przygotowanie do montażu tachografu elektronicznego	22 Zestaw naprawczy opon z kompresorem
11 Przygotowanie do radia cyfrowego DAB	23 Złącze "USB"
12 Sygnał ostrzegawczy cofania	
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	
2 Przygotowanie do montażu radia + 4 głośniki + antena	
Przygotowanie do montażu radia	
Antena radiowa	
Głośniki 4 szt.	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Lusterka zewnętrzne na długich ramionach
2 +Ogrzewanie niezależne
3 Pakiet Delivery Urban
Koło zapasowe
Wyświetlacz centralny kolorowy
Półka nad przednią szybą
System wspomagania nagłego hamowania aktywny AEBS + hamulec miejski
Uchwyty ułatwiające wsiadanie na słupku A po obu stronach kabiny
Resory tylne wielopiórowe (półeliptyczne) dwustopniowe (z resorem pomocniczym)
4 Pakiet Evolution (dopłata)
Światła p/mgielne przednie
Klimatyzacja automatyczna
Radioodtwarzacz
Sterowanie radiem w kierownicy
Tempomat
Kierownica pokryta skórą
Hamulec postojowy elektryczny
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Fotel pasażera podwójny ze stolikiem w oparciu
Sprężarka do klimatyzacji

Osłona chłodnicy z chromowanym wykończeniem
 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
 System komunikacji bezprzewodowej ze smartfonem
 Wyświetlacz centralny kolorowy
 Zagłówki foteli przednich pełne tapicerowane z logo Daily
 Wykończenie deski rozdzielczej "Elegance"
 Ogranicznik prędkości dodatkowy nastawny złączany
 Fotel kierowcy amortyzowany z 3-stopniową regulacją, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem

5 Skrzynka narzędziowa podwójna

6 +System nawigacji satelitarnej

7 Uchwyt centralny na dokumenty i smartfon/tablet 4-10 cali zgniazdem ładowania USB

8 Zawieszenie tylne pneumatyczne

9 +Zbiornik paliwa 350 l Car-Tad II

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 225/75 R16C 121/120R VANCO FOURSEASON 2 TL	5,1
Przednie prawe:	CONTINENTAL 225/75 R16C 121/120R VANCO FOURSEASON 2 TL	2,4
Tylne LZ:	CONTINENTAL 225/75 R16C 121/120R VANCO FOURSEASON 2 TL	2,8
Tylne LW:	CONTINENTAL 225/75 R16C 121/120R VANCO FOURSEASON 2 TL	2,2
Tylne PZ:	CONTINENTAL 225/75 R16C 121/120R VANCO FOURSEASON 2 TL	2,7
Tylne PW:	CONTINENTAL 225/75 R16C 121/120R VANCO FOURSEASON 2 TL	2,4

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarcynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa papierowa - brak wpisów.

Pojazd zarejestrowany jako dwuosobowy.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepocień i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchomych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej rzędu 60 - 80 µm na pozostałych elementach karoserii (poszyć z materiałów

metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- osłona tablicy rozdzielczej windy - zarysowania tworzywa
- obudowa lusterka prawego - zarysowania tworzywa
- wyłączenie pokrywy komory silnika - uszkodzone
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania, nawiercone otwory
- zabudowa sypialna- zabrudzenia poszyć tapicerskich
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z nieznacznymi, eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- obręcze kół pojazdu - z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- pokrywa komory silnika - punktowe ubytki powłoki lakierowej
- oponcza - zabrudzenia, zarysowania i otarcia eksploatacyjne, uszkodzenia miejscowe, ślady po naprawach lokalnych/klejeniu
- tylne słupki zabudowy - z niewielkimi uszkodzeniami
- podłoga zabudowy - porysowania, zabrudzenia, uszkodzenia eksploatacyjne, plamy
- „deski” stelaża oponczy - uszkodzenia eksploatacyjne
- słupki i profile stelaża oponczy - eksploatacyjne otarcia, wgniecenia i zarysowania
- szyba czołowa - miejscowe i punktowe uszkodzenia
- wnęka drzwi prawych - ubytek powłoki lakierowej
- zderzak przedni - zarysowania powłoki lakierowej, zaprawki lakiernicze, uszkodzenia tworzywa
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

V. Wymiary

- szerokość - 2,68m
- wysokość - 2,44m
- długość - 6,15m


ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-80 μm	
2	Drzwi	L	70-80 μm	
3	Stopień	L	60-70 μm	
4	Słupek środkowy kabiny	L	70-80 μm	
5	Drzwi	P	70-80 μm	
6	Stopień	P	60-70 μm	
7	Słupek środkowy kabiny	P	50-60 μm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95




Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103




Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128




Fot. nr 129




Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu