autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-04-01 09:58:49 UTC +0200

Wersja językowa: PL

9eec2fb3-761ac5e2-86186293-cf04b812-c9023767

Zeskanuj
Zobacz raport online

Peugeot PARTNER
VF37D9HF0DN516307

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

13 LAT(A) 3 MIES.

Data produkcji / Rok modelowy **2013**

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

12 LAT(A) 8 MIES.

Data pierwszej rejestracji **2013-07-18**

1 9 0 4 3 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów
Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe
Nie odnotowano

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania
Liczba wpisów 11

Historia cenowa
Nie odnotowano

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów 12

Historia uszkodzeń
Liczba wpisów 2

Rejestr zastawów
kraj Polska
Nie odnotowano

Wyposażenie
Liczba wpisów 155

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów 0

Poprawność VIN
Niedostępny

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent PEUGEOT	Model PARTNER	Rodzaj nadwozia VAN
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 1600	Kraj producenta FRANCJA
Kod koloru lakieru EZR	Kolor lakieru ALUMINIUM GREY	Próbka koloru lakieru
Kod koloru wnętrza FZ	Data produkcji 2013	Kod silnika DV6DTED
Silnik 1.6 HDI 16V	Norma emisji spalin EURO 5	Moc silnika 68KW (92HP)
Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów BE4-5L MANUAL GEARBOX
Typ licznika KMH	Ogumienie 195/65 R15 91T	Średnie spalanie [l/100km] 6.32

AKCJE SERWISOWE

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **12** Odnotowano **0**

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt
Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)
Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe
Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2025

02.07.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
181 603 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-07-02**
Kraj **Polska**

01.07.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-06-30**
Kraj **Polska**

2024

02.07.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **170 670 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-07-02**
Kraj **Polska**

01.07.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-06-30**
Kraj **Polska**

2023

09.08.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **159 091 km**

Kraj **Polska**

01.07.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-06-30**
Kraj **Polska**

29.06.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **158 064 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-06-29**
Kraj **Polska**

2022

01.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-30**

Kraj **Polska**

01.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
147 936 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-07-01**

Kraj **Polska**

2021

01.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-30**

Kraj **Polska**

01.07.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
136 457 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-07-01**

Kraj **Polska**

04.02.2021

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
132 583 km

Sprawdzenie pojazdu po uzasadnionym przypuszczeniu zagrożenia bezpieczeństwa

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

02.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 100 - 1 200 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

25.01.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **132 570 km**

Kraj **Polska**

2020

10.07.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **128 331 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-07-10**

Kraj **Polska**

01.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-30**

Kraj **Polska**

2019

19.07.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **108 128 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2020-07-19**

Kraj **Polska**

01.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-06-30**

Kraj **Polska**

2018

20.07.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **87 372 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2019-07-20**

Kraj **Polska**

2016

20.07.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
52 053 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2018-07-20**
Kraj **Polska**

2013

18.07.2013

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Przystosowany do ciągnięcia przyczepy
Katalizator
Termin badania technicznego **2016-07-17**
Kraj **Polska**

18.07.2013

Pierwsza rejestracja pojazdu

06.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 300 - 1 400 PLN**
Kraj **Polska**

24.05.2013

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

04.2013

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Mangualde**
Kolor nadwozia **Szary**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Brak zestawu naprawczego
Kraj **Portugalia**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

- OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
- ZDERZAK PRZ. W 2 TONACJ.KOLOR. TLN. BARW. W MASIE
- AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
- TKANINA RESEAU G260 + OMNI REPS F920 "9W"
- LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
- PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
- NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
- CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
- ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
- OPONA 195/65 R15 91T NIE WZMOCNIONA
- Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
- SIEDZISKO PRZED PASAŻERA WYJMOWANE
- KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
- OSŁO DŹWIGNI/GAŁKA + PŁYTKA PLAST
- BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
- LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
- LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZEROKIE
- MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
- LUSTERKO ASFERYCZNE ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNE
- WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
- LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
- KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS ZEW NEUTR
- STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ
- ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
- WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
- BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
- ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
- CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
- BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
- ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
- BEZ ELASTYCZNEJ OSŁONY TERMICZNEJ
- WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
- DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 25
- BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
- LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
- ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
- SKALOWANIE 200 KM/GODZ LUB 120 MIL/GODZ TŁO CZARNE
- NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
- PRZEDNIA SZYBA WARSTWOWA + TYLNA HARTOWANA
- BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
- RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
- BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
- WYCIERACZKA TLN PR PRZER AUTO W RUCHU
- PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
- BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
- SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
- 2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE PRZESZKLONE
- OGRZEWANIE DODATKOWE AUTOMATYCZNE
- BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
- PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
- ODDZIELNE STEROWANIE PRZÓD - TYŁ
- WEWN ELEM STER WYGLĄD NEUTRALNY
- WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
- BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM

BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU	WYKOŃCZ.BISE+NAWIEWNIK ZEPHYR	1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 160W
BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO	PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA	BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW	LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI	SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ	ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PALIWA
MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU	BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER	WYGŁUSZENIE PRZEGRODY 4 KG
BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO	Z WYCIERACZKĄ TYLNEJ SZYBY	1 SZYBA STAŁA RZĄD 2 PRAWA
Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH	MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL	SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO	KABINA POJEDYNCZA OTWARTA	BEZ BLOKADY PRZEW. DZIECI
BEZ WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO	ZDERZ BEZ ELEM OZDOBNYCH	Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC	BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
KATALIZATOR DOLNY 50PPM	MONTAŻ BEZ ZAGŁÓWKA TYL	DRZWI BOCZ D PRZESUWANE
MECHANIZM RÓŻNICOWY 84	PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ	FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU	BEZ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ	ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD	Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU	LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO	CZUJNIK POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POW PASAŻERA	PODUSZKA POW KIEROWCY	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
ANTENA W DACHU KRÓTKA	BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW	BEZ TYLNEGO PASA BEZP
DYWANIK BAGAŻNIKA PVC	KRATA OCHRONNA PRZODU	SYSTEM WTRYSKU BOSCH
SKRZYNIA MECHA BE4 L	BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH	STYL ATACAMA 15 CALI
1 SZUFLADA POD FOTEL	DIESEL TURBO DV6DTED	BEZ SZYBY TLN. DRZWI
FILTR ZBIORN. WEWN.	SKRZYNIA MECHA BE4T	KIEROWNICA PO LEWEJ
ALTERNATOR KLASA 15	Z SONDĄ TEMP. ZEWN.	BEZ INNYCH SCHOWKÓW
BEZ STOP AND START	BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ	ROZRUSZNIK KLASA 6
BEZ DODATK KANAPY	AKUMULATOR L3 450	CHŁODZENIE ZWYKŁE
BEZ KLAPY W DACHU	BEZ TYLNEJ KANAPY	SKRZYNIA MECHA 5
Z CZYTNIKIEM MAP	MONO TUNER RADIO	2 GŁOŚNIKI PRZED
ŁADOWNOŚĆ 800 KG	BEZ SYSTEMU ESP	BEZ WYGŁUSZENIA
ŚWIATŁA DZIENNE	KANAPA MODUŁOWA	SILNIK TYPU DV

66 KW - 215 NM	Z NAGRZEWNICĄ	PRZYCIEMNIONA
WELUR KAUCZUK	ABS BOSCH 8 1	ZAW NORMALNE
BEZ KONSOLI	CP 17 X 71	BEZ ZEGARA
KIER ZAMSZ	OGRZEWANE	1600 CM3
ABS	BEZ	

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.
Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie.
Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o.
Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.
AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.
Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj

Zobacz raport online

VF37D9HF0DN516307

Peugeot PARTNER



Jak skanować QR kod
Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę
Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu
Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.