

Nr zlecenia DEKRA: ALIOR-L(W)/KAT/35895/25/05/19
Nr zlecenia/szkody: 867175/23/1
Data zlecenia: 19-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Agnieszka Żurek
Alior Leasing Sp. z o. o.
ul. Szewczenki 8
40-855 Katowice

Rzecznik:

mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0152884
Producent	KIA
Model	Ceed Hatchback 21-
Typ/wersja	Ceed 1.5 T-GDI Business Line DCT
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1285
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1850
Rozstaw osi 1/2	2650
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1482
Moc silnika [KM/kW]	160/117,5
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	PY52142
VIN	U5YH2515GPL191201
Data 1. rejestracji	02-08-2023
Data nast. bad. techn.	02-08-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	69 351 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/METALIK
Data oględzin	2025-05-23

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Westlake, ZUPER SNOW	225/45 R17 94V	4,0 mm
	lewe	Westlake, ZUPER SNOW	225/45 R17 94V	4,0 mm
tylna	prawe	Westlake, ZUPER SNOW	225/45 R17 94V	5,0 mm
	lewe	Westlake, ZUPER SNOW	225/45 R17 94V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. Alarm obwodowy
3. Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia
4. Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
5. Bluetooth
6. Bluetooth z możliwością podłączenia 2 urządzeń
7. Chromowane obramowanie szyb bocznych
8. Czujnik ciśnienia w oponach
9. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
10. Czujnik zmierzchu
11. ESC - układ stabilizacji toru jazdy
12. Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół
13. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
14. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45
15. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
16. Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
17. Fotele przednie, podgrzewane
18. Gniazda USB, przód
19. Gniazdo 12V w konsoli centralnej
20. Gwarancja
21. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
22. Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold
23. Immobilizer
24. Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
25. Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
26. Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
27. Kia Live - usługi cyfrowe dla kierowcy(ruch drogowy, pogoda, ceny paliw, parkingi, stacje łado)
28. Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości
29. Kia UVO Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie
30. Kierownica i drążek biegów w skórze ekologicznej
39. Konsola centralna z regulowanym wzdłużnie podłokietnikiem, nawiewami na tył oraz gniazdem USB
40. Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
41. Koło zapasowe, dojazdowe
42. Lakier uni
43. Lampy LED mijania oraz drogowe LED
44. Lampy tylne wykonane w technologii LED
45. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
46. Lusterka boczne składane elektrycznie
47. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
48. Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
49. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
50. Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika
51. Nakładki na pedały, aluminiowe
52. OTA (Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji przez 1 rok
53. Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania
54. Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schówek na okulary
55. Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył
56. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)
57. Podłoga bagażnika dwupoziomowa
58. Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników
59. System automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego Auto Park Assist
60. System nawigacji ekran 10,25, radio DAB, Bluetooth, Android Auto, AppleCarPlay
61. System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy oraz informujący o ruszeniu poprzedzającego pojazdu DAW
62. Szyba przednia podgrzewana
63. Szyby barwione
64. Szyby tylne przyciemniane
65. Tapicerka materiał/skóra ekologiczna
66. Tempomat + ogranicznik prędkości
67. Tylna kanapa składana, dzielona 60:40
68. Tylny podłokietnik

- | | |
|---|---|
| 31. Kierownica z funkcją podgrzewania | 69. Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED |
| 32. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 70. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego |
| 33. Klamki w kolorze nadwozia | 71. Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne |
| 34. Klamki wewnętrzne chromowane | 72. Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym na wysoki połysk |
| 35. Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej | 73. Zamek centralny z pilotem |
| 36. Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach | 74. Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia |
| 37. Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala | 75. Światła do jazdy dziennej LED |
| 38. Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem | 76. Światła przeciwmgielne LED |

Wyposażenie dealerskie

- | | |
|--|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Pakiet Bezpieczeństwo | - |
| Kia Blind Spot Collision Warning - system monitorowania martwego pola w lusterkach | |
| Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną reg. odległości i funkcją Stop and Go | |
| Safe Exit Warning - system ostrzegania w momencie nadjeżdżania z tyłu i otwierania drzwi | |
| Kia Rear Cross Traffic Alert - czujniki ostrzegające o zbliżającym się pojeździe i funk. zatrzymania | |
| Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych | |
| Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie | |
| Kia Rear Cross Traffic Collision Assist- system monitorowania ruchu z funkcją zatrzymania | |
| System monitorowania martwego pola Blind Spot Collision Warning w lusterkach | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd	-
Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo)	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-05-2025

Rzecznik DEKRA:
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	90 - 130
2	Łotnik przedni lewy	80 - 110
3	Słupki przedni lewy	40 - 100
4	Drzwi przednie lewe	90 - 110
5	Dach	100 - 120
6	Słupki środkowy lewy	50 - 70
7	Próg lewy	40 - 70
8	Drzwi tylne lewe	90 - 110
9	Łotnik tylny lewy	70 - 110
10	Pokrywa/klapa	90 - 120
11	Łotnik tylny prawy	70 - 110
12	Drzwi tylne prawe	90 - 110
13	Słupki środkowy prawy	50 - 70
14	Próg prawy	40 - 70
15	Drzwi przednie prawe	90 - 110
16	Słupki przedni prawy	50 - 100
17	Łotnik przedni prawy	90 - 100

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Błotnik	przed. l.			ślady demontażu
Komora silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Wygluszenie ściany grodziowej		rozerwanie		
Błotnik	przed. l.	odkształcenie		
Błotnik	przed. l.	ślady korozji		
Drzwi	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Błotnik	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	przed. l.	wgniecenie/nia		
Drzwi	tyln. l.	wgniecenie/nia		
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Reflektor	lew.			rok produkcji 2022 - starszy od wycenianego pojazdu
Reflektory	przed.			zaparowane
Zderzak	przed.	ubytek powłoki lakierowej		
Zderzak	przed.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Brak możliwości weryfikacji

Pojazd udostępniono w warunkach parkingowych bez dostępu do stanowiska diagnostycznego.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Brak możliwości weryfikacji

Pojazd udostępniono w warunkach parkingowych bez dostępu do stanowiska diagnostycznego.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Pojazd udostępniono w warunkach parkingowych bez dostępu do stanowiska diagnostycznego.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Pojazd udostępniono w warunkach parkingowych bez dostępu do stanowiska diagnostycznego.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Pojazd udostępniono w warunkach parkingowych bez dostępu do stanowiska diagnostycznego.

WYPOSAŻENIE POJAZDU/Obowiązkowe

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Klucz zapasowy		brak		

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

cyfrowa kopia dowodu rejestracyjnego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

vin

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:**

1

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.




Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.




Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

REJESTRACJA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

REJESTRACJA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Model samochodu: **CEED III** Numer identyfikacyjny (VIN): **U5YH2515GPL191201** Data przekazania (dd-mm-rr): **04-08-23**

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości warunki gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie.
Oświadczam, że zakupiony samochód jest wyposażony w pakiet, trybał obsługujący i jest kompletnie kompletny. Także stan wizualny
widocznych elementów zewnętrznych i wewnętrznych jest kupującemu znany i nie budzi zastrzeżeń.

Imię i nazwisko nabywcy / Nazwa firmy:

DELIK SPÓŁKA JAWNA
ul. Skłodowska 17, 62-081 Przemirowo
NIP 7773131274 REGON 301216141
telefon: +48 61 670 50 20
e-mail: kontakt@delik.pl
www.delik.pl

Przebieg i podpis Sprzedawcy

Czytelny podpis Nabywcy

Kopia dla właściciela

Fot. 57.

POTWIERDZENIE ZAKUPU PAKIETU SERWISOWEGO

Potwierdzenie zakupu pakietu serwisowego

Model samochodu: **CEED III 1.5 T-GDI** Numer identyfikacyjny (VIN): **U5YH2515GPL191201** Data zakupu (dd-mm-rr): **04-08-23**

Nazwa pakietu serwisowego: **Pakiet przeglądów CEED, PROCEED, XCEED 1.5 T-GDI** Data ważności pakietu (dd-mm-rr): **04-08-27**


Imię i nazwisko nabywcy / Nazwa firmy:

DELIK SPÓŁKA JAWNA
ul. Skłodowska 17, 62-081 Przemirowo
NIP 7773131274 REGON 301216141
telefon: +48 61 670 50 20
e-mail: kontakt@delik.pl
www.delik.pl


Przebieg i podpis Sprzedawcy

Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD IV <u>60000</u> km	Wykonane czynności:
Data przeglądu: <u>10.01.2025</u>	Wymiana oleju: ☒
Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): <u>57778</u>	Marka i typ: <u>20</u>
Wynik badania testerem diagnostycznym: <u>OK</u>	Wymiana płynu hamulcowego: ☒
Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg: <u>10.01.2026 / 72 778</u>	Wymiana filtra paliwa: ☐
Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: <u>Bryk</u>	Wymiana filtra powietrza: ☒
Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: <u>Bryk</u>	Czynności dodatkowe: <u>filtry kabiny</u>
Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:	 DEKRA Movement that inspires EG GRZET Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Perzyska 1 NIP 5903045314 KRS 0000140000

32

Fot. 61.


REJESTR DODATKOWYCH WYMIAN OLEJU SILNIKOWEGO
(jeżeli są wymagane przez harmonogram przeglądów niniejszej K.G. oraz instrukcji obsługi pojazdu)

Wymiana oleju silnikowego nr I	Wymiana oleju silnikowego nr II	Wymiana oleju silnikowego nr III
Data przeglądu: <u>2023-12-07</u>	Data przeglądu: <u>07.03.2024</u>	Data przeglądu:
Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): <u>13918</u>	Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): <u>42584 km</u>	Rzeczywisty przebieg pojazdu (km):
Wynik badania testerem diagnostycznym: <u>V</u>	Wynik badania testerem diagnostycznym: <u>OK-V</u>	Wynik badania testerem diagnostycznym:
Następna wymiana oleju nie później niż – data / przebieg: <u>07.12.2024 / 28918 km</u>	Następna wymiana oleju nie później niż – data / przebieg: <u>01.02.2025 / 52584</u>	Następna wymiana oleju nie później niż – data / przebieg:
Zastosowane materiały eksploatacyjne: <u>KIA OW-20</u>	Zastosowane materiały eksploatacyjne: <u>KIA OW-20 fullsyn</u>	Zastosowane materiały eksploatacyjne:
 703 KIA MOTORS ul. Sienkiewicza 10A 01-673 Warszawa tel. 22 673 10 20 www.kia.com.pl	 703 KIA MOTORS ul. Sienkiewicza 10A 01-673 Warszawa tel. 22 673 10 20 www.kia.com.pl	
Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej	Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej	Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej


39

Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 63.



Fot. 64.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.