Raport Historii Pojazdu autoDNA

Citroën C3

VF7SXHNPYPT720124

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **42 000 km**

Ubezpieczenie do **2027-02-21**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-13 13:38:55 UTC +0200 Wersja językowa PL
87bd13cd-55dbf3ce-ef5cb5f4-385f98ca-361c6b5e

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Nie odnotowano

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **21**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **13/13**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **2**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **13**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **158**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Citroën • C3

Producent **CITROËN**	Rodzaj nadwozia **HATCHBACK**	Typ paliwa **BENZYNA**
Pojemność silnika [cm3] **1200**	Kraj producenta **FRANCJA**	Kod koloru lakieru **EVH**
Kolor lakieru **ELIXIR RED WORK**	Kod koloru wnętrza **FR**	Data produkcji **2023**
Kod silnika **EB2ADT UE64**	Silnik **1.2 PURETECH**	Moc silnika **81KW (110HP)**
Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Skrzynia biegów **AT6 AUTOMATIC GEARBOX**
Liczba drzwi **5**	Typ licznika **KMH**	Ogumienie **205/55 R16 94V**
Średnie spalanie [l/100km] **7.08**	Norma emisji spalin **EURO 6.4**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **13** | Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL


Nie odnotowano

Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu"

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd"), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

11.03.2026

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **42 000 km**

Kraj **Polska**

22.02.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-02-21**

Kraj **Polska**

2025

11.04.2025

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **24 966 km**

Kraj **Polska**

22.02.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-02-21**

Kraj **Polska**

2024

11.2024


Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5 000 - 5 500 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia



Strefa uszkodzenia
- Tył

Kraj **Polska**

22.02.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-02-21**

Kraj **Polska**

22.02.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Częstochowa, śląskie**

Kraj **Polska**

29.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-03-28**

Kraj **Polska**

2023

30.11.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-28**

Kraj **Polska**

30.11.2023

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Kraków, małopolskie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2026-11-29**

Kraj **Polska**

30.11.2023

Pierwsza rejestracja pojazdu

30.11.2023

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

11.2023

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Trnava**

Kolor nadwozia **Czerwony**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Brak koła zapasowego
Zestaw naprawczy do opon

Kraj **Słowacja**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

- Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

POŚREDNIE WYKRYWANIE NISKIEGO CIŚN W OPONACH BEZ LOKALIZOWANIA	STEROWANIE AUTO OŚWIETLENIA BAGAŻNIKA + PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ	CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
NAKŁADKA OZDOBNA ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWEGO CZARNA Z POŁYSKIEM	LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE	WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ W STOPNIACH CELSJUSZA
PODŁOKIETNIK ŚRODKOWY BOCZNY PRZEDNI TYLNY + UCHWYT A	REGULACJA SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE ODCHYLANE	LUSTERKO WSTECZNE ZEWN KIEROWCY STER ELEKTRYCZNIE
SZEROKIE LISTWY BOCZNE+POSZERZENIE BŁOTNIKÓW+PRÓG	4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ	WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.	REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE POCHYLANE	Z ZACZEPAMI I ISOFIX Z TYŁU BEZ ISOFIX Z PRZODU
TYLNY WYKRYWACZ PRZESZKÓD RADAR + TYLNA KAMERA	STEROWANIE SIEDZISKA PASAŻERKA Z PRZODU RĘCZNE	DYWANIK BAGAŻNIKA WYKŁADZINA+PIERŚCIEŃ CZARNY
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE	NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA	AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PO STRONIE PASAŻERA	Z FILTREM PRZECIWPYŁOWYM + WĘGIEL AKTYWNY	KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
TLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE OBRAMOW	ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER	ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA	STRONA KIEROWCY+PASAŻERA (Z +BEZ NAPISU)	WYGŁ PRZEGR CZOŁ+PODŁ PRZÓD CDGH+OSŁ ABS
BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP	Z NADZOREM BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY	LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE	AKUMULATOR L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC	LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOLORZE BIAŁYM
OPONA 205/55 R16 94V - 3PMSF WZMOCNIONA	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6,4	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.4
RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ	AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT	BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA	BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA	WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC	OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA NORMALNA	TKANINA SPLOT PŁOCIENNY CURITIBA "23"
CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA	STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC	ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA EKONOMICZNA	Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
PAS CZARNY BŁYSZCZ+ DEKOR SZARY MIUM	TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL	Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE	BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO	STEROWANIE RADIA NA KOLE KIEROWNICY
Z ZEWN PRZES PIERŚCIENIEM MOCUJĄCYM	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA	PODW. FOTELA KIER. REGULAC. RĘCZN.

BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU	Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA	PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 15 X 61
USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17.5	PODNOŚNIK SZYBY TYŁ STEROW RĘCZNIE	AKUSTYKA ZESPOŁU NAPĘD. DYNAMICZNA
KIEROWNICA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANA	BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.	KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA	TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI	DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
LUSTERKO WSTECZNE WEWN DZIEŃ-NOC	MECHANIZM RÓŻNICOWY ŚREDNICA 84	WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA	AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ	BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2T	SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.	BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER	LUSTERKO ZEWNĘTRZNE OGRZEWANE	BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
AUTOMAT SKRZYNIA BIEGÓW AT6 3	ZESTAW WSKAŹNIKÓW LCD + TEKST	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ	BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU	OWIEWKA POD PRZEDNIĄ PODŁOGĄ
KOREK WLEWU PALIWA Z BLOKADĄ	UKŁAD KIEROWNICZY 90 AMPERÓW	RADIO KOLOR CONNECTE CYFROWE
Z STOP AND START ROZRUSZNIK	ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY	BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ	WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM	LAMPKA DO CZYTANIA PRZEDNIA
EB2ADT UE64 1,2 L BENZYNOWY	ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ	BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH	MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO	SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ	PRZESŁONA PRZEDNIEGO PASA
ALTERNATOR KLASA 12 UHEA	CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE	SCHOWEK FASADY ZAMYKANY
GAŁKA SKÓRA+MIESZEK TEP	ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.	MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU	FOTEL BEZ PODGRZEWANIA	EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
DACH KOLOR BIAŁY OPALE	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
PODUSZKA POW KIEROWCY	CZUJNIK POZIOMU OLEJU	ANTENA W DACHU KRÓTKA
ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA	Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA	SYSTEM WTRYSKU VALEO
BEZ PODŁOKIETN. PRZ.	KIER ZAMSZ 3 RAMIONA	FILTR ZBIORN. WEWN.
BEZ KOŁA ZAPASOWEGO	KIEROWNICA PO LEWEJ	ZESP.PEDAŁÓW STAND.
BEZ INNYCH SCHOWKÓW	KONTROLKA TEMP WODY	BEZ SZYBY W DACHU
PODŚWIETLANE LOGO	MONO TUNER RADIO	KOŁO LET 16 CALI

ROZRUSZNIK STTD	ROUE 6.5J16ET20	Z SYSTEMEM ESP
SILNIK TYPU EB	1 GNIAZDO USB	Z MIRROR LINK
ESP BOSCH 9.3	ZAW NORMALNE	IZOL DŹWIĘK
BEZ WI-FI	1200 CM3	BVA AT6
ZACZEPY	ECO LED	PÓŁKA
ZIMNO	ABS	

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.