Raport Historii Pojazdu autoDNA



Dacia Dokker

UU18SDXV561835310

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **204 485 km**

Ubezpieczenie do **2027-01-09**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-04 09:33:38 UTC +0100 Wersja językowa PL
34819eec-b641438e-9d158d8e-54aabe38-99d479d0

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Pierwszy właściciel
- Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

- **Informacje o pojeździe** — Liczba wpisów: **13**
- **Akcje serwisowe** — Liczba wpisów: **0**
- **Bazy skradzionych pojazdów** — Przeszukane bazy: **13/13**
- **Odczyty drogomierza** — Liczba wpisów: **12**
- **Historia pojazdu** — Liczba wpisów: **26**
- **Dziennik sprawdzeń** — Liczba wpisów: **0**
- **Wyposażenie** — Liczba wpisów: **176**
- **Archiwalne zdjęcia** — Liczba wpisów: **12**

Informacje o pojeździe

Dacia • Dokker

Rodzaj nadwozia **VAN**	Typ paliwa **BENZYNA**	Pojemność silnika [cm3] **1598**
Kolor lakieru **WHITE**	Data produkcji **2018**	Moc silnika **75KW (102HP)**
Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Napęd **2WD**
Liczba biegów **5**	Liczba siedzeń **2**	Norma emisji spalin **EURO 6B**

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **13** | Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

15.01.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **204 485 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-01-15**

Kraj **Polska**

10.01.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-01-09**

Kraj **Polska**

2025

24.01.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **176 210 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-01-24**

Kraj **Polska**

10.01.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-01-09**

Kraj **Polska**

2024

24.01.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **146 635 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-01-24**

Kraj **Polska**

10.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-01-09**

Kraj **Polska**

2023

10.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-09**

Kraj **Polska**

2022

05.12.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
123 227 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-12-05**

Kraj **Polska**

10.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-09**

Kraj **Polska**

2021

16.12.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
98 786 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-12-16**

Kraj **Polska**

05.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
81 869 km

Serwis regularny
Wymiana oleju
Wymiana piór wycieraczek
Wymiana tarcz hamulcowych
Serwis układu hamulcowego
Wymiana filtra oleju
Serwis instalacji gazowej

Kraj **Polska**

10.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-09**

Kraj **Polska**

2020

18.12.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
68 685 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-12-18**

Kraj **Polska**

09.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
40 039 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana filtra oleju

Kraj **Polska**

05.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 750 - 4 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

02.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra oleju
Serwis instalacji gazowej

Kraj **Polska**

10.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-01-09**

Kraj **Polska**

2019

23.12.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **34 711 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2020-12-23**

Kraj **Polska**

08.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **19 892 km**

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra oleju

Kraj **Polska**

06.03.2019

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **2 658 km**

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

18.01.2019

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

01.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **7 km**

Przygotowanie pojazdu do wydania
Serwis kół

Kraj **Polska**

10.01.2019

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2022-01-09**

Kraj **Polska**

10.01.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

2018

11.2018

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Tanger**

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Zestaw naprawczy do opon

Kraj **Maroko**

20.09.2018

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Nie odczytano stanu drogomierza lub odczyt drogomierza nie był możliwy
Pojazd nowy
Kolor nadwozia **Biały**
Oferta leasingowa
Oferta salonu leasingowego
Miejsce postoju **Warszawa**
Cena **49 900 PLN**

Kraj **Polska**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

TYPE OF FRONT WINDOW WINDER.: DRIVER: MOTOR UNIT / PASSENGER: MOTOR UNIT	COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION: TECHNICAL REG: POLAND	TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE): ENVIRONNEMENTAL CONSTRAIN

SPECIAL EDITIONS/ADDITIONAL EQUIPMENT: EQUIPEMENT PRODUCT H01	OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE.: WITHOUT EXCESS SPEED HORN	TYPE OF UTILITY VEHICLE REAR DOORS: 180 DEGREES HINGED DOORS
ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS: HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS	LUGGAGE RETAINING DEVICE: WITHOUT A NET FOR HOLDING LUGGAGE	DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: 433 MHZ NORMAL DOOR OPENI
LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN: WITHOUT DEFINITION SUPPLE	STEERING WHEEL HEIGHT ADJUSTMENT: STEERING WHEEL WITHOUT HE	COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT1: WITHOUT VERSION COMPLEMEN
DRL W SIGNATURE IGNITION FRT RR: DAYTIME RUNNING LIGHTS 1	COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT: BASIC COMMERCIAL VERSION	GEARBOX TYPE: 5-SPEED MANUAL GEARBOX – FRONT-WHEEL DRIVE
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM: WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM	ELECTRONIC STABILITY PROGRAM: DIRECT STAB CON HILL ASST	FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR: WITHOUT PROXIMITY RADAR
FRONT SEAT BELT PRETENSIONER: FRONT SEAT BELT WITHOUT P	FRONT PASSENGER SEAT TYPE(S): FRONT PASSENGER SEAT WITH	DAYTIME RUNNING LIGHTS: WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS
ADDITIONAL ENGINE ENVIRONMENT: WITHOUT FILTER DECANTER	SUSPENDED WEIGHT/FRONT AXLE: SPRUNG WEIGHT/FRONT AXLE2	PLANT MARKING FOR COMPLEX START: COMPLEMENTARY OBJECT
UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION: COMPLEMENTARY OBJECT	NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION: COMPLEMENTARY OBJECT	LEFT-HAND SIDE SECTION: METALLIC LEFT-HAND SIDE PANEL
PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE: AIR-CONDITIONING	EMISSION CONTROL STANDARD: EMIS CONT EURO6B OBD IUPR	INTERIOR REAR VIEW MIRROR: WITHOUT INTERIOR REARVIEW
SPECIAL BUILD (FACTORY).: SERIES VEHICLE (WITHOUT S	GEARBOX TYPE/NUMBER OF GEARS: 5-GEAR MANUAL GEARBOX	ADDITIONAL HEADLIGHTS: WITHOUT ADDITIONAL HEADLIGHT
SPECIAL TECHNICAL FEATURES CODE.: CONTEXT CRITERIOM	MISCELLANEOUS BENEFITS CINQUO: COMPLEMENTARY OBJECT	TYRE PRESSURE DETECTION: WITHOUT TYRE PRESSURE DET
COLOR OF OUTSIDE MIRROR: NON-BODY COLOURED EXTERIO	EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS: 2 ELEC OUTSIDE MIRRORS	POWER TAKEOFF ON ENGINE: WITHOUT POWER-TAKE OFF ON
EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN: COMPLEMENTARY OBJECT	INVARIANT PROCESS SHEET MODEL: MODEL ROUTING SHEET	COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3: EVOLUTION 4 GAMME 1
ENGINE HEATING ELEMENT: WITHOUT PASSENGER COMPART	VEHICLE LIGHT CONVERSION: WO LIGHT ADAPTATION SVO	ELECTRONIC ARCHITECTURE: ELECTRONIC ARCHITEC T4VS
WHEEL DISC PROTECTION.: PROTECTIVE REAR BRAKE DIS	SIDE PANELS/QUARTER PANELS: PLATED QUARTER PANELS	MOTOR ENERGY EQUIPMENT: LIQUEFIED PETROLEUM GAS (
AIR DUCT TO REAR SEATS: WITHOUT AIR DUCT TO REARS	REAR CONNECTION DEVICE: WO ADAPTATION CONNECTION	SPRUNG MASS/REAR AXLE: SPRUNG WEIGHT/REAR AXLE 1
LUGGAGE ROOM LIGHTING: WITHOUT LIGHTED LUGGAGE R	ON-BOARD WARRANTY/SERVICES: DACIA SANS CE REG A1	TYPE APPROVAL CATEGORY: APPROVAL TYPE N1 CLASS 2
UTILITY ADAPT COVER QSTOMIZE: WITHOUT ADAPTATION	SMOKER'S ACCESSORIES: WITHOUT SMOKER ACCESSORIE	LEVEL OF NAVIGATION AID: WITHOUT NAVIGATION AID
GEAR SHIFT INDICATOR: WITH GEAR SHIFT INDICATOR	VP REAR SEATING LIGHTING: COMPLEMENTARY OBJECT	REAR CARPET - FLOOR: WITHOUT REAR FLOOR PROTEC
RIGHT-HAND SIDE SECTION: METALLIC SLIDING DOOR	LOCKING TYPE OF GLOVEBOX: WITHOUT GLOVEBOX LID	BRAKING ASSISTANCE: BOOSTER EMERGENCY BRAKING
ANTI-THEFT DEVICES: WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE	CUSTOMIZED VERSION: VERSION WITHOUT ADAPTATIO	VEHICULE TRANSFORMATION: COMPLEMENTARY OBJECT
REAR HEADREST TYPE: WITHOUT REAR HEAD RESTRAI	DRIVING ASSISTANCE: WITHOUT DRIVING ASSISTANC	BODY REINFORCEMENT: WO PROTECT PEDESTRIAN IMP

TYPE OF REFRIGERANT GAS: COMPLEMENTARY OBJECT	REAR SCREEN WIPERS: WITHOUT REAR SCREEN WIPER	SEAT BELT REMINDER: W S BEALT NOT SECURE DRIV
EQUIPMENT REFRIGERATING: COMPLEMENTARY OBJECT	DOCUMENTATION PERIOD: DOCUMENTARY PERIOD 2011	TRANSMISSION TYPE: 2 WHEELS DRIVE TRANSMISSI
INTERIOR COLOUR STYLING: INTERIOR HARMONY 01	UNDERBODY PROTECTION: WO ANTIGRIT PROTECTION	VEHICLE TRACKING SYSTEM: W/O SECURITY DEVICE
FRONT SIDE AIRBAG: WITHOUT FRONT SIDE AIRBAG	TYPE OF PARTITION: COMPLETE BULKHEAD WITH WI	PASSENGER AIR BAG.: WITHOUT PASSENGER AIRBAG
DRIVER'S HANDBOOK: POLISH GLOVE BOX LITERATU	TURN SIGNAL LAMP: INDICATORS WITH SIDE REPE	TECHNICAL EVOLUTION A: COMPLEMENTARY OBJECT
TECHNICAL EVOLUTION D: COMPLEMENTARY OBJECT	TECHNICAL EVOLUTION F: COMPLEMENTARY OBJECT	IDLE SPEED CONTROL: WITHOUT FAST IDLE SPEED
ACCESSORY SOCKET: STORAGE WITH ACCESSORY SO	TECHNICAL EVOLUTION B: COMPLEMENTARY OBJECT	TECHNICAL EVOLUTION C: COMPLEMENTARY OBJECT
COLD STARTING ASSISTANCE: CONTEXT CRITERIOM	DRIVER SEAT TYPE: DRIVER SEAT WITH FIXED SU	INTERIOR CARGO SIDE TRIM: CONTEXT CRITERIOM
EXTERIOR POWER OUTLET: COMPLEMENTARY OBJECT	WIRING FOR CONVERSION: WITHOUT WIRING ADAP.	STORAGE FOR ACCESSORIES: CONTEXT CRITERIOM
DOCUMENTATION PHASE: DOCUMENTATION PHASE 1	WIDE ANGLE REAR VIEW: COMPLEMENTARY OBJECT	STEERING WHEEL MATERIAL: CONTEXT CRITERIOM
COLOR OF BUMPERS: NON-BODY COLOURED BUMPER	WATER PROTECTION: WO RAIN FORD RIVER KIT	COMMERCIAL IDENTITY: COMPLEMENTARY OBJECT
ENGINE CAPACITY: 1598 CM3 ENGINE CAPACITY	REAR CENTRE SEATBELT.: NO MIDDLE SEATBELT	CHILD SEAT PRE-EQUIPMENT: NON-ISOFIX SEAT
PARTICLE FILTER: WITHOUT PARTICLE FILTER	GEOGRAPHIC COUNTRY: COMPLEMENTARY OBJECT	COMMERCIAL EVENT 1: COMPLEMENTARY OBJECT
LUGGAGE COVER: WITHOUT LUGGAGE COMPARTME	MAKE OF TYRES: TYRE BRAND: MARKED FITTIN	POWER ASSISTED STEERING: POWER STEERING
SEAT HEATER AND COOLER: NON-HEATED SEAT	VARIOUS FUNCTIONS: COMPLEMENTARY OBJECT	REAR SEAT TYPE: WITHOUT REAR BENCH SEAT
CKD GROUPING ZONE: COMPLEMENTARY OBJECT	POWER STEERING: ELE PUMP POWER STEERING	HEATED WINDSHIELD: COMPLEMENTARY OBJECT
TYPE OF REAR STORAGE: CONTEXT CRITERIOM	STOWING LOADS: WITH STOWING LOADS TRUNK	STARTUP CRITERIA: COMPLEMENTARY OBJECT
POLLEN/DUST FILTER: WITH POLLEN FILTER	TYPE OF TOP-MAT.: COMPLEMENTARY OBJECT	LEVEL OF MOTORIZATION: AV ENGINE LEVEL
ACCESSORIES CONFORT: CONTEXT CRITERIOM	WHEELBASE LENGTH: STANDARD WHEEL BASE	TOPPED BY TIRES: COMPLEMENTARY OBJECT
FRONT ROOF STORAGE: WITH ROOF STORAGE	WHEEL RIM TYPE: 15 METAL WHEEL RIMS 1	SERVICE COUNTRY: COMPLEMENTARY OBJECT
MARKETING VERSION: COMMERCIAL VERSION	CRUISE CONTROL: WITHOUT SPEED LIMITER	SPEED LIMITER.: COMPLEMENTARY OBJECT
SERVICE DONGLE: COMPLEMENTARY OBJECT	NAVIGATION MAP: COMPLEMENTARY OBJECT	SEAT COVERS: FABRIC SEAT-LINING N 02
PLANT ASSEMBLY LINE: ASSEMBLY LINE 1	AIRBAG CANCEL: WO DECONNEX AIRB PASS	STOP AND START: WITH STOP AND START
EQUIPMENT LEVEL: EQUIPMENT LEVEL E1	REAR WINDOW: NON-HEATED REAR SCREEN	TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE

DRIVER'S AIR BAG.: DRIVER AIRBAG 1	STEERING SWITCH: STEERING SWITCH 1	ENGINE TYPE: 1.6 SCE PETROL ENGINE
REVERSING LIGHTS: REVERSING LIGHTS	REAR SEATS VIEW: CONTEXT CRITERIOM	DUST PROTECTION: WITHOUT DUST KIT
SPARE WHEEL: REPAIR INFLATION KIT	SERVICE AHA: COMPLEMENTARY OBJECT	SERVICE TMC: COMPLEMENTARY OBJECT
FRONT ARM REST: CONTEXT CRITERIOM	POWER IN DIN HP / KW: 075KW POWER	ROAD SEVERITY: CONTEXT CRITERIOM
TONNEAU COVER: CONTEXT CRITERIOM	NUMBER OF VEHICLE SEATS: 2 SEATS	ECONOMIC DRIVING: WITH ECO MODE
TYPE OF FUEL OR ENERGY: PETROL	ROUTING SHEETS COUNTRY: POLAND	STEERING WHEEL POSITION: LEFT
PRICING: COMPLEMENTARY OBJECT	ROOF RACK/BARS: NO ROOF BARS	STRIPPING: WITHOUT STRIPPING
CONDITIONING: CONDITIONING 2	WINDOW TINT: TINTED WINDOWS	CAPACITY: INCREASED PAYLOAD
TYPES OF RADIOS: RADIO 28F	WHEELS RIMS: NORMAL WHEEL	BODY COLOUR: ICE WHITE BC
ENGINE SUFFIX: 740 INDEX	SEAT TRIMS: VELVET CLOTH	COUNTER UNIT: KILOMETRES
BRAND DESIGNATION: DACIA	BODYWORK TYPE: SMALL VAN	INTERNAL NAME.: NO NAME
WHEEL TRIM: HUBCAP 04	TYPE: STANDARD	

Archiwalne zdjęcia pojazdu

06.10.2018 **Liczba zdjęć 3**







20.09.2018 **Liczba zdjęć 9**











Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.