Raport Historii Pojazdu autoDNA

Toyota Corolla

NMTBD3BE30R030497

Hybryda

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **153 032 km**

Ubezpieczenie do **2027-01-04**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-08 13:35:13 UTC +0200 Wersja językowa PL
13eb1c0c-f64cba9d-2f04e8dc-522c6073-f1d092de

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Rozbieżność drogomierza
- Krajowy
- Pierwszy właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **14**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **12**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **20**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **182**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Toyota • Corolla

Rodzaj nadwozia **SEDAN**	Typ paliwa **HYBRYDA**	Pojemność silnika [cm3] **1800**
Kod koloru lakieru **209**	Data produkcji **2023**	Kod silnika **2ZR-FXE**
Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Kod modelu **ZWE219**	Liczba drzwi **4**
Wersja skrzyni biegów **CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION)**	Wykończenie wnętrza **FABRIC B MID**	Poprawność VIN **PRAWIDŁOWY**
Norma emisji spalin **EURO 6D**		

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

07.2026

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
153 032 km

07.2026

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **9 500 - 10 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Lewy tył

Kraj **Polska**

07.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
150 295 km

Serwis regularny

04.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
134 764 km

Serwis regularny

03.2026

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
129 086 km

03.2026

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **4 000 - 4 250 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE SZYB

Grupa części
- Szyby



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

01.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Stan drogomierza
119 717 km

05.01.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-01-04**

Kraj **Polska**

2025

10.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Stan drogomierza
105 827 km

07.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Stan drogomierza
90 166 km

05.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Stan drogomierza
74 788 km

05.05.2025

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
74 900 km

02.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Stan drogomierza
60 017 km

05.01.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-01-04**

Kraj **Polska**

2024

10.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
44 341 km

Serwis regularny

05.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
15 675 km

Serwis regularny

05.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-01-04**

Kraj **Polska**

05.01.2024

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Wrocław, dolnośląskie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2027-01-04**

Kraj **Polska**

05.01.2024

Pierwsza rejestracja pojazdu

2023

10.2023

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Adapazari**

Koło zapasowe dojazdowe

Kraj **Turcja**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

Steering wheel switches: Disp (h) + tel + voice + audio + acc + asl + lda	Engine under cover & protection: With (without acoustic mat)	Tyre inflation pressure warning: With (434mhz) autolocation
Luggage room & deck trim: Side (with felt) + rr + 1con fk	Illuminated entry system: With (ip tray & cup-h fr rr dr)	Exhaust tail pipe & diffuser: Single without diffuser
Remote service package: Remote air conditioner pkg	Front floor carpet and mat: Dilour (w/o heel pad)	Outside rear view mirror: Auto fold, elec, heater
Accessory connector (n0 2): Console1 + end panel2	Lower back and back door garnish: With (plating)	Emergency brake lights: Hazard w/o rr sequential
Luggage and back door release: Cable + elec lock	Child restraint system: Iso-fix2 top tether (2)	High mount stop lamp: With (led/cabin), privacy
Air bag manual on-off sw: P seat with indicator	Door outside handle: Bodycolour d: w/ key p:w/o	Rear combination lamp: Led(stop/turn)+led(tail)
Audio (overseas mkt): Other spec (u1a) is used	Daytime running light system: With (exclusive)	Rear window defogger: Heavy duty type(w/timer)
Instrument finish panel: Adp/mc: stain plating	Tire & disc wheel 2: Other spec (010) is taken	Brand symbol mark: Toyota hv symbol (fr1, rr1)
I/p center cluster: Satin plating/piano black	Side turn signal lamp: With (on outer mirror)	Package tray trim & tonneau cover: Nv felt lo
Front seat vertical adjuster: D: 2way manual	Windshield wiper control: Auto (rain sensor)	Instrument panel: Soft w/ stitch (p-pad) ka
Light remind warning: With (buzzer+autocut)	Seat back pocket: With (driver + passenger)	Door trim: Fr&rr:hd,without nv,without stch

Door window frame moulding: Plating + resin	Shift lever boot: With+stin paint_bl bezel	Light control system: Alc + fmh 3 position
Front under protector: Fr + tank side + rr	Door trim ornament: Resin + satin plating	Data communication module: 19mcdcm ecall
Black out: Radiator sp + id plate + sash	Headlamp aiming: Rh aiming (for lhd car)	Trunk & deck carpet & mat: Needle punch
Wireless door lock: Smart (d+p+luggage)	Destination package (exc/ erp): Without	Accessory connector (n0 1): Console box
Power windows: Fr&rr 4 onetch up/dwn hi	Windshield glass: Green 70% / accoustic	Economy meter: Hybrid system indicator
Radiator grille: Black paint + plating	Child protector: With (rear door only)	Hill assist control (hac): With (hac3)
Shift position indicator: With (meter)	Wheel cap: Centre ornament (for alumi)	Steering column: Tilt&telesco,w/o lock
Parking support alt/brake: Fr,rr + ics	Traffic sign recognition: With camera	Shift switch: Straight without paddle
Seat belt warning: D&p&rr lamp+buzzer	Radiator lower grille: Material black	Seat heater: With(d+p cushion & back)
Paint protection wax/film: Wrap guard	Tire & disc wheel: 225/45r17 rough al	Rocker & door lower moulding: Without
Occupant detection: P:seat sensor /rr	Refrigerant correspondent: Hfo1234yf	Rear headrests: Vertical*2 + fixed*1
Cruise control: Full speed range acc	Seat lumbar support: With d (power)	Washer fluid level warning: Without
Rear seat belt: 3elr-pt-fl*2 3elr*1	Fender liner: Fr (high) & rr (high)	Brake m/cylind & booster: I-booster
Overhead console: With (sos switch)	Brake cont valve- edb control: Ebd	Inside rear view mirror: Ec mirror
Front seat slide: 260mm d&p manual	Over run & speed limit: With (asl)	Grade mark (overseas mkt): Without
Rear console box: Fab with p-bk,sl	Steering: Eps (brushless c-motor)	Regulation compliancy: Wvta label
Exhaust emission control: Euro 6d	Shift lever & knob: Leather (cvt)	Heater control panel: Dual +satin
Lane keep assist (lka): Lta+edss	Mike & mike amp: 21cy dual(roof)	Accelerator pedal: Electric type
Fuel caution label: E5, e10 reg.	Front wheel brake: 15" disc (b)	Starter holding control: Without
Tool (plant install): H/n wrench	Antenna: Rr window + sfin + dab	Door scuff plate: With (normal)
Steering wheel: 3-spoke leather	Srs airbag: D&p_sh+kn+sd(fr)+cs	Front fog lamps: With (plating)
Model name mark: Corolla (rr1)	Anti-theft system: Immobilizer	Rear arm rest: With cup holder
Door lock: Fr:2step dp:1motion	Clean air filter: Pollen type	Register: Fr & rr satin paint
Room lamp: Personal type(led)	Sun roof & moon roof: Without	Vehicle approach notice: With
Rear & rear side monitor: W/o	Front pillar garnish: Fabric	I/p under cover: With (d, p)
Sun visor: Pvc,lmp,dp-mr hld	Front headrests: Vertical x2	Washer fluid: Ethanol (full)
Rear side glass: Privacy 20%	Eco drive mode: Toggle dms 3	Front seat belt: D,p:3elr *2

Destination package: Poland	Door inside handle: Plating	Rough road package: Without
Seat material: Fabric b mid	Front side glass: Green 70%	Safety sense: Tss 3 /lss +3
Cold area package: Without	Additional heater: Without	Back monitor: Camera + w/h
Headlamp levelling: Manual	Windshield deicer: Without	Headlamps: Bi led (hi)+ahb
Multi info display: 12.3"	Anti-theft label: Without	Key plate: Smart-master 2
Package option 4: Without	Package option 5: Without	Door belt moulding: Black
Package option 6: Without	Rear seat: 6:4 split fold	Heater rear duct: Without
Rear seat reminder: With	Front console box: Resin	Head up display: Without
Back glass: Privacy 20%	Luggage room lamp: With	Owner's manual: Without
Towing package: Without	Floor mat: Textile 520g	Audio jack: Usb type c
Spare tyre: T125/70d17	Grade package: Without	Speed warning: Without
Glove box: With damper	Cooler rear duct: With	Headlamp cleaner: With
Wireless charger: With	Package option 3: Base	Front prsnl lamp: Led
Audio: T1 (10.5") 6sp	Starting system: Push	Power door lock: With
Assist grip: Fr2, rr2	Door arm rest: Fabric	Rear spoiler: Without
Cup holder: Fr:2 rr:2	Rear bumper: Pp color	Glove box lamp: With
Bumper: Pp painting	Vsc: With i-booster	Stabilizer: Fr & rr
Mud guards: Without	Hood silencer: With	Child seat: Without
Rear fog lamp: With	Luggage tray: With	Door pocket: Fr&rr
Parking brake: Epb	Front seat: Normal	Battery: Ln1 36ah
Speedometer: Km/h	Washer tank: 4.8l	A/c: Auto(dual)
Coat hook: With	Engine mark: Hv	Ncap: Euro
Jack: With	Abs: With	

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.