

Nr zlecenia: 171/15/04/2025/Santander Remarketing ECR

z dnia: 2025/04/15

Zleceniodawca:

Santander Leasing
Kolorowa 8
60-198 Poznań

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	6 F P P X X M J 2 P P C 0 1 8 4 5
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	S7MERY
Model pojazdu:	Ranger TDCi MR`22 E6.2 3.4t	Nr Info-Ekspert:	011-12786
Wersja:	Wildtrack	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	20649 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/06/20		
Data ważności badania technicznego	2026/06/20		
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy		
Rodzaj kabiny	podwójna		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3230 kg* / 884 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / automatyczna		
Rozstaw osi	3270 mm		
Oznaczenie silnika	2.0 EcoBlue Bi-Turbo		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1996 ccm / 151kW (205KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm Thatcham	36	Poduszka boczna między przednimi fotelami
2	Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu	37	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
3	Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna	38	Reflektory przednie LED ze światłami do jazdy dziennej LED
4	Burta tylna zintegrowana z zamkiem centralnym	39	Relingi dachowe
5	Cyfrowy zestaw wskaźników - wyświetlacz LCD 8"	40	Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem
6	Czujniki parkowania - przód	41	Stopnie boczne – z tworzywa ze wstawkami ze szrotowanej stali
7	Czujniki parkowania - tył	42	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
8	Dywaniki podłogowe – tył, z włókny, w wersji Premium	43	System automatycznego hamowania po kolizji
9	Dywaniki premium	44	System automatycznego hamowania podczas cofania (czujniki)
10	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	45	System centralnego zamka z kluczem elektrycznym KeyFree
11	Ekran jazdy w terenie - dodatkowe ustawienia związane z jazdą terenową	46	System Easy Fuel - bezkorkowy wlew paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa
12	Fartuchy p/błotne przednie	47	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
13	Fartuchy p/błotne tylne	48	System rozpoznawania znaków drogowych
14	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z tyłu	49	System Start/Stop
15	Gniazdo 2x USB w przedniej konsoli środkowej	50	System szyn do mocowania ładunku
16	Hamulec postojowy elektryczny	51	Szyba przednia ogrzewana „Quickclear”
17	Inteligentny ogranicznik prędkości	52	Szyby boczne tylne przyciemniane
18	Kamera cofania	53	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
19	Kierownica - wielofunkcyjna, wykończona skórą z kontrastowymi szwami	54	Szyby tylne sterowane elektrycznie
20	Kierownica podgrzewana	55	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
21	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	56	Światła p/mgielne LED
22	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	57	Światło dodatkowe STOP
23	Konsola środkowa długa z podłokietnikiem	58	Tarcze kół aluminiowe 18" w kolorze Medium Boulder Grey
24	Krata wlotu powietrza przednia-listwa środkowa i obramowanie w kolorze Boulder Grey	59	Tempomat adaptacyjny
25	Kraty wlotu powietrza na błotnikach - nielakierowane z obramowaniem w kolorze Boulder Grey	60	Tylna kłapa - z mechanizmem łatwego podnoszenia/opuszczania
26	Listwy nadkoli - nielakierowane	61	Wybór trybów jazdy
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	62	Wykładzina podłogowa dywanowa
28	Modem FordPass Connect – z pokładowym hotspotem Wi-Fi	63	Zaczep holowniczy przedni podwójny
29	Nakładka sportowa czarna skrzyni ładunkowej - aerodynamiczna kompozytowa	64	Zaczepy holownicze przednie
30	Ośłona dolna silnika	65	Zaczepy wewnętrzne mocowania ładunku w skrzyni ładunkowej
31	Oświetlenie skrzyni ładunkowej	66	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Oświetlenie wnętrza nastrojowe LED	67	Zamki z podwójnym ryglowaniem
33	Oświetlenie zewnętrzne 360° 4-strefowe	68	Zawieszenie komfortowe
34	Panele boczne drzwi Sensico	69	Zderzak przedni w kolorze nadwozia z elementami w kolorze Boulder Grey i dolną częścią w kolorze srebrnym

35	Podsufitka w kolorze Ebony	70	Zderzak tylny z nakładkami w kolorze Asphalt Matt Black
----	----------------------------	----	---

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie z kierunk. i oświetleniem podłoż
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 2 Pakiet foteli przednich 7
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
 - Kieszenie na mapy w oparciu fotela kierowcy
- 3 Pakiet ICE Pack 102
 - System nawigacji satelitarnej
 - Głośniki 6 szt.
 - Radio cyfrowe DAB+
 - Wyświetlacz wielofunkcyjny 12"
 - System multimedialny SYNC 4
- 4 Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtyny powietrzne
 - Poduszki powietrzne boczne przednie
 - Kurtyny powietrzne boczne
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 6 System Pre-Collision Assist 2 [kamera i radar] z funkcją rozpoznawania pieszych
 - System monitorowania koncentracji kierowcy
 - Asystent pasa ruchu LKA
 - System automatycznego hamowania AEB
- 7 Systemy wspomagające trakcję i hamowanie
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System wspomagania ruszania pod górę
 - System stabilizacji toru jazdy przyczepy
 - System kontroli zjazdu ze wzniesienia
 - System wspomagania hamowania
 - System kontroli ryzyka wywrócenia ROM
 - System kontroli ładunku LAC
 - System wspomagania awaryjnego hamowania EBA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Lakier metalizowany Agate Black
- 2 Pakiet Technology 71 (dopłata)
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - Asystent parkowania równoległego
 - Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
 - Tempomat adaptacyjny inteligentny
 - System kontroli martwego pola
 - Hak holowniczy demontowany z 13 styk. wiązką elektryczną
 - Kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni
 - System kontroli pasa ruchu z systemem monitorowania koncentracji kierowcy
- 3 Roleta skrzyni ładunkowej elektryczna
- 4 Tapicerka skórzana Micro Rib Embossed
- 5 Wykładzina przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR	255/55	R20	110Q	XL WRANGLER TERRITORY HT	8,0
Przednie prawe:	*GOODYEAR	255/55	R20	110Q	XL WRANGLER TERRITORY HT	8,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR	255/55	R20	110Q	XL WRANGLER TERRITORY HT	8,5
Tylne prawe:	*GOODYEAR	255/55	R20	110Q	XL WRANGLER TERRITORY HT	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Karol Bączkowski
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Próg	L	80	
5	Drzwi przednie	L	120	
6	Drzwi tylne	L	120	
7	Błotnik tylny	L	110	
8	Błotnik przedni	P	120	
9	Próg	P	80	
10	Drzwi przednie	P	110	
11	Drzwi tylne	P	120	
12	Błotnik tylny	P	110	
13	Pokrywa tylna		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Pęknięcia, zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 6 | Gaśnica | TAK |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 8 | Apteczka | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

[illegible]

Fot. nr 80

Fot. nr 81Fot. nr 82

Elektroniczny rejestr obsługi pojazdów
Kopia dla klienta

Dane pojazdu		Data rozpoczęcia gwarancji : 13/12/2019
VIN : WF0YXXTGYKJ49332	Nr rejestracyjny :	Termin badania technicznego : 13.12.2022
Model : Transit Custom 2012.75	Data 1. rejestracji :	
Silnik : 2.0 EcoBlue D	Data nr rejestracyjnego :	
Kolor : Orange Glow	Kraj zarejestrowania :	
Okresy międzyprzeglądowe : Co 40000KM lub 24 miesiące (cokolwiek nastąpi wcześniej)		

Następny przegląd	Termin następnego przeglądu	lub przy przebiegu
4 Lata (80000 km)	20.05.2022 dostosowane do aktualnego średniego przebiegu rocznego w 80000KM (cokolwiek nastąpi wcześniej)	
	km (32477KM)	
	07.10.2022 jeżeli użyto normalnej przeciętnej przebytej odległości	

Serwis	Szczegóły zlecenia	Drogomierz	Szczegóły
Ren-Car Sp. z o.o. ul. Gliwicka 190 44-207 POLAND (32) 793 77 93 recepja@rencar.com.pl	Data zlecenia : 07.10.2021 Numer zlecenia : ZU/97710/21/ ZW	Odczyt : 60164 KM	Planowy przegląd wykonany 3 Lata Doroczny przegląd Kontrola nadwozia i powłoki lakierniczej wykonana 2 - Wykonane pomysłnie Inne powiązane pozycje Brak wymaganych akcji serwisowych Wymiana oleju i filtra oleju Sprawdź jakość oleju
Auto Styl Inowrocław Dworcowa 37 88100 POLAND serwis@autostyl.biz.pl	Data zlecenia : 02.02.2021 Numer zlecenia : ZU/59080/21/ EXS/INOW	Odczyt : 38290 KM	Planowy przegląd wykonany 2 Lata (40000 km) Kontrola nadwozia i powłoki lakierniczej wykonana Nie dotyczy Inne powiązane pozycje Brak wymaganych akcji serwisowych Wymiana filtra przeciwpyłkowego / filtra zapachów Wymiana oleju i filtra oleju

Fot. nr 83

egladowe : Co 40000KM lub 24 miesiace (cokolwiek nastąpi wcześniej)

Termin następnego przeglądu
20.05.2022 dostosowane do aktualnego średniego przebiegu rocznego w 80000KM (cokolwiek nastąpi wcześniej)
km (32477KM)
07.10.2022 jeżeli użyto normalnej przeciętnej przebytej odległości

Szczegóły zlecenia	Drogomierz	Szczegóły
Data zlecenia : 07.10.2021 Numer zlecenia : ZU/97710/21/ ZW	Odczyt : 60164 KM	Planowy przegląd wykonany 3 Lata Doroczny przegląd Kontrola nadwozia i powłoki lakierniczej wykonana 2 - Wykonane pomysłnie Inne powiązane pozycje Brak wymaganych akcji serwisowych Wymiana oleju i filtra oleju Sprawdź jakość oleju
Data zlecenia : 02.02.2021 Numer zlecenia : ZU/59080/21/ EXS/INOW	Odczyt : 38290 KM	Planowy przegląd wykonany 2 Lata (40000 km) Kontrola nadwozia i powłoki lakierniczej wykonana Nie dotyczy Inne powiązane pozycje Brak wymaganych akcji serwisowych Wymiana filtra przeciwpyłkowego / filtra zapachów Wymiana oleju i filtra oleju

co 2 lata
lub 40.000 przebiegu.

Fot. nr 84



Fot. nr 85

Certyfikat gwarancyjny

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania nowego pojazdu, odpowiednio podpisany przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu lub ich przedstawicieli. Okres obowiązywania gwarancji właściwy dla tego pojazdu jest podany w niniejszej Książce Serwisowej.

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA: REN-CAR

ADRES KLIENTA: KYBNICA

TYP POJAZDU: CIEŻAROWY

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: 6FPPXMXM7RPPC01845

DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 20.06.2023

Dealer Sprzedawca poświadczają, że powyższe dane są prawidłowe, że pojazd został rzetelnie przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedprzedażnego firmy Ford, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych pojazdu.

Pieczęć Gwaranta - Autoryzowanego Dealera: REN CAR Sp. z o.o.
44-217 Rybnik, ul. Gliwicka 190
tel./fax 32/793 77 93; NIP 642-000-04-29
www.rencar.com.pl

Podpis Autoryzowanego Dealera: [Signature]

Data: 20.06.2023

Zasady i warunki gwarancji oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące dla tego pojazdu zostały mi wyjaśnione przez Gwaranta - Dealera Sprzedawcę.
Niniejszym poświadczam, że otrzymałem niniejszą Książkę Serwisową i przeczytałem zasady, warunki oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące w ramach gwarancji. Rozumiem, że gwarancja uzupełnia i nie wpływa na moje prawa wynikające z umowy kupna pojazdu zawartej z Dealerem Sprzedawcą.

Podpis klienta: _____

Data: 20.06.2023

Fot. nr 86



Fot. nr 87

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu