



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-1071/25

z dnia: 2025/05/20

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23 RS001044

Zleceniodawca: PEKAO Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

Zlec. pismo, znak: Z14836

z dnia: 2025/05/12

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie oględzin pojazdu z uwzględnieniem dokumentów w miejscu wskazanym w niniejszej opinii.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] V-2025

Marka: KRONE

Rok produkcji: 2021

Model: SD 36.0t

Wersja: Mega

Nr rejestracyjny: WGM3047P

Rodzaj pojazdu: Naczepa

VIN: WKESD000000971624

Data pierwszej rejestracji	2021/07/09
Data ważności badania technicznego	2025/06/09
Okres eksploatacji pojazdu (21/07/09-25/05/20)	46 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary
Dop. masa całkow. / Masa własna / Ładowność	36000 kg / 6700 kg / 29300 kg
Rodzaj naczepy	skrzyniowa z opończą typu kurtyna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	poduszki / 1310 mm

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach EDSCHA Lite 175 ramiona z tworzywa	9	Podłoga z płyty wielowarstw wodoodpornej 30mm, obciąż 7t.
2	Dach podnoszony hydraulicznie	10	Podpory bezobsługowe 2x12t
3	Drabinka wysuwana z tyłu naczepy	11	Skrzynka narzędziowa
4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości z podwójn zamkami	12	Sworzeń sprzęgający 2"
5	Kłonicie środkowe 3 pary	13	System hamulcowy elektroniczny EBS
6	Kosz na koło zapasowe	14	Układ hamulcowy Wabco
7	Odbojniki tylne demontowane	15	Wciągarka koła zapasowego
8	Opończa z zamknięciem celnym	16	Zawór H-S poziomowania ramy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 445/45 R19.5 160J CONTIHYBRID HT3	12,0	43
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 445/45 R19.5 160J CONTIHYBRID HT3	11,0	48
II Osi lewe:	*CONTINENTAL 445/45 R19.5 160J CONTIHYBRID HT3	11,0	48

II Osi prawe:	*CONTINENTAL 445/45 R19.5 160J CONTIHYBRID HT3	12,0	43
III Osi lewe:	*CONTINENTAL 445/45 R19.5 160J CONTIHYBRID HT3	10,0	54
III Osi prawe:	*CONTINENTAL 445/45 R19.5 160J CONTIHYBRID HT3	8,0	65

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy Poleasingowe.pl - oddział Tarczyn, ul. Żytia 2, 05-555 Tarczyn.

W czasie oględzin stwierdzono:

Naczepa wyposażona w 33 aluminiowe łąty.

PODWOZIE

Podzespoły podwozia kpl. bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Podpory firmy JOST, osie firmy KRONE.

NADWOZIE

Nadwozie typu skrzynia ładunkowa z oponczą koloru szarego oraz drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi o pełnej wysokości.

Stwierdzono n/w uszkodzenia:

- belka przeciwnajazdowa tylna – wgnieciona, odpryski powłoki lakierowej,
- sciana przednia - porysowana,
- oponczą - porysowana, poprzecinana ze śladami napraw,
- naroże lewe – porysowane, ogniska korozji,
- naroże prawe – porysowane, ogniska korozji,
- listwa przeciwnajazdowa lewa – powgniatana,
- wspornik lamp tylnych – wgnieciony,
- klosz lampy tylnej prawej – pęknięty,
- rama drzwi skrzydłowych – ogniska korozji.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-1071/25

z dnia: 2025/05/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] V-2025

Marka: KRONE


Rok produkcji: 2021

Model: SD 36.0t

Wersja: Mega

Nr rejestracyjny: WGM3047P

Rodzaj pojazdu: Naczepa



X PRZEMISŁA BUDOWNICTWA TECHNICZNEGO 31.85.2824 m.p.	...ZAMIESZCZENIE PŁATNICZE... ...WYŚTOSK... ...R.../A11417821... a. 27	 m.p.
2023-10-27 m.p.	X PRZEMISŁA I GOSPODARSTWA PRZEMISŁOWEGO m.p.	m.p.
09-05-2024 SKP DLA 012 DIADY 0032 04-05-2024 m.p.	X PRZEMISŁA I GOSPODARSTWA PRZEMISŁOWEGO m.p.	m.p.
X PRZEMISŁA BUDOWNICTWA TECHNICZNEGO m.p.	X PRZEMISŁA BUDOWNICTWA TECHNICZNEGO m.p.	m.p.



