Raport Historii Pojazdu autoDNA

Kia PICANTO

KNAB351AJPT112306

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **41 725 km**

Ubezpieczenie do **2027-06-25**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-25 11:59:29 UTC +0100 Wersja językowa PL
6ad34c19-24340e61-30ba21af-04329773-dc5866a0

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Pierwszy właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **17**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **3**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **11**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **224**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Kia • PICANTO

Producent **KIA**	Rodzaj nadwozia **HATCHBACK 5D**	Typ paliwa **BENZYNA**
Pojemność silnika [cm3] **1200**	Kraj producenta **KOREA POŁUDNIOWA**	Rok modelowy **2023**
Kod koloru lakieru **M7G**	Kod koloru wnętrza **WK**	Data produkcji **2023**
Silnik **1.2L DOHC MPI**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Skrzynia biegów **5-BIEGOWA**
Napęd **2WD**	Kod modelu **KEURPG620**	Średnie spalanie [l/100km] **6.22**
Rynek przeznaczenia **C27, POLAND**		

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL


Nie odnotowano

Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu"

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd"), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

26.06.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-06-25**

Kraj **Polska**

25.06.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
41 725 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2028-06-25**

Kraj **Polska**

2025

26.06.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-06-25**

Kraj **Polska**

2024

26.06.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-06-25**

Kraj **Polska**

11.04.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
6 953 km

Kraj **Polska**

03.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
6 569 km

Kraj **Polska**

2023

26.06.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-06-25**

Kraj **Polska**

26.06.2023

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Gdańsk, pomorskie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2026-06-25**

Kraj **Polska**

26.06.2023

Pierwsza rejestracja pojazdu

22.06.2023

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

03.2023

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Seosan**

Kraj **Korea Południowa**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

- Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

INSIDE HNDL OVER RIDE - DR"S & PA"S SIDE 8135A2	DR SIDE W/STRIP - RUBBER(SILICON COAT'G) 8212A1	RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8885A2
CLUSTER TYPE - SUPER VISION 4.2" TFT LCD 9401D5	BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY(W/ HEATED 8712C2	TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR 8176A1
TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC) 817AB3	BODY SIDE W/STRIP-RUBBER(SILICON COATG) 8211A1	UPR TRIM FINISH'G - PLASTIC(NO COVER'G) 8232A1
BATTER CAPACITY AGM TYPE - 44AH (5HR) 3711C4	ARM REST COVER"G - ARTIFICIAL LEATHER 8236A3	P/WINDOW DR"S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824AA6
FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR 8153A1	P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT"G 5973A3	BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED 8196A2
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846BA1	SHIFT LOCK SYSTEM - MECHANICAL TYPE 4503A1	FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5411A1
AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE 9511A1	SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER 963MA1	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) 5894A1
VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) 589GA1	TAIL GATE OPEN'G DEVICE - GAS LIFT 8173A1	MAP POCKET FINISH"G - W/O T/C PILE 8235A1
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND) 8611B1	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 963ZA1	DRIVER"S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) 8763C7
FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC 8151A2	TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC 8175A2	CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER'G) 8233A1
A PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) 858AA7	B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) 858BA7	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) 94K3A1
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9811A2	EMISSION CONTROL SYSTEM - E.G.R. 2842A1	AIR BAG LABEL(PAS'S) - PICTOGRAM 569BE1
TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL 8172A1	SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963CA1	DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT 8226A2
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9541A1	FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8152A3	COVER"G SHELF TRIM - WALL PAPER 8591B1
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888AA2	PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8762C4	TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 5297C1
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 529TA7	STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT 5631A3	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) 589HA1
DR BELT LINE E/PIECE - NATURAL 8224A7	VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE 9616A1	FUEL TANK-CAPACITY - 35 LITER 3111A2
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 8821A5	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 8854A5	FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9545A3

AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965BA1	IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG 813BA1	ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE 8811F2
VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO 967FA1	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529AB1	SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX) 5693A1
P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC 5972A1	SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 886BA1	6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK 8912D1
LEVER FINISH"G - SATIN CROME 8262B1	RR SUSP TYPE - TORSION AXLE 5511A9	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM) 5895A1
LICENCE PLATE - EUROPE TYPE 6921D1	HOOD PANEL MATERIAL - STEEL 8111A1	ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC 8531A2
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID) 8649B6	MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD 9340A1	AL WHEEL 6.5J * 16 - C TYPE 5291MC
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5896A1	DR BELT LINE MLD"G - BRIGHT 8223A3	A TYPE - GLOSSY BLACK PAINT 8631AA
FR COOLER - FULL AUTO A/CON 9761A3	PASSENGER SIDE - DEPOWERED 5692A3	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 8177A1
VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8522A1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852GA1	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) 965CA1
P/WINDOW RR DR - NONE AUTO 824CA1	ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER 8825A2	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888KA2
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888RA2	REFRIGERATOR - ALTERNATIVE 9768A2	CHILD SAFETY RR DR LOCK"G 8136A1
KEY TYPE - INSIDE CUTTING 8191A2	RR WIPER SYSTEM - 1 SPEED 9872A1	SPEED SENS"G AUTO DR LOCK 813AA1
P/WINDOW PA"S - NONE AUTO 824BA1	MLD"G-S/SILL - BODY COLOR 8772B1	TAIL GATE TYPE - LIFT UP 8171A1
CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 8462A1	MLD"G-WINDSHIELD - BLACK 8612A1	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965AA1
O/SIDE TEMPERATURE GAUGE 972DA1	VEHICLE PACKAGE - SPORTY 0O93A2	STEER'G LOCK TYPE - ESCL 8198A3
DRIVER SIDE - DEPOWERED 5691A3	FR BRAKE - DISC-14 INCH 5811A3	ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5891A2
SINGLE BOOSTER - 9 INCH 5911A2	MAP POCKET TYPE - FIXED 82B5A1	SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94M0A1
INSTANT FUEL CONSUMPTIO 965EA1	INTERIOR LAMP - AUTOCUT 371FA1	RR BRAKE - DISC-13 INCH 5812A6
ELECTRIC FOLD"G CONTROL 876MA1	L.D.C CONVERTER - 200W 3734A1	LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8571E3

TIE DOWN HOOK(LASHING) 8642A1	PASSENGER"S SIDE - ELR 8884D1	A/T POSITION INDICATOR 94C1A1
TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D7A1	COLOR PACKAGE - TYPE 4 0094A4	S/ABSORBER TYPE - GAS 5412A2
S/ABSORBER TYPE - GAS 5512A2	FUNCTION - AIR FILTER 9714A1	NOZZLE - SPRAY WASHER 9851A1
KEYLESS ENTRY-B/ALARM 819AA1	RR DR GLASS - PRIVACY 8245A5	TIME LAG POWER WINDOW 824DA1
ELEC TYPE - FATC TYPE 9721F1	BRAKE PAD - EUROPEAN 5813A2	FR DR GLASS - TINTED 8241A2
TRIM - RR TRANSVERSE 857RA1	H.M.S.L - T/GATE OTR 8722A4	ANCHOR PRE TENSIONER 888HA1
TEMPERATURE UNIT - C 94N0A1	BLOWER - 4 SPEED FAN 9711A2	FINISH"G - CR COAT"G 8261A4
TIRE MATERIAL - LRR 5295A3	VANITY MIRROR COVER 852BA1	VANITY MIRROR COVER 852HA1
LENS TYPE - NON LED 8723A1	DRIVER"S SIDE - ELR 8881B1	HOLDER - UPR ANCHOR 892DA1
DIRECTION INDICATOR 94C6A1	PEDAL TYPE - AL PAD 3281A2	FOOT REST - PLASTIC 842BA2
GRAIN - HIGH GLOSSY 8481B6	SEAT WARMER(HEATER) 8838A1	FLOOR - WALL PAPER 8573A2
COLOR - BODY COLOR 8652B1	MLD"G - BODY COLOR 8731B1	COLOR - BODY COLOR 8765A2
SEAT BELT REMINDER 8889A1	SEAT BELT REMINDER 888DA1	LCD ODO/TRIP METER 940EA1
SIDE REPEATER LAMP 876NA1	PAB ON/OFF SWITCH 569EA1	FORMED TYPE - STD 8231B1
DR AJAR - DR AJAR 94D0A1	SECURITY INDICATE 813MA1	FR IMPACT SENSOR 569CA1
MAP POCKET-FR DR 82A5A1	POWER OUTLET(FR) 8446A1	MATERIAL - VINYL 8521A1
MATERIAL - VINYL 8523A1	ELAPSE TIME(E/T) 965DA1	FR WIPER-2 SPEED 981AA1
IGN KEY REMINDER 813DA1	PAB ON/OFF LAMP 569JA1	TYPE - 2.5 MILE 8651B1
DOUBLE RECLIN"G 8824A2	DOUBLE RECLIN"G 885EA2	S/BELT REMINDER 898JA1

AUTO STOP (ISG)	94X4A1	SMART KEY-FR DR	819HA1	BLUE TOOTH REMO	967EA1
DAY/NIGHT TYPE	8511B1	TYPE - DIGITAL	9451A1	BATTERY CHARGE	94D1A1
BATTERY SAVER	371CA1	CURTAIN A/BAG	5695A1	N/PUNCH - STD	8421D4
TICKET HOLDER	852AA1	SHIPPING HOOK	8643A1	HORN - SINGLE	9661A1
FOG LAMP (FR)	94G4A1	MUD GUARD-FR	8681A1	MUD GUARD-RR	8682A1
RR DEFLECTOR	877BA1	FR DEFLECTOR	877EA1	OIL PRESSURE	94C7A1
PARK"G BRAKE	94C9A1	CHECK ENGINE	94D9A1	GRADE - GLS	863CA2
TOWING HOOK	8641A1	SPEEDOMETER	9402A1	WATER TEMP.	940DA1
RR FOG LAMP	94D5A1	IMMOBILIZER	94H6A1	IMMOBILIZER	9542A1
AUDIO REMO.	967AA1	ILLUMINATED	852DA1	SEAT WARMER	8873A1
HIGH GRADE	6501A1	LWR ANCHOR	892GA1	SIDE - ELR	8981A4
TACHOMETER	940BA1	TAIL LIGHT	94W1A1	FR - 1 EA	8532A1
RR - 2 EA	853AA2	RR - 1 EA	853JA1	CTR - ELR	8982A4
BRAKE OIL	94C8A1	HIGH BEAM	94D2A1	SEAT BELT	94E3A1
E.S.P OFF	94J0A1	W/ HEATED	561AA1	W/O LOCK	8451A1
RHEOSTAT	9491A1	LOW BEAM	94D3A1	LOW FUEL	94D4A1
MDPS-DC	5711A5	KEY OUT	94V1A1	A.B.S	94E5A1
A/BAG	94E6A1	E.S.P	94H9A1	FUEL	940CA1

MDPS	94H7A1
STD	8461A1

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.