



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 2.02IE

DANE ZLECENIODAWCY

Firma: VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma: PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca: MATEUSZ KELER
Nr zlecenia: VHS00146/25
Data zlecenia: 3 marzec 2025

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka: **MERCEDES-BENZ**
Model: **VITO**
Numer rejestracyjny: **SK128XK**
Rok produkcji: **2022**
Numer VIN: **W1V44770314100460**

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono (okazano):

Dowód rejestracyjny	TAK	Książka serwisowa	NIE
Polisa OC	NIE	Tablice rejestracyjne	TAK
Karta pojazdu	NIE	Apteczka	NIE
Klucz główny	TAK	Gaśnica	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Instrukcja obsługi	NIE		

WERYFIKACJA STANU FORMALNEGO POJAZDU ORAZ ZABEZPIECZEŃ

Pochodzenie pojazdu	POCHODZENIE KRAJOWE INNE
Badanie numeru VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
Badanie prawdziwości danych pojazdu	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW I WSKAZANYCH
Stan drogomierza	ZWERYFIKOWANO STAN DROGOMIERZA Z ZAPISAMI ELEKTRON.
Imobiliser	STWIERDZONO - BRAK MOŻLIWOŚCI OCENY DZIAŁANIA
Inne	NIE STWIERDZONO

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część niniejszej Ekspertyzy

Ekspertyza - Opinia techniczna	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK
--------------------------------	-----	-------------------------------------	-----

KOMENTARZ

Jazda próbna w warunkach parkingowych.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPINIA TECHNICZNA

Nr zlecenia
Nr rejestracyjny

VHS00146/25
SK128XK

Opinię techniczną wykonano w systemie Info-Ekspert. Opinia techniczna stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowana samodzielnie.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania jego poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanym i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Zleceniodawca:
VEHIS Finanse sp. z o.o.

Rzeczoznawca:
Mateusz Keler

OPINIA TECHNICZNA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] III-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	W 1 V 4 4 7 7 0 3 1 4 1 0 0 4 6 0
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	SK128XK
Model pojazdu:	116 Vito BlueTEC MR`14 E6d 3.1t	Nr Info-Ekspert:	022-11205
Wersja:	Tourer PRO	Rok produkcji:	2022
Wskazanie dromierza	92691 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/04/25		
Data ważności badania technicznego	2025/04/25		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 8 osobowe		
Dop. masa całk. / Ładowność	3100 kg / 1110 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / automatyczna		
Rozstaw osi	3200 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1950 ccm / 120kW (163KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6d		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	Poduszka powietrzna Thorax chroniąca miednicę pasażera
2	Asystent ruszania na wzniesieniu	26	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Asystent wiatru bocznego	27	Przygotowanie do montażu radia
4	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	28	Przygotowanie do radia cyfrowego DAB
5	Dogrzewacz elektryczny PTC	29	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie dzielone
6	Drzwi boczne prawe przesuwne	30	Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie
7	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	31	System Eco Start/Stop
8	Fotel kierowcy regulowany manulanie w 6 kierunkach	32	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	33	System hamowania awaryjnego BAS
10	Immobilizer	34	System kontroli ciśnienia w oponach
11	Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej	35	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Kolumna kierownicy regulowana	36	System połączenia alarmowego
13	Kurtyny powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera	37	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
14	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	38	Szyba w drzwiach tyłu nadwozia
15	Mocowanie dwóch rzędów siedzeń z szybką blokadą	39	Szyby atermiczne
16	Nawiewy indywidualne w podsuficie	40	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Oświetlenie otoczenia drzwi tyłu nadwozia	41	Szyby tylne boczne
18	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	42	Światła stop adaptacyjne
19	Oświetlenie wnętrza tyłu pojazdu	43	Tapicerka materiałowa czarna "Tunja"
20	Podłoga drewniana części pasażerskiej	44	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
21	Podsufitka tapicerowana, słupek B-D	45	Wykończenie wnętrza o podwyższonym standardzie
22	Poduszka powietrzna kierowcy	46	Wyłożenie podłogi w przestrzeni ładunkowej tworzywem
23	Poduszka powietrzna pasażera	47	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Poduszka powietrzna Thorax chroniąca miednicę kierowcy	48	Zbiornik paliwa 57l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Alternator 200 A
- 2 Fotel kierowcy komfortowy
- 3 Fotel pasażera komfortowy
- 4 Fotel pasażera podwójny
- 5 Kierownica pokryta skórą
- 6 Kierownica wielofunkcyjna
- 7 Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna
- 8 Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie komfortowe
- 9 Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie komfortowe
- 10 System Parktronic
- 11 Tempomat
- 12 Zawieszenie aktywne Airmatic
- 13 Zbiornik paliwa 70l

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 225/55 R17C 109/107T VAN CONTACT WINTER TL	7,5
Przednie prawe:	CONTINENTAL 225/55 R17C 109/107T VAN CONTACT WINTER TL	

Tylne lewe:	CONTINENTAL 225/55 R17C	109/107T	VAN CONTACT WINTER TL	5,0
Tylne prawe:	CONTINENTAL 225/55 R17C	109/107T	VAN CONTACT WINTER TL	4,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 150µm	
2	Dach		do 150µm	
3	Błotnik przedni	L	do 150µm	
4	Słupek przedni	L	do 150µm	
5	Drzwi przednie	L	do 150µm	
6	Słupek środkowy	L	do 150µm	
7	Poszycie boku	L	do 150µm	
8	Słupek środkowy	L	do 150µm	
9	Błotnik tylny	L	do 150µm	
10	Błotnik przedni	P	do 150µm	
11	Próg	P	do 150µm	
12	Słupek przedni	P	do 150µm	
13	Drzwi przednie	P	do 150µm	
14	Słupek środkowy	P	do 150µm	
15	Drzwi tylne	P	do 150µm	
16	Słupek środkowy	P	do 150µm	
17	Błotnik tylny	P	do 150µm	
18	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 150µm	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Przepalone miejscowo poszycie		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowanie		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowana		

Fotele drugiego rzędu - zarysowane

Tapicerka Lewej ściany foteli II rzędu- zarysowanie

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie ABS	BEZ UWAG
11	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
12	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
13	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Jazda próbna w warunkach parkingowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



PARTNER
CRLS

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	143
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	NIE
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



































ZDJĘCIA USZKODZEŃ



