

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	Santander Leasing ul. Kolorowa 8 60-198 Poznań
Numer zlecenia:	113/07/03/2025/Santander Remarketing ECR
Numer wewnętrzny:	KUB/00250/2023
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Kosiarka samojezdna KUBOTA GR2120
Nr fabryczny:	63195
Data sporządzenia raportu:	14-03-2025r.



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Santander Leasing.

Przedmiot raportu

W dniu 12-03-2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Tarczynie przez rzeczoznawcę: Sebastian Konopik.

Przedmiotem raportu jest kosiarka samojezdna KUBOTA GR2120.

Dane identyfikacyjne:

Nazwa:	Kosiarka samojezdna
Producent:	KUBOTA
Typ/model:	GR2120
Numer fabryczny:	63195
Rok produkcji:	2023
Czas pracy:	110h

Podstawowe dane techniczne:

Silnik:	D782, trzycylindrowy
Moc silnika:	21,0 KM
Szerokość koszenia:	122cm
Wysokość koszenia:	25 - 102 mm
Ilość noży:	3 szt.
Pojemność zbiornika na trawę:	450 L
Napęd kosiarki:	Wałek przegubowy
Zakres prędkości przód/tył:	0-10,0 km/h / 0-5,0 km/h
Wymiary	Długość: 2880 mm Szerokość: 1280 mm Wysokość: 2030 mm
Masa własna:	545kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zmagazynowany wewnątrz budynku, zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin uruchomiono silnik kosiarki oraz wykonano próbę ruchowa w zakresie jazdy przód/tył. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Głośność pracy silnika w całym zakresie obrotów prawidłowa. Przyrząd koszący zdemonstrowany w związku z czym nie sprawdzono poprawności w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i usterek podczas pracy w warunkach roboczych.

Wizualnie przedmiot w stanie dobrym posiadający zarysowania pokrywy przedniej oraz paneli bocznych. Ponadto kosz posiada rozdarcie, brak górnej części pałaka bezpieczeństwa. Silnik, czysty, bez widocznych zabrudzeń olejowych. Ogumienie w stanie bardzo dobrym nie posiadające uszkodzeń mechanicznych. Zużycie bieżnika na poziomie 20%.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin okazano 1 klucz

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

































