



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-2024/24

z dnia: 2024/10/14

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23 RS001044

Zleceniodawca: PEKAO Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

Zlec. pismo, znak: Z12928

z dnia: 2024/10/14

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie oględzin pojazdu z uwzględnieniem dokumentów pojazdu na terenie parkingu firmy Poleasingowe.pl - oddział Tarczyn, ul. Żytia 2, 05-555 Tarczyn.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] X-2024

Marka: KRONE

Rok produkcji: 2013

Model: S 39.0t

Wersja: MEGA

Nr rejestracyjny: FG2680X

Rodzaj pojazdu: Naczepa

VIN: WKESD000000569501

Data pierwszej rejestracji	2013/03/18
Data ważności badania technicznego	2024/02/06
Okres eksploatacji pojazdu (13/03/18-24/10/14)	139 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary
Dop. masa całkow. / Masa własna / Ładowność	36000 kg / 6700 kg / 29300 kg
Rodzaj naczepy	skrzyniowa z opończą typu kurtyna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	poduszki / 1310 mm

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach EDSCHA Lite 175 ramiona z tworzywa	8	Podłoga z płyty wielowarstw wodoodpornej 30mm, obciąż 7t.
2	Dach podnoszony hydraulicznie	9	Podpory bezobsługowe 2x12t
3	Drabinka wysuwana z tyłu naczepy	10	Skrzynka narzędziowa
4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości z podwójn zamkami	11	Sworzeń sprzęgający 2"
5	Odbojniki tylne demontowane	12	System hamulcowy elektroniczny EBS
6	Opończa z zamknięciem celnym	13	Układ hamulcowy Wabco
7	+Osie bezobsługowe BPW	14	Zawór H-S poziomowania ramy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*DUNLOP 435/50 R19.5 160J SP252	4,5	84
Przednie prawe:	*GOODYEAR 435/50 R19.5 160J KMAX T	6,0	76
II Osi lewe:	*GOODRIDE 435/50 R19.5 160J AT555	5,0	81
II Osi prawe:	*TRAZANO 435/50 R19.5 160J TRANS T 42	8,0	65

III Osi lewe:	*GOODRIDE 435/50 R19.5 160J AT555	5,0	81
III Osi prawe:	*GOODYEAR 435/50 R19.5 160J KMAX T	10,0	54

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy Poleasingowe.pl - oddział Tarczyn, ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn.
W czasie oględzin stwierdzono:

PODWOZIE

Podpory firmy JOST, osie firmy BPW.
Stopy podporowe niesprawne, niezamocowane.
Rama główna znacznie skorodowana.
Osie oraz elementy układu hamulcowego skorodowane.
Układ hamulcowy niekompletny.
Konieczność weryfikacji układu hamulcowego oraz pneumatycznego w warunkach serwisowych.
Obreże kół z ogniskami korozji.

NADWOZIE

Nadwozie typu skrzynia ładunkowa z oponczą koloru szarego oraz drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi o pełnej wysokości.
Oponczę oraz drzwi skrzydłowe tylne z reklamą firmową.
Stwierdzono n/w uszkodzenia:

- belka przeciwnajazdowa tylna - ogniska korozji,
- ściana przednia - porysowana, ogniska korozji,
- oponczę - porysowaną, poprzecinaną ze śladami napraw,
- naroże lewe – porysowane, ogniska korozji, złuszczenie powłoki lakierowej,
- naroże prawe – porysowane, ogniska korozji, złuszczenie powłoki lakierowej,
- belka przeciwnajazdowa lewa – powgniatana, skorodowana,
- osłona przeciwbłotna koła przedniego lewego – peknieta,
- osłona przeciwbłotna koła tylnego lewego – peknieta,
- drzwi skrzydłowe lewe – wgniecione, ogniska korozji,
- drzwi skrzydłowe prawe – wgniecione, ogniska korozji,
- klosz lampy zespolonej tylnej prawej – pekniety,
- rama drzwi skrzydłowych – ogniska korozji,
- ściana przednia wewnętrzna – porysowana, powgniatana.

BRAKI:

- kosz na koło zapasowe,
- łąty,
- belka przeciwnajazdowa prawa.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-2024/24

z dnia: 2024/10/14

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] X-2024

Marka: KRONE


Rok produkcji: 2013

Model: S 39.0t

Wersja: MEGA

Nr rejestracyjny: FG2680X

Rodzaj pojazdu: Naczepa



[illegible][illegible]

