

Wycena pojazdu numer: 346/06/2025/KC

z dnia: 2025/06/05

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zlecniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Marka: IVECO

Model pojazdu: 35-180 Daily MR`22 E6 3.5t

Wersja: 35S18H Hi-Matic

VIN: Z C F C 5 3 5 C 1 N 5 4 7 4 5 3 1

Nr rejestracyjny: FG0893P

Nr Info-Ekspert: 142-13689

Rok produkcji: 2022



Wskazanie drogomierza 238648 km

Data pierwszej rejestracji 2022/10/21

Data ważności badania technicznego 2025/10/21

Rodzaj zabudowy skrzyniowa z opończę

Rodzaj kabiny krótka

Dop. masa całkow. / Ładowność 3500 kg / 965 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / automatyczna

Rozstaw osi 4100 mm

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 2998 ccm / 129kW (175KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy

Norma spalin E6

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) biały 2-warstwowy typu uni

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

Pojazd bazowy

Pojazd wyceniany

Wyposażenie kabiny:

Zabudowa sypialna kabiny górna

Wymiary zabudowy

długość: 4900 mm / szer.: 2200 mm

Wyposażenie zabudowy:

Stelaż z opończę

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Belka przeciwnajazdowa tylna profil stalowy, ze światłami	13	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 9 generacji
2	Fartuchy p/błotne przednie	14	System Start/Stop
3	Fotel kierowcy komfortowy, regulowany	15	Szyba przednia przyciemniana
4	Fotel kierowcy z pełną regulacją	16	Szyba w tylnej ścianie kabiny
5	Fotel pasażera komfortowy z regulacją odcinka lędźwiowego (3 stopnie regulacji, podłokietnik)	17	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Fotel pasażera komfortowy, regulowany	18	Światła do jazdy dziennej DRL
7	Fotel pasażera podwójny	19	Tapicerka materiałowa (obrzeża wzmocnione vinyl)
8	Kliny pod koła 2 szt.	20	Zamek centralny zdalnie sterowany
9	Ośłona chłodnicy z chromowanym wykończeniem	21	Zawieszenie przednie mechaniczne - resor poprzeczny Quad Leaf
10	Poduszka powietrzna kierowcy	22	Zestaw naprawczy opon z kompresorem
11	Przygotowanie do radia cyfrowego DAB	23	Złącze "USB"
12	Sygnal ostrzegawczy cofania		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
2	Przygotowanie do montażu radia + 4 głośniki + antena Przygotowanie do montażu radia Antena radiowa Głośniki 4 szt.		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Koło zapasowe
2	Nagrzewnica dodatkowa
3	Pakiet Evolution (dopłata) Światła p/mgielne przednie Klimatyzacja automatyczna Radioodtwarzacz Sterowanie radiem w kierownicy Tempomat Kierownica pokryta skórą Hamulec postojowy elektryczny Złącze "USB" System Bluetooth Tuner radiowy cyfrowy DAB Fotel pasażera podwójny ze stolikiem w oparciu Sprężarka do klimatyzacji Ośłona chłodnicy z chromowanym wykończeniem Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach System komunikacji bezprzewodowej ze smartfonem Wyświetlacz centralny kolorowy Zaglówki foteli przednich pełne tapicerowane z logo Daily Wykończenie deski rozdzielczej "Elegance" Ogranicznik prędkości dodatkowy nastawny złączany Fotel kierowcy amortyzowany z 3-stopniową regulacją, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem
4	Półka nad przednią szybą
5	Reflektory przednie LED
6	Skrzynka narzędziowa

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PETLAS 235/65 R16C 121/119R FULL GRIP PT935	9,5
Przednie prawe:	*PETLAS 235/65 R16C 121/119R FULL GRIP PT935	9,5
Tylne lewe:	*PETLAS 235/65 R16C 121/119R FULL GRIP PT935	8,0
Tylne prawe:	*PETLAS 235/65 R16C 121/119R FULL GRIP PT935	8,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano na parkingu: Miękinia (55-330), ul. Aukcyjna 1. Podczas oględzin udostępniono:

- dowód rejestracyjny
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Nie okazano książki serwisowej pojazdu.

Wymiary wewnętrzne zabudowy: długość x szerokość x wysokość]: 4900 x 2200 x 2350 mm

W raporcie historii pojazdu autoDNA:

- znajduje się wpis „odnotowano szkodę na pojeździe”:
- 11/2022 r. – grupa części: elementy karoserii zewnętrznej, elementy konstrukcyjne nadwozia, oświetlenie zewnętrzne, szyby, układ chłodzenia i klimatyzacji, osprzęt silnika; strefa uszkodzenia: przód, prawy przód, lewy przód, lewa strona; kwota 52 000 – 58 000 PLN
- znajdują się wpisy z odczytami wskazan drogomierza, ostatni z dnia 29.09.2023 r. przy przebiegu 75 670 km.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym - równomierna. Stwierdzono ślady przepoczeń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - krótka jazda próbna, z ograniczoną prędkością (brak możliwości pełnej weryfikacji sprawności skrzyni biegów i elementów wyposażenia np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono zwiększonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej do 100 μ m na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, z wyjątkiem:

- drzwi lewe 125- 135 μ m

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):


- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)

- lusterko zewnętrzne lewe – połamana obudowa i klosz zintegrowanego kierunkowskazu, brak wkładu dolnego
- opończa zabudowy – miejscowe, płytkie zarysowania
- burty zabudowy – nieznaczne zarysowania i wgniecenia eksploatacyjne poszyć wewnętrznych
- podłoga zabudowy – zarysowania, zabrudzenia eksploatacyjne
- zderzak tylny – wgniecenie w części środkowej, ubytki powłoki lakierowej, liczne ogniska korozji
- elementy układu wydechowego – eksploatacyjne ogniska korozji
- elementy podwozia - nieliczne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie kabiny kierowcy - zabrudzenia i otarcia eksploatacyjne
- fotele – miejscowe zabrudzenia/plamy tapicerki
- obęcze kół - uszkodzenia eksploatacyjne, korozja
- koło kierownicy - wytarcia materiału
- zabudowa sypialna - zabrudzenia wykładzin
- sygnalizowane jest zużycia okładzin hamulcowych
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe w warunkach warsztatowych.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 100 μm	
2	Błotnik przedni	L	do 100 μm	
3	Próg	L	do 100 μm	
4	Słupek przedni kabiny	L	do 100 μm	
5	Drzwi	L	125 - 135 μm	
6	Błotnik przedni	P	do 100 μm	
7	Próg	P	do 100 μm	
8	Słupek przedni kabiny	P	do 100 μm	
9	Drzwi	P	do 100 μm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu