Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/69217/26/07/24
Nr zlecenia/szkody: EL5NS94(23/0961/25)7/21230/25
Data zlecenia: 24-07-2026

**DEKRA Polska - Centrala**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

**Rzeczoznawca:**
**Andrzej Sosnowski**
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

## Dane pojazdu

| | |
|---|---|
| Grupa obiektów (Eurotax) | samochody osobowe |
| Kod EC (Eurotax) | 0150097 |
| Producent | MERCEDES-BENZ |
| Model | C Klasa [W 206] 21- |
| Typ/wersja | C 180 mHEV AMG |
| Rodzaj nadwozia | sedan |
| Liczba drzwi/liczba miejsc | 4/5 |
| Masa własna [kg] | 1631 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2250 |
| Rozstaw osi 1/2 | 2865 |
| Rodzaj silnika | z zapłonem iskrowym |
| Układ oczyszczana spalin | GPF |
| Pojemność silnika [ccm] | 1496 |
| Moc silnika [KM/kW] | 170/125 |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Nr rejestracyjny | EL5NS94(23/0961/25)7/21230/25 |
| VIN | W1KAF4BBXRR221175 |
| Data 1. rejestracji | 12-09-2024 |
| Data nast. bad. techn. | 12-09-2027 |
| Rok produkcji | 2024 |
| Stan licznika [km] | 44 829 (odczytany) |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki | czarny/UNI |

Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | Continental, AllSeasonContact | 225/45 18 95V | 5,0 mm |
| | lewe | Continental, AllSeasonContact | 225/45 18 95V | 5,0 mm |
| tylna | prawe | Goodyear, Eagle F1 | 255/40 18 99Y | 4,0 mm |
| | lewe | Goodyear, Eagle F1 | 255/40 18 99Y | 4,0 mm |

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. Adaptacyjny układ świateł drogowych
2. Android Auto
3. Apple CarPlay
4. Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
5. Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
6. Czujnik deszczu
7. Czujnik obecności pasażera pasywny
8. Czytnik linii papilarnych
9. DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
10. Deska rozdzielcza pokryta imitacją skóry ARTICO
11. Diamentowa osłona chłodnicy
12. Dysze nawiewu z elementami w kolorze srebrny chrom
13. Dywaniki welurowe AMG
14. Dźwięk pracy slinika, sportowy
15. Elementy okładziny drzwi w błyszczącej czerni z obramowaniem w kolorze srebrny chrom i szwami
16. Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne
17. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
18. Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
19. Fotele przednie podgrzewane
20. Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
21. Gaśnica
22. Gniazda USB-C (2x)
23. Gwarancja 2 lata
24. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
25. Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy
26. Kierownica skórzana Nappa, wielofunkcyjna, sportowa
27. Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC
28. Konsola centralna w kolorze błyszczącej czerni
29. Lakier uni
30. Lampy przednie LED high performance (diodowe)
31. Lusterka boczne składane elektrycznie
32. Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
33. Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki
34. Pedały sportowe AMG ze szczotkowanej stali szlachetnej z czarnymi gumowymi wypustkami
35. Podsufitka materiałowa - czarna
36. Poduszka powietrzna centralna
37. Przygotowanie do Digital Vehicle Key
38. Przygotowanie do Live Traffic Information
39. Rozszerzone funkcje MBUX
40. Skrzynia automatyczna biegów 9G-TRONIC
41. Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi
42. Stylizacja nadwozia AMG
43. System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop
44. System bezprzewodowego ładowania telefonu
45. System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
46. System połączenia alarmowego Mercedes-Benz
47. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica
48. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
49. Tuner radiowy cyfrowy DAB
50. Tylne oparcie składane, dzielone
51. Układ jezdny i kierowniczy, sportowy
52. Usługi Zdalne
53. Wykończenie wnętrza - struktura metalu
54. Wyświetlacz kierowcy (12.3")
55. Wyświetlacz multimedialny (11.9")
56. Zawieszenie sportowe
57. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne (RSK) ..... -
2. Konsola środkowa z wykończeniem o wyglądzie mieszanki tkanin z efektem ..... -
3. Lakier metalik ..... -
4. Osłony przeciwsłoneczne - wyciągane ..... -
5. Pakiet KEYLESS-GO ..... -
   Zdalne zamykanie pokrywy bagażnika
   System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
   HANDS-FREE ACCESS
6. Pakiet Night ..... -
   Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne
7. Pakiet zimowy ..... -
   Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Fotele przednie podgrzewane
Kierownica podgrzewana
8. System monitorowania ciśnienia w oponach ..... -
9. System ochrony pieszych ..... -
10. System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system ..... -

## Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

## Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych ..... -
Wcześniejsze naprawy ..... -
Uszkodzenia, stan ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 18-11-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
Andrzej Sosnowski

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.




| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | 150 - 250 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Słupek przedni lewy | 150 - 250 |
| 4 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 5 | Dach | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Próg lewy | do 150 |
| 8 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 9 | Błotnik tylny lewy | do 150 |
| 10 | Pokrywa/klapa | do 150 |
| 11 | Błotnik tylny prawy | do 150 |
| 12 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 13 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 14 | Próg prawy | do 150 |
| 15 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 16 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 17 | Błotnik przedni prawy | do 150 |



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

**Dokumenty pojazdu**
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

---

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**
Brak wiarygodnych danych.

---

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

---

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**
- nie stwierdzono.

---

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**
Nie dotyczy.

---

**Jazda próbna**
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

---

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**
Nie badano.

---

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Czy użytkownik jest zainteresowany odkupem pojazdu?**
Nie.

---

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**



**Fot. 2.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**



**Fot. 4.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 5.**




**Fot. 6.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 7.**




**Fot. 8.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9.**



**Fot. 10.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**



**Fot. 12.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**



**Fot. 14.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15.**



**Fot. 16.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**



**Fot. 18.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 19.**



**Fot. 20.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**



**Fot. 22.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**



**Fot. 24.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**



**Fot. 26.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**



**Fot. 28.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**



**Fot. 30.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**



**Fot. 32.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**



**Fot. 34.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35.**




**Fot. 36.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**



**Fot. 38.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**



**Fot. 40.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41.**



**Fot. 42.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 43.**



**Fot. 44.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**



**Fot. 46.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 47.**




**Fot. 48.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**



**Fot. 50.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 51.**




**Fot. 52.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl