Raport Historii Pojazdu autoDNA

BMW 114i

WBA1R11060J038256

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **213 363 km**

Ubezpieczenie do **2027-08-06**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-29 15:59:38 UTC +0100 Wersja językowa PL
25fe13b3-6b454d2d-2d0a18d6-08ecf38b-3d5ed5c0

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Szkoda całkowita
- Brak rozbieżności drogomierza
- Import
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Nie odnotowano

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **27**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **9**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **24**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **26**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

BMW • 114i

Producent **BMW**	Rodzaj nadwozia **HATCHBACK**	Kraj producenta **NIEMCY**
Rok modelowy **2012**	Kod koloru lakieru **668**	Kolor lakieru **BLACK 2**
Kod koloru wnętrza **BDAT**	Kolor wnętrza **ANTHRACITE**	Seria **F20**
Data produkcji **2012**	Kod silnika **N13 (N13B16K)**	Silnik **1.6**
Moc silnika **75KW (101HP)**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Napęd **RWD**
Kod modelu **1R11**	Kraj wytworzenia **NIEMCY**	Liczba drzwi **5**
Wykończenie wnętrza **FABRIC MOVE/ANTHRACITE**	Fabryka **REGENSBURG**	Pojemność silnika zaokrąglona [cm3] **1600**
Rynek przeznaczenia **NIEMCY**	Numer seryjny pojazdu **038256**	Generacja **II**

Segment
AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-ŚREDNIA

Poprawność VIN
PRAWIDŁOWY

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu"

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd"), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

07.08.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-08-06**

Kraj **Polska**

2025

08.11.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **213 363 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-11-08**

Kraj **Polska**

07.08.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-08-06**

Kraj **Polska**

27.03.2025

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **204 667 km**

Kraj **Polska**

2024

17.09.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
193 925 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-09-17**

Kraj **Polska**

07.08.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-08-06**

Kraj **Polska**

2023

14.09.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
181 057 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-09-14**

Kraj **Polska**

07.08.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-08-06**

Kraj **Polska**

2022

10.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 250 - 3 500 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód

Kraj **Polska**

07.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-06**

Kraj **Polska**

13.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
166 994 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-07-13**

Kraj **Polska**

2021

07.08.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-08-06**

Kraj **Polska**

15.07.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
151 400 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-07-15**

Kraj **Polska**

2020

08.09.2020

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **bełchatowski, łódzkie**

Kraj **Polska**

07.08.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-08-06**

Kraj **Polska**

07.03.2020

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
127 450 km

Pojazd używany
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Belchatow**

Cena **36 600 PLN**

Kraj **Polska**

2019

27.12.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-12-26**

Kraj **Polska**

29.10.2019

Pojazd zarejestrowany

Używany, sprowadzony
Kraj poprzedniej rejestracji **Niemcy**
Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

24.10.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
125 280 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2020-10-24**

Kraj **Polska**

05.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
125 279 km

05.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **11 000 - 12 000 EUR**

Kraj **Niemcy**

05.2019

Zgłoszono szkodę całkowitą pojazdu

Kraj **Niemcy**

2017

01.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2 200 - 2 400 EUR**

Kraj **Niemcy**

2012

30.08.2012

Pierwsza rejestracja pojazdu

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

Oil service interval 24 mths / 30,000 km	08KA	Listwy wewnętrzne "satin-silber" matowe	04CG	Lusterko wewn. ściemniane automatycznie	0431
Aktywacja syst. telem. char. dla kraju	08SC	Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.	09AA	Zagłówki w siedzeniu tylnym składane	05DC
Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera	0494	Park Distance Control z tyłu (PDC)	0507	Trójkąt ostrzegawczy i apteczka	0428
Literatura pokładowa, niemiecki	0879	Selekcja COP ważnych pojazdów	01CA	Wersja językowa, niemiecki	0851
Dywaniki podłogowe Velours	0423	Extra package, EU-speciifc	0230	Armrest front, retractable	04AE
National version Germany	0801	Steering wheel, leather	0240	Tabliczka informacyjna	08V1
Additional 12V sockets	0575	Lampa przeciwmgłowa	0520	Pakiet dla palących	0441
Licznik kilometrów	0548	Brak napisu modelu	0320	Area-Code 2 do DVD	0698

Czujnik deszczu	0521
Sicht Packet	07VD

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.