



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-558/25

z dnia: 12.03.2025

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23 RS001044

Zleceniodawca: PEKAO Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

Zlec. pismo, znak: Z13656

z dnia: 03.03.2025

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie oględzin pojazdu z uwzględnieniem dokumentów w miejscu wskazanym w niniejszej opinii.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] III-2025

Marka: WIELTON

Rok produkcji: 2022

Model: NS-3 38.0t

Wersja: NS3P

Rodzaj pojazdu: Naczepa

Nr rejestracyjny: EW14WJ5

VIN: SUDNS300000136360

Data pierwszej rejestracji	02.11.2022
Data ważności badania technicznego	23.10.2024
Okres eksploatacji pojazdu (22/11/02-25/03/12)	28 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski
Dop. masa całkow. / Masa własna / Ładowność	38000 kg / 5140 kg / 32860 kg
Rodzaj naczepy	kontenerowa
Zawieszenie osi	poduszki

WYPOSAŻENIE (*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- *Hamulce tarczowe
- *Hamulec postojowy automatyczny
- *Koło zapasowe dodatkowe
- *Osie bezobsługowe
- *Osłony p/najazdowe boczne

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- *Oś pierwsza unoszona
- *Zaczepty kontenerowe
- *Zawieszenie pneumatyczne
- *Zawór regulacji wysokości zawieszenia

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*NOKIAN 385/65 R22.5 158L NTR 725	8,0	65
Przednie prawe:	*MICHELIN 385/65 R22.5 158L X F 2	4,0	87
II Osi lewe:	*MICHELIN 385/65 R22.5 160K X MULTI	9,0	59
II Osi prawe:	*MICHELIN 385/65 R22.5 158L X T E 3	7,0	70
III Osi lewe:	*MICHELIN 385/65 R22.5 160K X LINE	8,0	65
III Osi prawe:	*MICHELIN 385/65 R22.5 160K X LINE	2,5	95

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.

Ogłędzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy Poleasingowe.pl— oddział Miękinia, Wrocław, ul. Aukcyjna 1, 55-330 Miękinia.

W czasie ogłędzin stwierdzono:

PODWOZIE

Podzespoły podwozia kpl. bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Podpory firmy HAACON, osie firmy JOST.

Tarcze kół stalowe skorodowane.

NADWOZIE

Nadwozie platformowe do transportu kontenerów.

Stwierdzono n/w uszkodzenia:

- pokład górny naczepy ze śladami eksploatacyjnych zarysowań oraz powierzchniowych ognisk korozji,
- kosz na koło zapasowe skorodowane,
- odpryski powłoki lakierowej na powierzchni belki przeciwnajazdowej tylnej,
- wsporniki osłon przeciwbłotnych skorodowane.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-558/25

z dnia: 12.03.2025

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] III-2025

Marka: WIELTON

Rok produkcji: 2022

Model: NS-3 38.0t

Wersja: NS3P

Nr rejestracyjny: EW14WJ5

Rodzaj pojazdu: Naczepa













