

OCENA TECHNICZNA nr: 406528/05/PN/2025

z dnia: 2025/05/18

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Nekrasz RS001316

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [K] V-2025

Marka: WIOLA

Rok produkcji: 2007

Model: W2 2.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: SZ64639

Rodzaj pojazdu: Przyczepa lekka

VIN: SUCW2L34F72000898

Data pierwszej rejestracji	2007/10/05
Data ważności badania technicznego	2025/11/22
Okres eksploatacji pojazdu (07/10/05-25/05/18)	211 mies.
Dop. masa całkow. / Masa własna	2000 kg / 420 kg
Rodzaj przyczepy	ławeta do przewozu samochodów

WYPOSAŻENIE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Błotniki	3	Dyszel "V"
2	Burty	4	Podpory tylne stałe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*SECURITY 185/80 R14LT 102/100S ROAD 2003 TL	7,0	10
Przednie prawe:	VIKING 185/80 R14C 102/100Q TRANSTECH TL	7,0	10
Tylne lewe:	VIKING 185/80 R14C 102/100Q TRANSTECH TL	6,0	27
Tylne prawe:	VIKING 185/80 R14C 102/100Q TRANSTECH TL	7,0	10

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Odczytano numer identyfikacyjny i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym.

Pojazd posiada drobne uszkodzenia adekwatne do okresu eksploatacji.

PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Weryfikacja luzów na połączeniach ruchowych możliwa w warunkach warsztatowych.

UWAGI:

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- Podpory tylne brak
- Lampy obrysowe na błotnikach brak/połamane

- Osłona zaczepu gumowa rozerwana
- Błotnik lewy połamany
- Zderzak tylny wgniecenie

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu
- Dokument jest tylko i wyłącznie oszacowaniem wartości rynkowej i niczym innym. Nie jest podstawą do oceny stanu technicznego czy właściwości przedmiotu oszacowania
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione





































