

OCENA TECHNICZNA nr: 404992/05/PM/2025

z dnia: 2025/05/05

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Nekrasz RS001316, asystent Przemysław Muskała

Zlecniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2025

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2010

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: FE King Cab

Nr rejestracyjny: WP97981

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VSKBVND40U0384604

Data pierwszej rejestracji	2010/08/04
Data ważności badania technicznego	2025/09/16
Wskazanie drogomierza	291028 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/08/04-25/05/05)	177 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up 2 drzwiowy 4 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2488 ccm / 140kW (190KM)

WYPOSAŻENIE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania	10	Przygotowanie do montażu radia + głoś. 4 szt. + antena w szybie przód
2	+Bagażnik dachowy	11	Szyby regulowane elektrycznie
3	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą	12	Tarcze kół stalowe 16"
4	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	13	+Wyciągarka
5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	14	+Zabudowa ładowni
6	Opony 235/70 R16	15	Zaczep holowniczy do przyczepy
7	Pakiet Komfort+Blokada tylnego mechanizmu	16	Zderzak tylny rurowy
8	Poduszka powietrzna kierowcy	17	Zderzaki w kolorze nadwozia
9	Poduszka powietrzna pasażera		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BF GOODRICH LT255/70 R16 120/117Q MUD TERRAIN T/A KM3 TL	11,0	19
Przednie prawe:	BF GOODRICH LT255/70 R16 120/117Q MUD TERRAIN T/A KM3 TL	11,0	19
Tylne lewe:	BF GOODRICH LT255/70 R16 120/117Q MUD TERRAIN T/A KM3 TL	12,0	10
Tylne prawe:	BF GOODRICH LT255/70 R16 120/117Q MUD TERRAIN T/A KM3 TL	12,0	10

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Brak dokumentacji serwisowej pojazdu.

Do oszacowania przyjęto przebieg odczytany z drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności.

Odczytano numer nadwozia i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym.

NADWOZIE:

Grubość powłoki na elementach zewnętrznych ok. 0,080 – 0,100 mm.

PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół.

Weryfikacja luzów na połączeniach ruchowych możliwa w warunkach warsztatowych.

Układ hamulcowy – w warunkach parkingowych nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Poziom płynu w układzie: brak komunikatu o nieprawidłowości

UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik - praca silnika prawidłowa.

Poziom oleju w silniku: brak komunikatu o nieprawidłowości. Poziom płynu chłodzącego: w normie.

Skrzynia biegów – nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych.

Układ wydechowy – ogniska korozyjne.

UWAGI:

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- Wnętrze pojazdu – zniszczenia typowe dla intensywnej eksploatacji /zabrudzenia, zarysowania struktury elementów z tworzyw, pozostałości po montażu elementów akcesoryjnych, zaplamienia tapicerki/
 - Komputer pokładowy informuje o usterce układu poduszek powietrznych
 - Fotel kierowcy – rozdarcie tapicerki
 - Kierownica - wytarta
 - Konsola środkowa i deska rozdzielcza – dziury
 - Zderzak przedni - zarysowania
 - Błotnik przedni lewy - korozja
 - Pokrywa przednia - odpryski lakieru
 - Progi - zarysowania, korozja
 - Drzwi przednie prawe - zarysowanie, odpryski lakieru
 - Błotnik tylny prawy - wgniecenia, zarysowania
 - Lampa tylna prawa – klosz połamany
 - Pokrywa tylna - wgniecenia, zarysowania
 - Zabudowa - odpryski lakieru
 - Lampa tylna lewa – zarysowania klosza
 - Drzwi przednie lewe- odpryski lakieru, wgniecenie
-
- Poprawność działania układów sterowanych elektronicznie zweryfikowano w oparciu o komunikaty wyświetlane na zestawie wskaźników na podstawie systemu autodiagnostyki pojazdu
 - Przy oględzinach okazano dwa klucze do pojazdu z emblematem producenta pojazdu oraz wbudowanym sterownikiem centralnego zamka

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu
- Podane wartości grubości powłoki odnoszą się jedynie do kilku punktów, w których dokonano pomiaru. Nie są gwarancją, iż grubość powłoki na elemencie nie wykracza poza wskazane wartości. Niniejszy dokument nie jest wynikiem wykonania ekspertyzy dotyczącej grubości powłok i za taką nie może być uważany
- Dokument jest tylko i wyłącznie oszacowaniem wartości rynkowej i niczym innym. Nie jest podstawą do oceny stanu technicznego czy właściwości przedmiotu oszacowania
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 404992/05/PM/2025

z dnia: 2025/05/05

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2025

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2010

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: FE King Cab

Nr rejestracyjny: WP97981

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

































































