



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-05-20 15:01:29 UTC +0200

Wersja językowa: PL

8f659f3f-ad571130-ea5ef3fd-543f483a-6dac0582



Mercedes-Benz Sprinter
WDB9061331N708546

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8

LAT(A)

4

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2017

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2018-01-19

1 3 9 1 1 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 24

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 8

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 12

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Rejestr zastawów

kraj Polska

 Niedostępny

Wypożyczenie

 Liczba wpisów 79

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
MERCEDES-BENZ**Model**
SPRINTER**Kraj producenta**
NIEMCY**Rok modelowy**
2017**Kod koloru lakieru**
9147**Kolor lakieru**
PAINT COLOR ARCTIC WHITE MB
9147**Próbka koloru lakieru**
**Wersja**
314 FG 4X2 3665**Seria**
906**Data produkcji**
2017**Kod silnika**
651.955**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Kod skrzyni biegów**
711.680**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Skrzynia biegów**
6-SPEED MANUAL
TRANSMISSION ECO GEAR 360**Kod modelu**
906133**Segment**
LEKKIE POJAZDY UŻYTKOWE**Numer seryjny skrzyni biegów**
711680 01 151847**Liczba biegów**
6**Kraj wytworzenia**
NIEMCY**Numer seryjny pojazdu**
708546**Fabryka**
WORTH**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Generacja**
II

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano


BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt ✓ Nie odnotowano	 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano
 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano	

HISTORIA POJAZDU



Kraj **Polska**

2024

01.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-12-31**

Kraj **Polska**

2023

02.02.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Negatywny**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
235 257 km

01.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana filtra kabinowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
372 787 km

01.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-12-31**

Kraj **Polska**

2022

12.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
234 020 km

12.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

29.10.2022

Kwota **6 000 - 7 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
226 728 km

09.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 500 - 4 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE WNĘTRZA

Grupa części

- Układ bezpieczeństwa biernego

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona
- Prawa strona

01.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-31**

Kraj **Polska**

2021

09.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

- Wymiana oleju i filtra olejowego
- Serwis klimatyzacji

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
176 863 km

04.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **11 500 - 13 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Osprzęt silnika

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona

22.01.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
155 379 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-01-19**

Kraj **Polska**

01.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-31**

Kraj **Polska**

2020

15.11.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
145 546 km

Kraj **Polska**

25.08.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
133 350 km

Kraj **Polska**

06.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
114 912 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Serwis klimatyzacji

Wymiana filtra paliwa

Wymiana oleju w skrzyni biegów

Wymiana oleju w tylnym dyferencjale

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

01.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-12-31**

Kraj **Polska**

2019

11.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
90 249 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana filtra paliwa

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana filtra kabinowego

Kraj **Polska**

01.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
49 789 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana filtra kabinowego

Kraj **Polska**

2018

23.01.2018

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
14 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

19.01.2018

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Izotermiczny

Katalizator

Termin badania technicznego **2021-01-18**

Kraj **Polska**

19.01.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

CONTROL OF REGISTRATION DOC. W/ DELTA WEIGHT ENTRY	ZQ0	MERCEDES-BENZ MOBILOVAN WITH DSB AND RUST-TH.WARR.	XO9	PREINST., CENT.HIGH-MOUNT.BRAKE LAMP ELECT. SCOPE	LV6
HEATED AND ELECTRICALLY ADJUSTABLE OUTSIDE MIRROR	F68	OVERHEAD CONTROL PANEL WITH 2 READING SPOTLIGHTS	LD0	ELECTRICAL SYST. PREINST., PARAM. SPECIAL MODULE	ED8
ENGINE OM 651 DE 22 LA 105 KW (143 HP) 3800 RPM	M12	PTO AT FRONT WITH EXTRA REFRIGERANT COMPRESSOR	N63	SEMI-AUTOMATICALLY CONTROLLED TEMPATIC A/C	HH9
SEAT BELT WARNING SYSTEM FOR DRIVER SEAT	J58	6-SPEED MANUAL TRANSMISSION ECO GEAR 360	GD8	TERMINAL STRIP FOR ELECTRICAL CONNECTION	EK1
WHEELBASE 3665 MM (BM - VISUAL CODE)	IR4	ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP91)	BB9	SPARE WHEEL CARRIER UNDER FRAME END	R65
TIRE MANUFACTURER CONTINENTAL (10)	RF1	WHEELS WITHOUT BRAND SPECIFICATION	RX1	CO-DRIVER'S SEAT DOUBLE OCCUPANCY	S23
STOWAGE BOX/TRAY ABOVE WINDSHIELD	FF5	ASSYST SERVICE INTERVAL INDICATOR	JW6	FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR	KL5
POLISH LABELS / PRINTED MATERIAL	XU5	OBD (ON-BOARD DIAGNOSIS) STAGE C	MP8	FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR	181
PAINT COLOR ARCTIC WHITE MB 9147	9147	FUEL PUMP, ELECTRIC, CONTROLLED	KP1	BATTERY MASTER SWITCH, ONE-PIN	E30
OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR	J65	CLIMATE ZONE 1 (COLD/COMFORT)	HI1	ELIMINATION OF PARKING LIGHT	L94
STEUERCODE - BZM PRUEFUNG	XV0	ALTERNATOR MANAGEMENT PLUS	ML5	LOCKABLE GLOVE COMPARTMENT	F66
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL	581	TWO-WAY LOUDSPEAKER FRONT	EL8	MIRROR BRACKET ELONGATED	FS1
MODIFICATION YEAR 6 - I	X16	6.5 J X 16 STEEL WHEELS	RS3	ALTERNATOR 14 V / 180 A	M49
ANTI-THEFT ALARM SYSTEM	FZ5	ENGINE VERSION EURO VI	MP6	AGM BATTERY 12 V 70 AH	ED1
ADAPTIVE BRAKE LIGHTS	LE1	COC PAPERS INCOMPLETE	XC1	SHIFT POINT INDICATOR	JG0
DRIVER'S SEAT ARMREST	S22	FRONT AXLE STABILIZER	C40	H.D. SHOCK ABSORBERS	C47
CUP HOLDER(S), FRONT	FG8	AXLE RATIO I = 3.923	AR2	SIDE MARKING LIGHTS	LB1
BAD ROADS VEHICLES	Z11	MODEL GENERATION 1	XZ1	BLACK TUNJA FABRIC	VY2
AIRBAG DRIVER SIDE	SA5	TYRES 235/65 R16 C	RH2	LEFT-HAND STEERING	L
JUMP START CONTACT	E50	BATTERY MANAGEMENT	E33	SPRINTER STANDARD	IG3
APPROVAL AS TRUCK	Z41	MODEL IMPROVEMENT	XM0	DAY DRIVING LIGHT	LG5

SPEEDOMETER KM/H	J10	CROSSWIND ASSIST	JA8	PARTICLE SENSOR	KA8
STEUERCODE WERK	WN9	STEUERCODE WERK	WP5	3.5 METRIC TONS	IT4
SMOKER PACKAGE	V85	HYDRAULIC JACK	Y43	EU/EFTA REGION	IL4
SUMMER TIRES	RM7	SPARE WHEEL	R87	EXPORT CODE	IL2
AUDIO 10	EN6	EUROPE	LX5	POLAND	559L
CAB	FHS				

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



WDB9061331N708546
Mercedes-Benz Sprinter



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.