Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/87611/26/09/17
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 17-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Aleksandra Sobczak
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0164794	**BMW, Seria 3 Touring [G21/G81] 22-, M3 Competition xDrive sport-aut**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2993	530/390	automatyczna	29 273	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
PY8388F	WBS21GB010FU39743		04-02-2025/2024	04-02-2028	granatowy/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 09-10-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
ŻYTNIA 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard, Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional(navi,RDS,wyś. wskaźników 12.3",wyś. 14.9",USB,BT,LTE,HUD,asys.głosowy), BMW iDrive, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujnik poziomu i klasy oleju, Dach i nakładki na lusterka w kolorze czarnym błyszczącym, Dyferencjał M Sport, Dysze spryskiwaczy, Dywaniki podłogowe welurowe, Felgi aluminiowe kute 19"/20", M Double-Spoke 826 Black, z ogumieniem mieszanym, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięæ fotela kierowcy i lusterek, Fotele przednie z elektrycznie regulowanym podparciem lędźwiowym, Fotele sportowe M,konstrukcja kubełkowa ze zintegrowanymi zagłówkami, podświetlane oznaczenie modelu, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V w przednim schowku, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto), Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kanapa tylna, oparcie składane i dzielone w stosunku 40:20:40, podłokietnik z 2 uchwytami na kubki, Kierownica sportowa M, trójramienna, obszyta skórą Walknappa, czerwone przyciski M1-M2, Kierownica wielofunkcyjna, Klakson podwójny, Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane, Klapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego w czarnym chromie, widoczne, po lewej i prawej stronie, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne aluminium Rhombicle w kolorze antracytowym M, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwoślepieniową,asferyczne, Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera bez automatycznej funkcji przeciwoślepieniowej, Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wypukłe z funkcją automatycznego parkowania, M Drive, M Drive Professional (M Track Mode, M laptimer, M traction control, M Drift Analyser), Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie, Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania, Opcje

przechowywania, Osobisty eSim, Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu, Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, Ostrzeżenie o włączonym świetle, Osłona chłodnicy w kształcie nerki, bezramkowa z podwójnymi poziomymi listwami, czarny wysoki połysk, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oświetlenie ambientowe (9 kolorów), otoczenia oraz wnętrza pojazdu (konturowe i nastrojowe), Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet schowków (2xUSB z tyłu konsoli centralnej, siatka oraz haki w bagażniku), Pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym z paskami w barwach M, przód i tył, Podsufitka M Antracite, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Przełącznik właściwości jezdnych, Przełącznik zamka centralnego, Przycisk Start/Stop, czerwony, Real Time Traffic Information, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe M Shadow Line, wysoki połysk, Schowek na rękawiczki, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej, Skrzynia biegów automatyczna sportowa M Steptronic Drivelogic z łopatkami przy kierownicy, 8-biegowa, Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania, System Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9-kanałowym wzmacniaczem o mocy 464W, System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby atermiczne, Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna, Szyby elektryczne, Taca do ładowania bezprzewodowego telefonu, Tapicerka skórzana Merino o rozszerzonym zakresie, Black (LKSW), TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Układ hamulcowy M o złożonej strukturze, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu, Wskaźnik Condition Based Service, Wskaźnik momentu zmiany biegów, Wykończenie elementów obsługi galwanizowane, Zagłówki tylnych siedzeń składane, Zawieszenie adaptacyjne M, Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Złącze USB (1x w konsoli środkowej, 1x w przednim podłokietniku środkowym), Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła tylne LED.

Wyposażenie dealerskie

Asystent parkowania Plus z systemem kamer 360 (Surround View z Top View i Remote View 3D), Asystent świateł drogowych, Felgi aluminiowe kute 19"/20", M Double-Spoke 826 Bicolour Black, z ogumieniem mieszanym Track, Fotele przednie z aktywną wentylacją, Kierownica ogrzewana, Listwy ozdobne M Carbon Fibre, Pakiet M Driver (Podniesienie maksymalnej prędkości do 280 km/h), Pakiet przestrzeni bagażowej (zdalne odblokowanie oparcia kanapy, szyna przesuwna i antypoślizgowa), Pakiet zewnętrzny M Carbon → [Dyfuzor tylny z wkładką z karbonu o specyficznej geometrii, Nakładki na lusterka karbonowe, Wloty powietrza boczne w przednim zderzaku karbonowe o zmienionej geometrii], Reflektory M Shadow Line (ciemny wzór wybranych chromowanych elementów), Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych tylnych, Systemy asystujące kierowcy Professional → [Asystent kierowania i pasa ruchu, Asystent pasa awaryjnego, Asystent unikania kolizji, Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną i ingeren. w układ kierowniczy, Asystent zatrzymania awaryjnego, Ostrzeganie o skrzyżowaniach z funkcją hamowania w mieście, Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z przodu, Systemy asystujące kierowcy -asystent martwego pola, ostrz. przed ruchem poprzecznym i kolizją tył, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go], Szyby przednie o zwiększonej izolacji akustycznej, Układ hamulcowy pływający M, czarny na wysoki połysk.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, Pzerp corsa	275/35 19 100Y	2,0 mm
	lewe	Pirelli, Pzerp corsa	275/35 19 100Y	2,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, Pzerp corsa	285/30 20 99Y	2,0 mm
	lewe	Pirelli, Pzerp corsa	285/30 20 99Y	2,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd oklejony folią pomiar lakieru na folii.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Reflektor kpl. R	63119851036	zaparowany	
2	Błotnik tylny L	41007886981	wgniecenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35