Raport Historii Pojazdu autoDNA

Toyota ProAce City

YAREFYHP2GJ027686

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **120 957 km**

Ubezpieczenie do **2027-03-13**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-12 16:03:18 UTC +0200 Wersja językowa PL
cc7447cf-958a78ac-f16d8f85-97b54f46-5e7cf567

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Pierwszy właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **13**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **13/13**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **6**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **13**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **134**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Toyota • ProAce City

Rodzaj nadwozia **FURGON**	Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **1500**
Kod koloru lakieru **EPR**	Data produkcji **2023**	Kod silnika **5WZ-HV**
Moc silnika **96KW (130HP)**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Kod modelu **BPZMA43**
Liczba drzwi **5**	Liczba biegów **6**	Norma emisji spalin **EURO 6D**

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **13** | Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

06.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **120 957 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

17.03.2026

Wykonano badanie techniczne

Stan drogomierza **113 084 km**

Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek
Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2028-03-14**

Kraj **Polska**

14.03.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-03-13**

Kraj **Polska**

05.03.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **112 312 km**

Wynik **Negatywny**

Kraj **Polska**

2025

14.03.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-03-13**

Kraj **Polska**

2024

10.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **67 103 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

03.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
39 854 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

14.03.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-03-13**

Kraj **Polska**

11.03.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
38 907 km

Kraj **Polska**

2023

14.03.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-03-13**

Kraj **Polska**

14.03.2023

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2026-03-13**

Kraj **Polska**

14.03.2023

Pierwsza rejestracja pojazdu

01.2023

Pojazd wyprodukowany

Koło zapasowe pełnowymiarowe
Brak zestawu naprawczego

Kraj **Belgia**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

Front passenger seat with adjustable seat with back angle: With retractable seat	Outside rear view mirror blind spot detection: Without blind spot detection	Outside door handles + mirrors: Exterior door handle without paint
Rear seat no 1: Row 2 retractable bench seat 2/3-1/3 (flat floor)	Cruise control + speed limiter: Cruise control + speed limiter	Steering wheel switches: With radio switches on steering wheel
Foldable backrest with laptop table (mobile office): Without	Lumbar support driver: Comfort seat (with lumbar support)	Psa codification spec: Combination pack de700 + drg03
visual aid: without (180 degrees (rear) visio park 1)	Flight tablets: Flight tables at back of front seats	Load area floor protection: Plastic floor protection
Center floor storage: With elephant foot and row 1	Trunk light: 3 bulbs, automatic + manual operation	Dangel option 1: rear differential lock: Without
Dangel option 2: extra ground clearance: Without	Coffee cup alert / vehicle sway warning: Without	Side airbag: Front thorax + front pelvis airbags
Glove box: Open (lower) glovebox passenger side	Row 2 under floor storage compartment: Without	Tire spoiler for homologation: Classe w - wltp
Inside rear view mirror child mirror: Without	Hill assist control (hac): With (esc + hac)	Setup for loadspace protection net: Without
Package tray trim & tonneau cover: Without	Iso-fix: With row 2 iso-fix on all 3 seats	Storage: Without driver under seat storage
12v socket: Without power plug (230v/12v)	Overhead storage driver & passenger: With	Engine under cover & protection: Without
Row 3 side windows: Panel on both sides	Side protection moulding: Without paint	Towing hook: Towing hook predisposition

Data communication module: With e-call	Rear door panel: Glass swing out doors	Daytime running light system: Without
Front seat: Fr: passenger single seat	Side doors: Sliding door right + left	Tire pressure monitoring system: With
Dangel option 3: towing hook: Without	Roof rails: Roof rails predisposition	Row 2 power window one touch: Without
Windshield wiper: Auto (rain sensing)	Parking sensors: Rear parking sensors	Radio receiver: Display audio digital
Wireless smartphone charger: Without	Additional webasto heating: Without	Passenger's seat adjustment: Manual
Black stickers on a-pillar: Without	Interior door handle: Without paint	Exterior mirror caps: Without paint
Engine: 1.5 d 130hp euro 6.3 update	Complete diverse monogram: Without	Exhaust emission control: Euro 6.3
Shift lever & knob: Urethane (mt)	Traffic sign recognition: Without	Transmission: 6mt with stop&start
Child safety: Manual child safety	Foldable exterior mirrors: Manual	Sliding door rail cover: Without
Fr driver power window: Standard	Crew cab spec: Foldable crew cab	Lane keep assist (lka): Without
Destination package: Europe lhd	License plate garnish: Without	Lashing hooks: 6 in trunk area
Inside rear view mirror: With	Keyless entry system: Without	Heated rear view mirror: With
Seat for homologation: 5 seat	Smart load indicator: Without	Floor mat: Row 1 rubber floor
Height adjuster driver: With	Multi function roof: Without	Room lamp: Fr reading lights
Smart active vision: Without	Roof rails - colour: Without	4x4 predisposition: Without
Wvta generation spec: Seg q	Parking brake: Manual (mhb)	Row 2 side windows: Tilting
Fleet conversions: Without	Ground clearance: Standard	Navigation system: Without
Display: Lcd screen + text	Lateral detection: Without	Tyres: Tyre 205/60 r16 96h
Pre-crash system: Without	Easy park assist: Without	Handsfree phone set: With
Minor index spec (psa): 0	Major index spec (psa): 5	Steering wheel: Urethane
Head up display: Without	Tire repair kit: Without	Rear heated window: With
Courtesy mirror: Without	Rear hand grips: Without	Tailgate window: Without
Audio: Display audio dab	Rear window wiper: With	Rear seat no 2: Without
Anti-theft nut: Without	Conversion box: Without	Partition wall: Without
Seat back pocket: With	Bumper insert: Without	Passenger airbag: With
Spare wheel: Full size	Turkey e-call: Without	Front fog lamps: With
Seat material: Fabric	Bumper: Without paint	Privacy glass: Tinted
Seat heater: Without	Vin label spec: Wvta	Model year: 19 model

Malta spec: Without	Overcarpet: Without	Roof hatch: Without
Power windows: With	Body style: Cv long	Windscreen: Normal
Speedometer: Km/h	Mirror link: With	Dusk sensor: With
Curtain: Without	Wheels: 16" gray	Dead lock: With
Payload: 1000kg	Alarm: Without	Keys: 2 remote
Wifi: Without	A/c: Manual	

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.