

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-05-29 14:12:14 UTC +0200

Wersja językowa: PL

46529937-a6955e1a-33acaaa5-dd29fe19-1c2f5eff



Renault Clio

VF1BB1KEF38602051

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

18

LAT(A)

5

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2007

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

17

LAT(A)

7

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2007-10-25

2 4 3 9 3 0 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 9

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 10

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 13

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Rejestr zastawów

kraj Polska

 Niedostępny

Wypożyczenie

 Liczba wpisów 109

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Model
CLIO

Kolor lakieru
GREY

Typ skrzyni biegów
MANUALNA

Rodzaj nadwozia
SEDAN

Data produkcji
2007

Liczba biegów
5

Typ paliwa
BENZYNA

Układ kierowniczy
LEWOSTRONNY

Liczba drzwi
5

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnnotowano 0

 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt ✓ Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



11.10.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
145 191 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-10-11**

Kraj **Polska**

01.07.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-06-30**

Kraj **Polska**

2022

11.10.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
134 216 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-10-11**

Kraj **Polska**

01.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-30**

Kraj **Polska**

2021

11.10.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
125 688 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-10-11**

Kraj **Polska**

01.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-30**

Kraj **Polska**

2020

09.10.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
119 895 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-10-09**

01.07.2020

Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-30**

Kraj **Polska**

2019

09.10.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-10-09**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
113 756 km

01.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-06-30**

Kraj **Polska**

2018

12.10.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-10-12**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
108 402 km

2017

11.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
103 526 km

11.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **400 - 600 PLN**

Kraj **Polska**

12.10.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-10-12**

Stan drogomierza
101 984 km

Kraj **Polska**

2016

17.10.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
94 000 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-10-17**

Kraj **Polska**

2015

16.10.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
87 164 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-10-16**

Kraj **Polska**

2014

17.10.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
80 383 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2015-10-17**

Kraj **Polska**

02.2014

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5 000 - 5 500 PLN**

Kraj **Polska**

2007

25.10.2007

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2010-10-24**

Kraj **Polska**

25.10.2007

Pierwsza rejestracja pojazdu

10.10.2007

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

09.2007

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Novo Mesto**

Kolor nadwozia **Szary**

Kierownica z lewej strony

Kraj **Słowenia**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

LOCALISATION AND ASSISTANCE SYSTEM: WITHOUT LOCALISATION AND ASSISTANCE SYSTEM	COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION: WORLD REMAINDER COUNTRY	STEERING WHEEL HEIGHT ADJUSTMENT: HEIGHT ADJUSTABLE STEERING WHEEL
POLLUTION ALERT SYSTEM (OBD): WITHOUT POLLUTION ALERT SYSTEM(OBD)	TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE): TECHNICAL ENVELOP 01	LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN: WITHOUT DEFINITION SUPPLE
DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: DOOR REMOTE CONTROL 433 M	SPECIAL TECHNICAL FEATURES CODE.: SPECIAL FEATURES COUNTRY	PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE: NORMAL HEATING SYSTEM
COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT: BASIC COMMERCIAL VERSION	FRONT PASSENGER SEAT TYPE(S): 1 FIXED FRONT PASSENGER S	ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM: WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM
DAYTIME RUNNING LIGHTS: WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS	ADDITIONAL ENGINE ENVIRONMENT: WITHOUT FILTER DECANter	PLANT MARKING FOR COMPLEX START: COMPLEMENTARY OBJECT
ELECTROMOTOR DOOR LOCKING: CENTRAL DOOR LOCKING WITH	TYRE PRESSURE INFORMATION: WITHOUT TYRE PRESSURE LAB	SPECIAL BUILD (FACTORY):. SERIES VEHICLE (WITHOUT S
ADDITIONAL HEADLIGHTS: WITHOUT ADDITIONAL HEADLIGHT	GEARBOX TYPE/NUMBER OF GEARS: 5- GEAR MANUAL GEARBOX	COLOR OF OUTSIDE MIRROR: NON-BODY COLOURED EXTERIO
INVARIANT PROCESS SHEET MODEL: MODEL ROUTING SHEET	SPECIAL EDITIONS/ADDITIONAL EQUIPMENT: AMBIANCE 01	SIDE PANELS/QUARTER PANELS: WITHOUT QUARTER PANELS
AUDIO SWITCH CAPABILITY: W/O AUDIO SWITCH CAPABIL	SIZE AND WEIGHT LABELS: WITHOUT WEIGHT AND DIMENS	ENGINE HEATING ELEMENT: WITHOUT ENGINE THERMOPLUN
EMISSION CONTROL STANDARD: EMIS CONTROL STD IF05	MOTOR ENERGY EQUIPMENT: WITHOUT GAS SUB-ASSEMBLY	LEVEL OF NAVIGATION AID: WITHOUT NAVIGATION AID
MISCELLANEOUS BENEFITS TER: WITHOUT SERVICE TER	EXTERIOR DESIGNATION: WITHOUT EXTERIOR DESIGNAT	HIGH MOUNTED STOP LAMP: WITH RAISED BRAKE LIGHT
UNDERBODY PROTECTION: WITHOUT UNDERBODY PROTECT	REAR CENTRE SEATBELT.: 3-POINT CENTRE SEATBELT	ANTI-THEFT DEVICES: IMMOBILIZER & THEFT ALARM

TEMPERATURE SENSOR: WITHOUT TEMPERATURE DETEC	GEAR BOX ACCESSORY: WITHOUT GEARBOX ACCESSORY	DRIVING ASSISTANCE: WITHOUT DRIVING ASSISTANC
CUSTOMIZED VERSION: VERSION WITHOUT ADAPTATIO	DOCUMENTATION PERIOD: DOCUMENTARY PERIOD 2005	REAR HEADREST TYPE: 3 FULL REAR HEAD RESTRAIN
RADIATOR GRILLE TINT: STANDARD RADIATOR GRILL	FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN: ISOFIX SEAT	VEHICLE TRACKING SYSTEM: W/O SECURITY DEVICE
SPECIFIC DESIGNATION: SPECIFIC DESIGNATION 2	COMMERCIAL EVENT 1: WITHOUT COMMERCIAL EVENT	FRONT SIDE AIRBAG: WITHOUT FRONT SIDE AIRBAG
INTERIOR COLOUR STYLING: INTERIOR HARMONY 05	VARIOUS FUNCTIONS: WITHOUT PRODUCT EQUIPMENT	DRIVER SEAT TYPE: DRIVER SEAT WITH FIXED SU
ENGINE REV COUNTER: WITH ENGINE REV COUNTER	CAR PHONE: NO RADIO TELEPHONE PRE-EQUIPMENT	REAR SCREEN WIPERS: WITH REAR SCREEN WIPERS
TYPE OF HEADLIGHTS: WITHOUT DISCHARGE LAMPS	HEADLIGHT WASHER.: WITHOUT HEADLIGHT-WASHER	AUDIO CONNECTION: WITHOUT AUDIO CONNECTION
POLLEN/DUST FILTER: WITHOUT POLLEN FILTER	EQUIPMENT TYPE LABEL: RENAULT BRAND LABEL	RADIO ACCESSOIRES: AUDIO ACCESSORY TYPE 1
COMMERCIAL IDENTITY: COMPLEMENTARY OBJECT	DOCUMENTATION PHASE: DOCUMENTARY PHASE 4	LUGGAGE COVER: WITHOUT LUGGAGE COMPARTME
FRONT SPOILER: DEFLECTOR UNDER FRONT BUM	MAKE OF TYRES: TYRE BRAND: UNMARKED FITT	MISCELLANEOUS DIX: COMPLEMENTARY OBJECT
SEAT HEATER AND COOLER: NON-HEATED SEAT	LEVEL OF MOTORIZATION: AK ENGINE LEVEL	CRUISE CONTROL: WITHOUT CRUISE CONTROL
TYPES OF RADIOS: VEHICLE WITHOUT RADIO	EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS: MECHANICAL	ADDITIONAL KEY: WITHOUT ADDITIONAL KEY
STARTUP CRITERIA: COMPLEMENTARY OBJECT	MARKETING VERSION: COMMERCIAL VERSION	COLOR OF BUMPERS: BODY COLOUR BUMPERS
SEAT COVERS: FABRIC SEAT-LINING N 51	TYPE OF PARTITION: WITHOUT PARTITION	PASSENGER AIR BAG.: PASSENGER AIRBAG
TOPPED BY TIRES: NORMAL TYRE FITTING	TYPE OF FRONT WINDOW WINDER.: MANUAL	GEARBOX TYPE: 5-SPEED MANUAL GEARBOX
EQUIPMENT LEVEL: EQUIPMENT LEVEL E0	WIPER START-UP TYPE: MANUAL CONTROL	DOOR LOCK: WITH PASSENGER DOOR LOCK
DRIVER'S AIR BAG.: DRIVER AIRBAG 1	TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE	WHEEL RIM TYPE: METAL WHEEL RIMS
REAR WINDOW: HEATED REAR SCREEN	REAR SEAT TYPE: REAR BENCH SEAT	ROUTING SHEETS COUNTRY: POLAND
TYPE OF FUEL OR ENERGY: PETROL	POWER STEERING: POWER STEERING	STEERING WHEEL POSITION: LEFT
ENGINE TYPE: D7F ENGINE TYPE	BODYWORK TYPE: 5-DOOR SALOON	STRIPPING: WITHOUT STRIPPING
REAR WINDOW DOWN CONTROL: MANUAL	WINDOW TINT: TINTED WINDOWS	LONG TORQUE: NORMAL TORQUE
WINDOW STICKER: STICKER 02	BRAND DESIGNATION: RENAULT	WHEELS RIMS: NORMAL WHEEL
TYPE OF ROOF: NORMAL ROOF	ENGINE SUFFIX: 726 INDEX	TYPE OF HEADLIGHTS: TWIN
COUNTER UNIT: KILOMETRES	SEAT TRIMS: VELVET CLOTH	INTERNAL NAME.: NO NAME
BODY COLOUR: GREY		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



VF1BB1KEF38602051
Renault Clio



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.