

Wycena pojazdu numer: 06/06/2025/MW

z dnia: 2025/06/03

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **CITROËN**

Model pojazdu: **C3 IV 1.2 12V PureTech MR`20 E6.3/4**

Wersja: **Shine S&S**

VIN: **VF7SXHNPT511834**

Nr rejestracyjny: **WY617XJ**

Nr Info-Ekspert: **008-04391**

Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza	34569 km
Data pierwszej rejestracji	2023/01/31
Data ważności badania technicznego	2026/01/31
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1570 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Airbump® z kolorowaną ramką	30	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii	31	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Asystent ruszania na wzniesieniu	32	Poduszki powietrzne kurtynowe
5	Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania	33	Ramki szyb bocznych czarne matowe
6	Coffee brake Alert	34	Reflektory Eco LED
7	Dźwignia hamulca postojowego pokryta	35	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

8	tworzywem z chromowanym przyciskiem	36	System kontroli ciśnienia w oponach
9	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, mieszek ze skaju	37	System REF
10	Fasada deski rozdzielczej lakierowane NOIR	38	System rozpoznawania znaków drogowych
11	BRILANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM	39	System wspomagania nagłego hamowania AFU
12	Fotel kierowcy regulowany manualnie	40	Szyby barwione
13	Gniazdo 12V	41	Szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne, antyprzetrzaskowe
14	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem	42	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
15	Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo	43	Światła do jazdy dziennej LED DRL
16	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia	44	Światła p/mgienne przednie
17	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	45	Tapicerka Mica Grey
18	Komputer pokładowy	46	Tarcze kół aluminiowe 16" Diamantée MATRIX
19	Kontrolka ciśnienia oleju	47	Wskaźnik przeglądów
20	Kontrolka temperatura wody	48	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
21	Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk	49	Wspomaganie układu kierowniczego
22	Lampy tylne 3D	50	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
23	Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych	51	Wycieraczka szyby tylnej z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości
24	Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)	52	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
25	Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym	53	Zamek centralny
26	Obrotomierz	54	Zderzaki w kolorze nadwozia
27	Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym z połyskiem	55	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi
28	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3		
29	Oświetlenie bagażnika		
30	Podstawka na kubek		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami + DAB
 - Głośniki 6 szt.
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - System Mirror Screen
 - Ekran dotykowy 7"
 - Citroën Connect Radio typu RCCA2
 - Schowecki pod wyświetlaczem
- Dach bi-ton Noir Onyx
 - Dekoracja obudowy lusterek
 - Dekoracja ramki halogenów
 - Dekoracja słupka tylnego
- Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym
 - Filtr p/pyłkowy
 - Klimatyzacja automatyczna
- Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Pakiet Automatyczny
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- Czujnik zmierzchu
- Czujnik deszczu
- Oświetlenie towarzyszące ""follow home""
- 6 Pakiet Bezpieczeństwa
- Alarm niezamierzonego przekroczenia linii (AFIL)
- System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości
- 7 Pakiet Kolor Noir
- Dekoracja ramki halogenów
- Dekoracja ramki Airbump
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Fotele przednie podgrzewane
- 2 Lakier specjalny Rouge Elixir
- 3 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiemoporu
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN	205/55 R16	91H	N BLUE 4 SEASON TL	6,0
Przednie prawe:	*NEXEN	205/55 R16	91H	N BLUE 4 SEASON TL	6,0
Tylne lewe:	*NEXEN	205/55 R16	91H	N BLUE 4 SEASON TL	6,2
Tylne prawe:	*NEXEN	205/55 R16	91H	N BLUE 4 SEASON TL	6,4

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ogłędzin pojazdu dokonano w Tarcynie, ul. Żytnia 2. Podczas ogłędzin przedłżono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa papierowa - brak wpisów.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- nie znajdują się zapisy dotyczące szkód pojazdu
- nie znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceni i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Ogłędziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można

sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej rzędu 60 - 130 μm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):


- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- silnik uruchomiony z zewnętrznego źródła zasilania
- sygnalizowana jest konieczność wykonania obsługi serwisowej
- nie działa wyświetlacz multimedialny, pomimo to radioodbiornik działa
- drzwi przednie lewe - ubytki powłoki lakierowej, na krawędzi tylnej
- szyba czołowa – punktowe ubytki
- pokrywa komory silnika - liczne punktowe ubytki w części przedniej
- tarcze hamulcowe - korozja
- poszycia tapicerskie foteli, kanapy tylnej - zabrudzenia
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-90 µm	
2	Dach		120-130 µm	
3	Błotnik przedni	L	80-90 µm	
4	Próg	L	60-70 µm	
5	Drzwi przednie	L	80-90 µm	
6	Słupek środkowy	L	60-70 µm	
7	Drzwi tylne	L	80-90 µm	
8	Błotnik tylny	L	80-90 µm	
9	Słupek tylny	L	60-70 µm	
10	Błotnik przedni	P	80-90 µm	
11	Próg	P	60-70 µm	
12	Drzwi przednie	P	80-90 µm	
13	Słupek środkowy	P	60-70 µm	
14	Drzwi tylne	P	80-90 µm	
15	Błotnik tylny	P	80-90 µm	
16	Słupek tylny	P	60-70 µm	

17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-90 µm	
----	-------------------------------	--	----------	--

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu