

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/23963/25/04/01  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 01-04-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zlecaniodawca:**

BMW Aukcja  
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.  
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Radosław Brzostowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Maciej Teodorczuk (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

**Ocena stanu technicznego pojazdu**

|                     |                                                                          |             |                       |                                   |                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC      | Marka, model, typ pojazdu                                                |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0152626             | <b>BMW, Seria 4 Coupe [G22/G82] 20-24, M4 Competition M xDrive sport</b> |             |                       |                                   | CPE                |
| Rodzaj silnika      | Pojemność [ccm]                                                          | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem iskrowym | 2993                                                                     | 510/375     | automatyczna          | 102 196                           | 2/4                |
| Nr rej. pojazdu     | Nr nadwozia (VIN)                                                        |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WE5W466             | WBS41AZ080CK48818                                                        |             | 26-04-2022/2022       | 18-04-2027                        | granatowy/METALIK  |

**Data oględzin:** 22-04-2025

**Miejsce oględzin:**

Bawaria Motors Sp. z o.o. (CFM) Piaseczno  
Okulickiego 6  
05-500 Piaseczno

**Wyposażenie standardowe wg Eurotax**

ABS, Active Guard, Adaptacyjne zawieszenie sportowe M, Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, radio, wys. wskaźników 12.3", wys. 10.25", 2xUSB, LTE, BT, WiFi), Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Dach karbonowy M, Dyferencjał M Sport, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu w proporcji 40:20:40, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe kute 19"/20", M Double-Spoke 826 Black, z ogumieniem mieszanym, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie z elektrycznie regulowanym podparciem lędźwiowym, Fotele sportowe M, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V z przodu konsoli centralnej, Gniazdo USB, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana sportowa M, z przyciskami M1-M2, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki zewnętrzne podświetlane, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 3-strefową, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego podwójne, w czarnym chromie, po lewej i prawej stronie, Lakier metalik, Listwy ozdobne czarne błyszczące, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją parkingową, auto. przyciemniane wsteczne i kierowcy, M Drive, M Drive Professional (M Track Mode, M lap timer, M traction control, M Drift Analyser), Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Nerki BMW, czarny grill z obramowaniem na wysoki połysk, Obrazowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie, Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obrazowania szyb - wysoki połysk, czarne, Oznaczenia modelu, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED, Pakiet dodatkowych schowków, Podsufitka M Antracite, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik tylny, Podłokietnik z przodu, Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport, Przyciski ulubionych funkcji, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z przodu i tyłu, Remote 3D View, Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Speed Limit Info - system rozpoznawania znaków drogowych (ograniczenia prędkości), System alarmowy sterowany pilotem, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją

nagłego hamowania, System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Szyby atermiczne, Tapicerka skórzana Merino o rozszerzonym zakresie, Black (LKSW), TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami o mocy 205W, Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku, Zestaw naprawczy do opon, Zestaw wskaźników o rozszerzonym zakresie funkcji, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Aktywna wentylacja foteli przednich, Asystent parkowania plus (Kamera Surround View z Top View i Panorama View, Remote 3D View), Asystent świateł drogowych, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, BMW Drive Recorder - rejestrator jazdy, Dach szklany, elektryczny, Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Lakier BMW Individual, Frozen Portimao Blue, Listwy ozdobne M Carbon Fibre, Pakiet naprawczy Repair Inclusive 3 lata / 200 000 km, Reflektory M Shadow Line, Reflektory laserowe, Rezygnacja z emblematu modelu, System Active Protection, Systemy asystujące kierowcy Professional → [Aktywna ochrona przed kolizją boczną, Asystent kierowania i pasa ruchu, Asystent korytarza ratunkowego, Asystent unikania kolizji, Asystent zatrzymania awaryjnego, Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z przodu, Systemy asystujące kierowcy -asystent martwego pola, ostrz. przed ruchem poprzecznym i kolizją tył, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go], Szyby przyciemniane, boczne tylne i tylna, Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o rozszerzonym zakresie, Telefonia komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Wykończenie elementów obsługi galwanizowane, Wyświetlacz Head-Up, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9-kanałowym wzmacniaczem o mocy 464W.

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ           | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 275/35 19 100Y | 4,5 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 275/35 19 100Y | 4,5 mm           |
| tylna    | prawe | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 285/30 20 99Y  | 4,5 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 285/30 20 99Y  | 4,5 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (TAK), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (TAK. Zgodnie z procedurą uzgodnioną ze Zleceniodawcą.)

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupek środkowy lewy  | do 150                                     |
| 2    | Słupek środkowy prawy | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni prawy                   | 200 - 300                                  |
| 2    | Słupiek przedni lewy                    | 200 - 300                                  |
| 3    | Słupiek przedni prawy                   | 200 - 300                                  |
| 4    | Dach                                    | 200 - 300                                  |
| 5    | Drzwi przednie lewe                     | 200 - 300                                  |
| 6    | Drzwi przednie prawe                    | 200 - 300                                  |
| 7    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | 200 - 300                                  |
| 8    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 200 - 300                                  |
| 9    | Pokrywa bagażnika                       | 200 - 300                                  |

W zakresie do 500 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni lewy | 200 - 500                                  |

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części    | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia      | Czas [rbg] |
|------|-----------------|---------------|-----------------------|------------|
| 1    | Spoiler czołowy | 51758080543   | łagodne, rysa/odprysk |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie &gt;&gt; I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa

**Fot. 2**

Przód

**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa

**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

**Fot. 5**

Bok prawy z przodu

**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa

**Fot. 8**

Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa

**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

**Fot. 11**

Bok lewy z przodu

**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.

**Fot. 19**

Konsola środkowa

**Fot. 20**

Tunel środkowy

**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)

**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

**Fot. 23**

Komora silnika

**Fot. 24**

Bagażnik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 25**

Spód pojazdu przód

**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

**Fot. 27**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

**Fot. 31**

Dowód rej. Str. 1

**Fot. 32**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 33**  
Instrukcje



**Fot. 34**  
Zestaw naprawy koła



**Fot. 35**  
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1