autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-04-13 13:13:55 UTC +0200

Wersja językowa: PL

eada17ac-b95f89f2-7f267b04-778058ff-d4952956

Zeskanuj
Zobacz raport online

Peugeot EXPERT
VF3VBBHXHKZ038847

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

7 LAT(A) 3 MIES.

Data produkcji / Rok modelowy **2019**

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

6 LAT(A) 10 MIES.

Data pierwszej rejestracji **2019-05-27**

106467 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów
Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe
Nie odnotowano

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania
Liczba wpisów 11

Historia cenowa
Nie odnotowano

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń
Liczba wpisów 2

Rejestr zastawów
kraj Polska
Nie odnotowano

Wyposażenie
Liczba wpisów 143

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów 0

Poprawność VIN
Niedostępny

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent PEUGEOT	Model EXPERT	Rodzaj nadwozia VAN
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 1600	Kraj producenta FRANCJA
Kod koloru lakieru KAK	Kolor lakieru CARIOCA YELLOW	Próbka koloru lakieru
Kod koloru wnętrza FX	Data produkcji 2019	Kod silnika DV6FCU
Silnik 1.6 HDI	Norma emisji spalin EURO 6	Moc silnika 85KW (115HP)
Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów ML6CV
Typ licznika KMH	Ogumienie 215/65 R16 106T	Średnie spalanie [l/100km] 9.15

AKCJE SERWISOWE

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **12** Odnotowano **0**

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt
Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)
Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe
Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2025

05.07.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
363 713 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-07-05**
Kraj **Polska**

27.05.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-05-26**
Kraj **Polska**

2024

26.06.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **313 654 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-06-26**
Kraj **Polska**

27.05.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-05-26**
Kraj **Polska**

02.04.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **303 174 km**

Kraj **Polska**

2023

27.05.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-05-26**
Kraj **Polska**

2022

08.06.2022

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **186 982 km**

Wykonana naprawa po szkodzie istotnej
Wynik **Pozytywny**
Kraj **Polska**

08.06.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
186 982 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-05-27**

Kraj **Polska**

27.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-26**

Kraj **Polska**


02.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **18 000 - 19 000 PLN**

Rezultat

- USZKODZENIE MECHANICZNE
- USZKODZENIE PODWOZIA
- USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Prawa strona
- Tył
- Centralna część

Grupa części
- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji
- Osprzęt silnika
- Skrzynia biegów i układ przeniesienia napędu
- Układ kierowniczy

Kraj **Polska**

2021

27.05.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-26**

Kraj **Polska**

27.04.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
120 166 km

Kraj **Polska**

04.2021


Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 100 - 1 200 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE SZYB

Grupa części
- Szyby



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

19.03.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
113 239 km

Kraj **Polska**

2020

27.05.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-26**

Kraj **Polska**

2019

08.07.2019

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
6 450 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

27.05.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-05-26**

Kraj **Polska**

27.05.2019

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2022-05-26**

Kraj **Polska**

27.05.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

30.04.2019

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

04.2019

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Sevel Nord, Valenciennes**

Kolor nadwozia **Żółty**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Brak zestawu naprawczego

Kraj **Francja**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA	WYKOŃCZENIE ZABEZPIECZENIE BOCZNE WEWNĘTRZNE ISOREL	STEROWANIE SIEDZISKA PASAŻERKA Z PRZODU RĘCZNE
TKANINA CURITIBA TRITON MELTEM + TEP „OV”	PODUSZKA FOTELA BEZ MATY WYKRYWANIA PASAŻERA	ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE	DRZWI BOCZ BEZ SILN, BLOKOW ELEKTRYCZNE	MONTAŻ 2 GŁOŚNIKÓW PRZ + 2 TWEETERS PRZ
BEZ REGULACJI SIEDZISKA PRZEDN PASAŻERA	BEZ REGULACJI SIEDZISKA PRZEDN KIEROWCY	LAMPKA SUFIT PRZÓD TYŁ BEZ CZYTNIKA MAP
RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ	KOŁO ZAPASOWE STALOWE + OPONA STANDARD	WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC	BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO	BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
AKUMULATOR L3 760 70 AH EFR 760 EN EF	2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE NIEPRZESZKLONE	KOREK PALIWA Z ZAMKNIĘCIEM NA KLUCZYK
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ MINI	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA	PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC

STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE	ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA EKONOMICZNA	DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY STANDARDOWA
CHŁODNICA 28 DM2 GRUBOŚĆ 18 ALU SPAW	TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL	OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180 STOP
BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA	Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ	CZUJNIK KÓŁ PRZÓD/TYŁ NIEOZNACZONY	BEZ POMOCY WIZUALNEJ PANORAMICZNEJ
BEZ LUSTERKA W OSŁONIE PRZECIWSŁON	PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 15 X 67	OPONA 215/65 R16 C 106T WZMOCNIONA
ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.	BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ	LUSTERKO ZEWN KIER OGRZE STER ELE
TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI	STEROWANIE RADIA ZDALNE STANDARD	BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE KIER
LUSTERKO WSTECZNE WEWN DZIEŃ-NOC	BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS	LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
WEWN ELEM STER WYGLĄD NEUTRALNY	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE	AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED	BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA	BEZ WYKRYWANIA NIEDOPOMPOWANIA
RADIO KOLOR CONNECTE ANALOGOWE	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+	BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE	BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU	WYŚWIETLACZ PRZÓD EKRAN DGT7C
OSŁONY BOCZNE SZEROKIE + PRÓG	KLAMKA PRZ. PASAŻERA + ZACZEP	ZESTAW WSKAŹNIKÓW LCD + TEKST
BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA	BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH	BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI	Z STOP AND START ROZRUSZNIK	KOŁO BLASZANE 16 CALI SZARE
KLAMKA ZEWNĘTRZNA BEZBARWNA	BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ	PRZEDNIA SZYBA STANDARDOWA	BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH	MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL	SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO	DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE	KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC
BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3	BEZ DODATKOWEGO SIEDZISKA	BEZ BLOKADY PRZEW. DZIECI
SZYBA PRZEDNIA AKUSTYCZNA	GAŁKA PU+ NAKŁADKA BOCZNA	BEZ WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
KOŁO KIEROWNICY STANDARD	BEZ ŁADOWARKI WBUDOWANEJ	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
DIESEL DV6FCU FAP 85 KW	ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.	FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU	KABOSZON OSŁONY PIASTY	OTWARTY SCHOWEK FASADY
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO	PODUSZKA POW PASAŻERA
BEZ SYSTEMU NAWIGACJI	BEZ SCHOWKA POD FOTEL	BEZ TYLNEGO PASA BEZP

BLACHA SZCZELNA STAŁA	SYSTEM WTRYSKU BOSCH	BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA	ZDERZAK BEZ NAKŁADKI	ZAWIESZENIA NORMALNE
KIEROWNICA PO LEWEJ	ALTERNATOR KLASA 15	1 ZŁĄCZE JACK + USB
OŚWIETLENIE SCHOWKA	ŻARÓWKA HALOGENOWA	ŁADOWNOŚĆ NORMALNA
BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ	CZUJNIK PRZESZKODY	CHŁODZENIE ZWYKŁE
BEZ SZYBY W DACHU	BEZ SZYBY BOCZNEJ	BEZ TYLNEJ KANAPY
SZYBA LEKKO BARW.	BEZ SZYBY TYLNEJ	BEZ AMPLITUNERA
BEZ ZAPALNICZKI	ROZRUSZNIK STTD	ŚWIATŁA DZIENNE
SILNIK TYPU DV	Z SYSTEMEM ESP	BEZ WYKŁADZINY
Z MIRROR LINK	ANTENA + GPS	BEZ KABINY
1600 CM3	R1 TPO	ML6CV
ML6C	BEZ	

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.
Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie.
Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o.
Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.
Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.
AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.
Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj


Zobacz raport online

VF3VBBHXHKZ038847

Peugeot EXPERT



Jak skanować QR kod
Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę
Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu
Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.