

Dane autodiagnostyki TGS3s

TEXA

Dane warsztatu

Nazwa firmy		Prowincja	
Adres	,	Kod pocztowy	05555
Miasto		Poczta elektroniczna	
Numer telefonu			
Operator	1		

Dane pojazdu

Numer tablicy rejestracyjnej	WR145FU	VIN	TMBLN9NS8N8500171
Markę	SKODA	Model	Kodiaq [17>] (NS7)
Typ silnika	2.0 16v TDI	Identyfikacja pojazdu*	DTUA (147 kW)
Konspekt	Samochód typu SUV	Okres	[--/20>]
Hodometr			

* kod identyfikacyjny odnosi się do numeru ramy lub kodu silnika

Oprzężowanie

Wersja SW	TEXA IDC5 Car 75.0.0.b
Numer seryjny VCI	DNVNT007932

Dane ogólne testu

Data	30-01-2025
Godzina rozpoczęcia	11:19

TGS3s

Typ systemu	Stany	Błędy
0003 ABS Continental - MK 100 IPB - -	P	TAK
0015 Poduszka powietrzna - - - - -	P	NIE
006D Przedział bagażnika Continental - Elektronika tylnej klapy - -	P	NIE
002B Blokada kierownicy - - - - Zmiana B	P	NIE
0002 Skrzynia automatyczna - 0GC DQ381 DSG - 7 biegowa skrzynia	P	NIE
0008 Klimatyzator BHB/Preh - Climatronic - -	P	TAK
0075 Wezwanie pomocy - GEN 3 Moduł wezwania ratunkowego i zespół łączności -	P	NIE
-		
0013 Kontrola odległości Bosch/Continental - Tempomat dostosowawczy - -	P	TAK
0016 Elektronika koła kierownicy	--	--
0055 Regulacja reflektorów	--	--
0069 Centralka przyczepy	--	--
00B7 Klucz elektroniczny Hella - MQB - -	P	NIE
0001 Wtrysk Diesel - - - - -	P	TAK
0039 Modulacja oświetlenia prawego	--	--
0029 Modulacja oświetlenia lewego	--	--
0057 Tuner TV	--	--
0052 Drzwi strona pasażera - - - - -	P	TAK
0042 Drzwi strona kierowcy - - - - -	P	NIE
0065 Ciśnienie opon	--	--
0076 Pomoc parkowania - - EPHVA2 - -	P	NIE
0018 Ogrzewanie dodatkowe silnika	--	--
0036 Regulacja fotela, strona kierowcy	--	--
0006 Regulacja fotela, strona pasażera	--	--
0009 Karta przełącznikowa Bosch/Continental - - - -	P	TAK
0014 Zawieszenie Continental - - - -	P	NIE
0044 Wspomaganie kierownicy - - BSM - -	P	NIE
0047 System dźwiękowy	--	--
0017 Wskaźniki BAO - - - -	P	TAK
00CA Dach elektryczny środkowy	--	--
003C Asystent zmiany pasa ruchu Hella 3 - - -	P	NIE
0032 Elektronika blokada ukł. różnicowego	--	--
003D Funkcja specjalna	--	--

006C Telekamera wsteczna - - Kamery do widoku naokoło - -	P	NIE
0019 Brama Lear - - - -	P	TAK
004B Wielofunkcyjny moduł - - - - -	P	TAK
005F Elektroniczny system informacyjny 1 - - - - -	P	NIE
00D6 Urządzenie sterujące reflektorem, lewa str. Keboda - LLP - -	P	TAK
00D7 Urządzenie sterujące reflektorem, prawa str. Keboda - LLP - -	P	TAK
0020 Wspomaganie świateł drogowych	--	--
00A5 Kamera wielofunkcyjna Valeo - - - -	P	TAK
00A9 Siłownik dźwięku konstrukcyjnego	--	--
00C0 Siłownik dźwięku silnika	--	--
00DD Przesuwany szyberdach	--	--
00BC Drzwi tylne prawe (UDS)	--	--
00BB Drzwi tylne lewe (UDS)	--	--
LEGENDA		
P	ECU rozpoznany	
(!)	Centralka nie rozpoznana	
--	Jednostka sterowania nie zareagowała	

Pieczęć i podpis