Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/79212/26/08/25
Nr zlecenia/szkody: W9MARPO(37/0161/22)7/03967/22
Data zlecenia: 25-08-2026

**DEKRA Polska - Centrala**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**
Aleksandra Sobczak
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

**Rzeczoznawca:**
**Marcin Sosnowski.**
DEKRA Polska - Centrala

# Ocena stanu technicznego pojazdu

| Eurotax-Kod EC | Marka, model, typ pojazdu | | | | Rodzaj nadwozia |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MASERATI, Levante 16-21, Levante S** | | | | KOM |
| Rodzaj silnika | Pojemność [ccm] | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów | Stan licznika [km] (odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem iskrowym | 2979 | 430/316 | automatyczna | 51 089 | 5/5 |
| Nr rej. pojazdu | Nr nadwozia (VIN) | | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech. | Lakier |
| W9MARPO(37/... | ZN6YU61B00X366517 | | 14-03-2022/2020 | 17-08-2027 | granatowy/2-warstwowa metalizowana |

**Data oględzin:** 26-08-2026

**Miejsce oględzin:**
Połczyńska
Połczyńska 110
01-304 Warszawa

## Wyposażenie standardowe wg Eurotax

8,4 cala ekran dot. z pokrętłem, Navi, BT, USB, Carplay, Android Auto, Clima controls, Car SetUp, ABS, Bezkluczykowe otwieranie auta (drzwi przednie i bagażnik), Czujniki parkowania przód i tył z wizualizacją graficzną, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 20 Nereo, dwurozmiarowe, matowe z ogumieniem przód: 265/45 tył: 295/40, Fotele przednie sportowe ustawiane elektrycznie w 12-tu pozycjach z pamięcią fotela kierowcy, Grill przedni w kolorze BLACK, Immobiliser, Kierownica sportowa, Kolumna kierownicy elektrycznie regulowana, Lakier uni, Lampy Full Matrix LED, Lampy p-mgielne LED, Lusterka zewnętrzne samościemniające, Lusterko wewnętrzne samościemniające, Manetki przy kierownicy do zmiany biegów, Nakładka progu bagażnika, stalowa, Nakładki progowe, stalowe, Nakładki sportowe pedałów ze stali nierdzewnej, Opony letnie, Pas dolny przedni i pas dolny tylni, sportowy, Progi i nadkola w kolorze nadwozia, Spoiler tylny sportowy (kolor karoserii), System delikatnego domykania drzwi, System nagłośnienia 8 głośników, Szyba przednia laminowana, Tapicerka skórzana wyższej jakości z przeszyciem, Układ hamulcowy Dual Cast (380mm - 330mm), Wykończenie wnętrza Piano Black Plastic, Zdalne otwierana bagażnika.

## Wyposażenie dealerskie

Dach panoramiczny, Felgi aluminiowe 21 Helios, dwurozmiarowe z ogumieniem, Fotele przednie i tylne, ogrzewane → [Fotele przednie podgrzewane, Fotele tylne podgrzewane], Lakier trójpowłokowy Blu Nobile, System nagłośnienia Harman Kardon Premium 14 głośników, Szyby tylne boczne laminowane i lekko przyciemniane, Zaciski hamulcowe żółte.

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | Pirelli, Scorpion Winter | 265/40 21 105V | 4,0 mm |
| | lewe | Pirelli, Scorpion Winter | 265/40 21 105V | 4,0 mm |
| tylna | prawe | Pirelli, Scorpion Winter | 295/35 21 107V | 3,0 mm |
| | lewe | Pirelli, Scorpion Winter | 295/35 21 107V | 3,0 mm |

## Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

## Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. brak kompresora zestawu naprawczego koła.

## Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

## Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Błotnik tylny L | 760809843 | wgniecenie | 0.5 |

Inne

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felga | | zarysowanie | |
| 2 | Felga | | zarysowanie | |
| 3 | Szyba czołowa podgrz | | pęknięcie | |
| 4 | Kompresor zestawu naprawczego koła | | brak | |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Błotnik tylny K L | III | | |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okładzina zderzaka przedniego | 760807217AKGRU | rysa/odprysk | |
| 2 | Błotnik przedni R | 760821106 | zarysowanie | |
| 3 | Słupek przed.(A), część górna zewn. R | 760810156C | wgniecenie | |
| 4 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | 760831051B | rysa/odprysk | |

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

## Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**




**Fot. 2**



**Fot. 3**



**Fot. 4**




**Fot. 5**




**Fot. 6**




**Fot. 7**




**Fot. 8**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**



**Fot. 10**



**Fot. 11**



**Fot. 12**



**Fot. 13**



**Fot. 14**



**Fot. 15**



**Fot. 16**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**



**Fot. 18**



**Fot. 19**



**Fot. 20**



**Fot. 21**



**Fot. 22**



**Fot. 23**



**Fot. 24**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**



**Fot. 26**




**Fot. 27**



**Fot. 28**



**Fot. 29**



**Fot. 30**



**Fot. 31**



**Fot. 32**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**



**Fot. 34**



**Fot. 35**



**Fot. 36**



**Fot. 37**



**Fot. 38**



**Fot. 39**



**Fot. 40**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**



**Fot. 42**



**Fot. 43**



**Fot. 44**



**Fot. 45**




**Fot. 46**



**Fot. 47**



**Fot. 48**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**



**Fot. 50**



**Fot. 51**



**Fot. 52**