Raport Historii Pojazdu autoDNA



DS Automobiles DS 7 CROSSBACK

VR1J45GBUPY542925

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **45 217 km**

Ubezpieczenie do **2026-08-06**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-26 11:18:18 UTC +0100 Wersja językowa PL
32b4bf7c-baacbca5-d6e6a053-c996fa32-317c8687

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Pierwszy właściciel
- Wygasłe ubezpieczenie

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Nie odnotowano

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **18**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **3**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **21**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **1**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **142**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **28**

Informacje o pojeździe

DS Automobiles • DS 7 CROSSBACK

Producent **DS AUTOMOBILES**	Rodzaj nadwozia **SUV**	Typ paliwa **BENZYNA**
Pojemność silnika [cm3] **1600**	Kraj producenta **FRANCJA**	Kolor lakieru **CHRYSTAL PEARL**
Kod koloru wnętrza **FW**	Data produkcji **2023**	Kod silnika **EP6FADTXHPP UE64**
Silnik **1.6 PURETECH**	Moc silnika **147KW (200HP)**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**
Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Skrzynia biegów **EATNG8**	Ogumienie **235/45 R20 100V**
Typ licznika **KMH**	Norma emisji spalin **EURO 6.4**	

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

21.10.2026

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
45 217 km

Oferta dealera

Kraj **Polska**

08.07.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-08-06**

Kraj **Polska**

08.06.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-07-07**

Kraj **Polska**

13.05.2026

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
45 217 km

Oferta dealera

Kraj **Polska**

09.05.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-06-07**

Kraj **Polska**

09.04.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-05-08**

Kraj **Polska**

10.03.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-04-08**

Kraj **Polska**

08.02.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-03-09**

Kraj **Polska**

09.01.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-02-07**

Kraj **Polska**

2025

10.12.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-01-08**

Kraj **Polska**

19.11.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
45 217 km

Oferta dealera

Kraj **Polska**

10.11.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-12-09**

Kraj **Polska**

11.10.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-11-09**

Kraj **Polska**

11.09.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-10-10**

Kraj **Polska**

2024

21.09.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-09-20**

Kraj **Polska**

2023

11.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 250 - 3 500 PLN**

Kraj **Polska**

22.09.2023

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

21.09.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-09-20**

Kraj **Polska**

21.09.2023

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2026-09-20**

Kraj **Polska**

21.09.2023

Pierwsza rejestracja pojazdu

04.2023

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Miluza**

Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Brak koła zapasowego
Zestaw naprawczy do opon


Kraj **Francja**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	
21.04.2026 09:04:09	**Raport autoDNA**	**81.95.XXX.XXX**	**Grębów, Poland**	

Wyposażenie

SIEDZISKO KIEROWCY OPARCIE POCHYLANE PODPARCIE LĘDŹWIOWE ELEKTROPNEUMATYCZNE + PAMIĘĆ	PODNOSZENIE SIEDZISKA PASAŻERA PRZÓD REGULACJA ELEKTRYCZNA +WZNIOS PRZÓD ELEKTRYCZNY	KOLOR NADWOZIA, PRZEDNI/TYLNY ZDERZAK / CZARNA OWIEWKA + DRĄŻEK + WKŁADKA
SKŁADANIE ELEKTRYCZNE KIEROWCA + PASAŻER + DIODA + WSTECZNY + PAMIEĆ +EL	Z URZĄDZENIEM UTRZYMANIA PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM	OPARCIE POCHYLANE PODPARCIE LĘDŹWIOWE ELEKTROPNEUMATYCZNE + PAMIĘĆ
PODUSZKA POW BOCZNA KLATKI PIERSIOWEJ MIEDNICY PRZÓD + KURTYNA POW	WENTYLATOR O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI 200 W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA	DRĄŻEK STABILIZATORA PRZECHYŁÓW PRZÓD SZTYWNOŚĆ 37500 NM/RAD
Z SZYBĄ DACHU OTWIER PRZES UCHYLNĄ STER SEKW PRZECIWZACISK	Lusterko WSTECZNE WEWNĘTRZNE ELEKTROCHROMATYCZNE FRAMELESS	PRZEDNIA SZYBA KLEJONA AKUSTYCZNA + SZYBA TYLNA HARTOWANA
STEROWANIE BIEGAMI W PODŁODZE PODWYŻSZONE+PRZY KIEROWNICY	CHOWANE LUSTERKO KIEROWCY+PASAŻ Z PODŚWIETLENIEM LEDOWYM	STEROW SIEDZISKA KIEROWCY Z PAMIĘCIĄ+REGUL PRZ PODUSZKI
OŚWIETLENIE WNĘKI NA NOGI KIEROWCY + PASAŻERA Z PRZODU	WYKRYWANIE NIEDOPOMPOWANIA POŚREDNIE Z LOKALIZACJĄ	ELEKTR STER FOTELA PRZ PASAŻERA + REG PRZ PODUSZKI
FOTEL KIER I PASAŻ OGRZEWANY + WENTYLOWANY RZĄD 1	4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ	KIEROWN WSPOMAG ELEKTR PODWÓJNY WAŁEK HIGH POWER
CZUJNIK KÓŁ PRZÓD NIE OZNACZONY TYŁ OZNACZONY	OŚWIETLENIE NASTROJOWE LED POLICHROMATYCZNE	DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 2 USB TYPU C
ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY W 4 KIERUNKACH	RADAR CZUJN PRZESZKODY PRZ/TYŁ + TOR JAZDY	BEZ BOCZNYCH OSŁON+PRÓG PRZEDNI CHROMOWANY

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE DOSTAWA STANDARD	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP	RYGLOWANIE SUPER BLOKADA + AUTOMATYCZNE
ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6,4	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.4
RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ	Z CZUJNIKIEM KĄTA POŁOŻENIA KIEROWNICY	CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW 29 KONTROLEK
WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW	BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD	BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
WERSJA ZWIĄZANA Z SIEDZISKIEM WYSOKIM	SIEDZISKO + OPARCIE 2/3- 1/3 SKŁADANE	OŚWIETLENIE SCHOWEK ŚRODK+SCHOWEK LED
BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA	BEZ ZACZEPÓW Z ISOFIX Z PRZ I Z TYŁU	CHŁODNICA GRUB: 28 - 28 DM2 ALU SPAW
AKUMULATOR L2 680 60AH EFR 680 EN EF	OPONA 235/45 R20 100V NIE WZMOCNIONA	TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
Z PODŁOKIETNIKIEM TYLNEGO SIEDZENIA	PODŁOKIETNIK CENTRALNY FLOQUE + TEP	PODW. FOTELA KIER. REGULAC. ELEKTR.
KOŃCÓWKA WYDECHU TYLNA PRAWA I LEWA	OZDOBNA KOŃCÓWKA WYDECHU CHROMOWANA	SCHOWEK PRZYGOTOW PODŁOGI SKŁADANEJ
Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA	AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW	4X4 AUTOMATYCZNA 8 BIEGOWA HYBRYDA
GAŁKA DŹWIGNI BIEG + OSŁONA SKÓRA	OBJĘTOŚCIOWY+OBWODOWY+PODNOSZENIE	ŁADOWARKA WBUDOWANA 7 KW JEDNOFAZ
ODBIORNIK RADIOWY ANALOGOWY + DAB	DOTYKOWY EKRAN 12-CALOWY KOLOR HD	Z NAGRZEWNICĄ AUTOM RECYRKULACJI
DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 17,5	EP6FADTXHPP UE64 1,6 L BENZYNOWY	BEZ WYKRYWANIA TYLNEGO PASAŻERA
ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA R3 INT	WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR	BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.	Z DOSTĘPEM/ROZRUCHEM NA KARTĘ	KLAMKA ZEWN. KOL.NADW + CHROM
NIEZALEZNY MODUŁ TELEMATYCZNY	Z NADZOROWANIEM MARTWEGO POLA	SKÓRZANA KIEROWNICA + WYKOŃCZ
PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA	OWIEWKA POD PRZEDNIĄ PODŁOGĄ	BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
SYSTEM NAWIGACJI PODŁĄCZALNY	BEZ AKUSTYKI ZESPOŁU NAPĘD.	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
MOC SILNIKA 147 KW - 300 NM	BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ	433,92 MHZ SUPERHETERODYNA
BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA	PRZEDNIA SZYBA PODGRZEWANA	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1	SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ	BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY	PRZEŁOŻENIE MOSTU 15 X 58	MOTYW ORNAMENTALNY CZARNY
Z DODATKOWYM WENTYLATOREM	OSŁONY CZARNE BŁYSZCZĄCE	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE	KATALIZATOR DOLNY 50PPM	Z AUTODIAGNOSTYKĄ "OBD"
DYWANIK PRZEDNI + TYLNY	KOŁO 20 CALI ALEXANDRIA	BEZ KORKA WLEWU PALIWA
PRZEWÓD T2 GNIAZDO E/F	LKA BRZEG STRUKTURALNY	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO

CZUJNIK POZIOMU OLEJU	+ACC3 DECEL0, +ACCEL0	ZEGAR ZE WSKAZÓWKAMI
ZDERZAK BEZ NAKŁADKI	BEZ FOTELI W KABINIE	FILTR ANTYALERGICZNY
SKÓRA ZIARNISTA "57"	ŁAŃCUCH TRAKCJI PHEV	FILTR ZBIORN. WEWN.
KIEROWNICA PO LEWEJ	BEZ KOŁA ZAPASOWEGO	SKRZYNIA TYPU EATN8
KLAKSON DOSTROJONY	BEZ STOP AND START	PODNÓŻEK KIER. ALU
ANIMACJA DYWANIKI	ZESP.PEDAŁÓW ALU	BEZ POPIELNICZKI
BEZ ZAPALNICZKI	LAMPA DIODY LED	NAPĘD NA 4 KOŁA
BEZ ROZRUSZNIKA	Z SYSTEMEM ESP	BI TUNER RADIO
SILNIK TYPU EP	Z MIRROR LINK	OPONA 20 CALI
ESP BOSCH 9.3	ZAW NORMALNE	BEZ SPRZĘGŁA
LISTWA BIAŁA	VISIO PARK 2	BEZ WI-FI
1600 CM3	EATNG8	ISTT60
PÓŁKA		

Archiwalne zdjęcia pojazdu

19.11.2025 **Liczba zdjęć 28**










WN 9879S

























Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.