

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	Santander Remarketing ECR Komorniki, ul. Lipowa 2
Numer zlecenia:	107/24/03/2025/Santander Remarketing ECR
Numer wewnętrzny:	SBP/00192/2023
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Zmywarka uniwersalna RM Gastro RedFox QQI52
Nr fabryczny:	3127013
Data sporządzenia raportu:	27-03-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Santander Remarketing ECR

Przedmiot raportu

W dniu 24-03-2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu Santander Remarketing ECR Tarczyn, ul. Żytnia 2. Oględziny wykonał Sebastian Konopik

Przedmiotem raportu jest zmywarka uniwersalna RM Gastro RedFox QQI52

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Zmywarka uniwersalna
Producent:	RM Gastro
Typ/model:	RedFox QQI52
Numer fabryczny:	3127013
Rok produkcji:	2022

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Szerokość	575 mm
Głębokość	605 mm
Wysokość	820 mm
Materiał wykonania	stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Wyposażenie zmywarki	Dozownik płynu myjącego, Dozownik płynu nabłyszczającego, Pompa spustowa, Sterowanie elektroniczne
Technologie zmywarki	System Thermostop
Długość cyklu pracy	60/120/150 sek.
Zasilanie	Prąd
Napięcie	230 V
Moc elektryczna	3.5 kW
Grzałka wanny	2.1 kW
Grzałka bojlera	3 kW
Pojemność komory	20 l
Pojemność bojlera	6 l
Zużycie wody	2.1 l
Wymiary kosza	500x500 mm
Wysokość otworu wsadowego	365

Waga 56.00 kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Zmywarka znajduje się w magazynie zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych.

Urządzenie podłączono do zasilania. Urządzenie uruchomiło się. Brak możliwości weryfikacji sprawności. Brak możliwości podłączenia do kanalizacji oraz wody.

Istnieje możliwość wykrycia wad po wykonaniu pełnej próby pracy

Wykryto zarysowania obudowy drzwi

Dane techniczne przyjęto na podstawie ofert sprzedaży

Na tabliczce znajduje się oznakowanie CE

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi. Nie okazano historii serwisowania, eksploatacji.

Szczegółowy stan wycenianych przedmiotów widoczny w dokumentacji zdjęciowej

Inne widoczne na zdjęciach urządzenia nie opisane w wycenie nie są sprzedawane w zestawie razem z szafą

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















