Raport Historii Pojazdu autoDNA



Mercedes-Benz A180

WDD1760421J755803

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **31 120 km**

Ubezpieczenie do **2027-04-24**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-16 12:08:41 UTC +0200 Wersja językowa PL
1c455441-1fb21914-77ee1614-fd167662-06067049

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie



Brak szkody całkowitej



Brak rozbieżności drogomierza



Krajowy

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **34**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **9**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **20**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **91**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • A180

Producent **MERCEDES-BENZ**	Rodzaj nadwozia **HATCHBACK**	Typ paliwa **BENZYNA**
Pojemność silnika [cm3] **1595**	Kraj producenta **NIEMCY**	Rok modelowy **2018**
Kod koloru lakieru **650U**	Kolor lakieru **CALCITE WHITE - STANDARD FINISH**	Próbka koloru lakieru
Kod koloru wnętrza **651A**	Wersja **A 180**	Linia **A-CLASS**
Seria **W176**	Data produkcji **2018**	Kod silnika **270.910**
Typ silnika **DIRECT INJECTION**	Moc silnika **90KW (122HP)**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**
Kod skrzyni biegów **724.002**	Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Skrzynia biegów **7-SPEED AUTOMATIC DUAL CLUTCH TRANSMISSION**
Kod modelu **176042**	Liczba biegów **7**	Liczba drzwi **5**

Wykończenie wnętrza **FABRIC/IMIT. LEATHER/MICROFIBRE - BLACK/ANTHRACITE**	Numer seryjny skrzyni biegów **724002 01 433064**	Generacja **III**
Numer seryjny pojazdu **755803**	Segment **AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-ŚREDNIA**	Rynek przeznaczenia **POLSKA**
Liczba cylindrów **4**	Liczba zaworów **16**	Norma emisji spalin **EURO 6**

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

22.07.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **31 120 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-07-22**

Kraj **Polska**

25.04.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-04-24**

Kraj **Polska**

2025

30.07.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **28 996 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-07-30**

Kraj **Polska**

25.04.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-04-24**

Kraj **Polska**

2024

19.07.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **27 323 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-07-19**

Kraj **Polska**

25.04.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-04-24**

Kraj **Polska**

2023

09.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
26 024 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana baterii w kluczyku
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego w automatycznej skrzyni biegów
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

25.04.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-04-24**

Kraj **Polska**

17.04.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
25 103 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-04-17**

Kraj **Polska**

2022

08.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
24 151 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

18.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-04-17**

Kraj **Polska**

2021

19.04.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
21 228 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-04-18**

Kraj **Polska**

18.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-17**

Kraj **Polska**

2020

05.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
18 180 km

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

18.04.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-04-17**

Kraj **Polska**

2019

05.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
12 301 km

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2018

05.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5 000 - 5 500 PLN**

Kraj **Polska**

04.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **400 - 500 PLN**

Kraj **Polska**

18.04.2018

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2021-04-17**

Kraj **Polska**

18.04.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

CONV HU ENTRY FROM MELCO TO PANASONIC / OPTIMI. HW	154	CONVERS. INNER HEADLIINER PROC. IN RASTSTATT PLANT	194	COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP	258
LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB	280	STEER.WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/SHIFT PADDLE PAINTED	428	FABRIC/IMIT. LEATHER/MICROFIBRE - BLACK/ANTHRACITE	651A
COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2	968	TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)	B59	PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/O TIE-DOWN HOOKS	666

PRE-INSTALLATION SMARTPHONE INTEGRATION MB LINK	15U	SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-FREE IN POSITION "D"	K27	SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING	213
STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG	6P5	AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT	772	REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING	B09
OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET POLISH	16B	7-SPEED AUTOMATIC DUAL CLUTCH TRANSMISSION	429	SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS	873
CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD	U60	MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)	442
SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1
PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF	413	ATTENTION ASSIST (DROWSINESS DETECTION)	538	VOLTAGE DIP FUSE FOR START/STOP SYSTEM	4U7
AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5	522	RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMP	632	EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927
DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03	18" AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS ALL-ROUND	612	SMARTPHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY	16U
SMARTPHONE INTEGRATION ANDROID AUTO	17U	FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER	650A	MBCONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES)	11U
HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS	360	SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION	543	BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551
BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM	51U	RADIATOR GRILLE IN DIAMOND LOOK	5U4	CALCITE WHITE - STANDARD FINISH	650U
SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE	14U	E-CALL EMERGENCY CALL SYSTEM	351	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11
TRANSMISSION CODE VERSION 2	G002	REAR BELT STATUS INDICATION	U01	MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B
ENGINE REDUCED PERFORMANCE	M013	TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)	440	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL	581
COLOR DISPLAY 8" DIAGONAL	857	SPEED- + LOADINDEX 92Y XL	V52	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54
ALTERNATIVE REFRIGERANT	2U8	LIVE TRAFFIC CAPABILITY	367	R4-GASOLINE ENGINE M270	M270
CARBON SYNCHRONIZATION	A69	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA	DISPLACEMENT 1.6 LITER	M16
FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR	TIRE PRESSURE CONTROL	475	ILLUMINATED DOOR SILL	U25
FRONT AXLE HALF, LEFT	VL	SEAT COMFORT PACKAGE	U59	ILLUMINATION PACKAGE	U62
ACTIVE PARK ASSIST	235	AMG SPORTS PACKAGE	950	LEFT-HAND STEERING	L
SPORTS SUSPENSION	486	FIRE EXTINGUISHER	682	DARK TINTED GLASS	840
REAR-VIEW CAMERA	218	MODEL SERIES 176	F176	FLOOR MATS - AMG	U26
CD SINGLE DRIVE	818	COMBI - VEHICLE	FS	KEYLESS START	893
NIGHT PACKAGE	P55	SUMMER TIRES	R01	KNEE AIRBAG	294
RAIN SENSOR	345	WINDOWBAG	290	CAMTRONIC	A14

REAR AXLE	HA	YOM 17/2	058	YOM 17/1	808
TIREFIT	B51	POLAND	559L	EUROPE	5XXL
DAS 4	A17				

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.