

OCENA TECHNICZNA nr: 401090/03/PN/2025

z dnia: 2025/04/06

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Nekrasz RS001316

Zlecniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2010

Model: i30 1.6 CRDi MR`10 E5

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: NO2860F

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMADC81SABJ039483

Nr INFO-EKSPERT	016-00588
Data pierwszej rejestracji	2010/10/05
Data ważności badania technicznego	2025/09/26
Wskazanie drogomierza	129558 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/10/05-25/04/06)	174 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	FD
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1582 ccm / 85kW (116KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2010.05-2011.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	18	Roleta do bagażnika
2	Filtr p/pyłkowy	19	Schowek chłodzony
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	20	Siatka mocująca bagaż
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	21	Siedzenia tylne dzielone
5	Głośniki 6 szt.	22	Sterowanie systemem audio w kierownicy
6	Immobilizer	23	Sygnalizacja otwartych drzwi
7	Klimatyzacja automatyczna	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Kolumna kierownicy regulowana	25	Szyby przyciemniane
9	Komputer pokładowy	26	Szyby tylne regulowane elektrycznie
10	Kurtyny powietrzne boczne	27	Światła do jazdy dziennej
11	Lakier metalizowany	28	Światła p/mgielne przednie
12	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	29	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
13	Podłokietnik centralny przedni	30	Zagłówki foteli przednich aktywne
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	31	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	32	Złącze "AUX"
16	Radioodtwarzacz CD + MP3	33	Złącze "USB"
17	Relingi dachowe		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 185/65 R15 88T WR SNOWPROOF TL	7,0	24
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 185/65 R15 88T WR SNOWPROOF TL	7,0	24
Tylnie lewe:	NOKIAN TYRES 185/65 R15 88T WR SNOWPROOF TL	7,0	24
Tylnie prawe:	NOKIAN TYRES 185/65 R15 88T WR SNOWPROOF TL	7,0	24

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oszacowania przyjęto przebieg odczytany z drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności. Odczytano numer nadwozia i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym. Pojazd posiada drobne uszkodzenia adekwatne do okresu eksploatacji.

NADWOZIE:

Grubość powłoki na elementach zewnętrznych ok. 0,10 – 0,23 mm.

PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Próby drogowej nie wykonano.

Weryfikacja luzów na połączeniach ruchowych możliwa w warunkach warsztatowych.

Układ hamulcowy – poziom płynu w układzie: w normie.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik – nie uruchomiono. Rozrusznik obraca wałem, silnik nie uruchamia się. Wg osoby okazującej wcześniej wykazywał duże zużycie paliwa i mocno dymił.

Poziom oleju w silniku: w normie. Poziom płynu chłodzącego: w normie.

Poziom paliwa w zbiorniku: 1/2.

Układ wydechowy – ogniska korozyjne.

UWAGI:

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- Wnętrze pojazdu – zniszczenia typowe dla intensywnej eksploatacji /zabrudzenia, zarysowania struktury elementów z tworzyw, pozostałości po montażu elementów akcesoryjnych/
- Koło kierownicy – nadmiernie wytarte
- Tapicerka drzwi PL – zarysowania
- Wnęka drzwi PL (słupki B) – zarysowanie
- Deska rozdzielcza z lewej strony – pozostałość kleju po montażu akcesoriów
- Podłoga bagażnika – powyginana
- Pokrywa silnika przód – korozja od wewnątrz
- Błotnik PP – zarysowania
- Zderzak przód – zarysowania z prawej i lewej strony
- Pokrywa bagażnika – korozja przy lampie STOP
- Przy oględzinach okazano jeden klucz do pojazdu z emblematem producenta pojazdu.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane,

nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu

- Podane wartości grubości powłoki odnoszą się jedynie do kilku punktów, w których dokonano pomiaru. Nie są gwarancją, iż grubość powłoki na elemencie nie wykracza poza wskazane wartości. Niniejszy dokument nie jest wynikiem wykonania ekspertyzy dotyczącej grubości powłok i za taką nie może być uważany
- Dokument jest tylko i wyłącznie oszacowaniem wartości rynkowej i niczym innym. Nie jest podstawą do oceny stanu technicznego czy właściwości przedmiotu oszacowania
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione



































