autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-04-13 10:38:26 UTC +0200

Wersja językowa: PL

498f000a-0c21ee42-3b44daaa-3fbbafe3-c8fee4c7



Citroën RELAY
VF7YDBNFC12T30507

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

5 LAT(A) 3 MIES.

Data produkcji / Rok modelowy **2021**

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

4 LAT(A) 6 MIES.

Data pierwszej rejestracji **2021-09-14**

8 2 0 3 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów
✓ Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe
✓ Nie odnotowano

Informacje o pojeździe
ⓘ Liczba wpisów 18

Dziennik użytkowania
ⓘ Liczba wpisów 11

Historia cenowa
ⓘ Nie odnotowano

Odczyty drogomierza
✓ Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń
Liczba wpisów 3

Rejestr zastawów
kraj Polska
Nie odnotowano

Wyposażenie
Liczba wpisów 105

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów 21

Poprawność VIN
Niedostępny

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent CITROËN	Model RELAY	Rodzaj nadwozia VAN
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 2200	Kraj producenta FRANCJA
Kolor lakieru ICY WHITE	Kod koloru wnętrza FH	Data produkcji 2021
Kod silnika DW12RUD	Silnik 2.2 HDI	Norma emisji spalin EURO 6.2
Moc silnika 103KW (140HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Typ skrzyni biegów MANUALNA
Skrzynia biegów BVM6 MLGU6C15N	Typ licznika KMH	Ogumienie 215/75 R16

AKCJE SERWISOWE

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **12** Odnotowano **0**

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt
Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)
Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe
Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2025

05.11.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-11-04**

Kraj **Polska**

23.10.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
144 600 km

Pojazd używany
Kolor nadwozia **Biały**
Oferta leasingowa
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Radomsko**
Cena **61 500 PLN**

Kraj **Polska**

2024

12.12.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-12-11**

Kraj **Polska**

12.12.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Kraków, małopolskie**

Kraj **Polska**

09.12.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
133 562 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-12-09**

Kraj **Polska**

30.11.2024

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
132 200 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Biały**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Pabianice**
Cena **49 900 PLN**

Kraj **Polska**

14.09.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-09-13**

Kraj **Polska**

2023

14.09.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-09-13**

Kraj **Polska**

08.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
91 021 km

08.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 250 - 3 500 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Układ chłodzenia i klimatyzacji



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

26.06.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
87 322 km

Kraj **Polska**

04.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
80 926 km

04.2023


Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **17 000 - 18 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

04.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 500 - 1 600 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona

Kraj **Polska**

2022

14.09.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-09-13**

Kraj **Polska**

07.03.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
26 409 km

Kraj **Polska**

2021

20.09.2021

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

16.09.2021

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
6 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

14.09.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-09-13**

Kraj **Polska**

14.09.2021

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Pojazd z wynajmu
Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2024-09-13**

Kraj **Polska**

14.09.2021

Pierwsza rejestracja pojazdu

06.2021

Pojazd wyprodukowany

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Brak zestawu naprawczego

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE	PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA	ZABEZPIECZENIE ŚCIANKI WEWNĘTRZNE PÓŁ WYSOKOŚCI
UCHWYT KUBKA + WSPORNIK NAWIGACJI PRZENOŚNEJ	KOŁPAK BEZ MOŻLIWOŚCI WYBORU PRZEZ KLIENTA	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN EURO6 (HOMOLOGACJA)
BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY	STE DRZW PRZED+TYL - OŚW SUFIT PRZ + TYL	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
PODWYŻSZ SIEDZ KIER REGULACJA PRZÓD+TYŁ	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.2	DRZWI BOCZ BEZ SILN, BLOKOW ELEKTRYCZNE
BLACHA DEMONTOWANA ZABEZP STANOW PRZED	WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW	BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE NIEPRZESZKLONE	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA	ZE WSPOMAGANIEM HAMOWANIA AWARYJNEGO
ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA	ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM	OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180 STOP
DRZWI BOCZ D PRZESUWANE NIEPRZESZKL	ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE POJAZD DŁUGI	STEROWANIE RĘCZNE FOTELEM KIEROWCY
BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ	WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS	STER. PRZED. FOT. PASAŻERA RĘCZN.

WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE	BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ	LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
MONTAŻ Z PODŁOKIETN. PRZ. KIER.	BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA	REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE	STANDARDOWE LUSTERKA WSTECZNE	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO	BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH	BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
TKANINA ACHILLE + FILLO "RY"	Z STOP AND START ROZRUSZNIK	MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW	BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI	ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA	KANAPA TYL Z PASEM ŚR 3PKT
BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO	BEZ ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL	OBCIĄŻ.UŻYTK. CIĘŻKIE 16Q	BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3
KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC	DETEKTOR PRZESZKODY RADAR	KOŁO KIEROWNICY STANDARD
CHLAPACZ PRZEDNI + TYLNY	DIESEL DW12RUD FAP 103KW	ANTENA DACHOWA + CYFROWA
KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	KABINA POJEDYNCZAKNIĘTA	BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE	FOTEL BEZ PODGRZEWANIA	OPARCIE PASAŻERA STAŁE
BEZ HAKA HOLOWNICZEGO	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI	PODUSZKA POW KIEROWCY
SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY	ZAWIESZENIE METALOWE	ZAPALNICZKA PRZEDNIA
BEZ PODUSZKI POW PAS	KIEROWNICA PO LEWEJ	ALTERNATOR KLASY 18
BEZ SZYBY BOCZNEJ	BEZ TYLNEJ KANAPY	BEZ DODATK KANAPY
CHŁODZENIE ZWYKŁE	PODZIAŁKA W KM/H	SILNIK TYP EW/DW
BEZ OBROTOMIERZA	RAMA STANDARDOWA	DACH STANDARDOWY
BEZ SZYBY TYLNEJ	AKUMULATOR GÓRNY	ROZRUSZNIK STTD
215/75 R16 116R	103 KW – 340 NM	Z SYSTEMEM ESP
BVM6 MLGU6C15N	1 GNIAZDO USB	PRZYCIEMNIONA
ZAW NORMALNE	BEZ WYWROTKI	STRONA LEWA
BEZ SCHOWKA	VP1 CYFROWY	CP 14 X 75
BVM MLGU6	2200 CM3	BEZ

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

23.10.2025 Liczba zdjęć 11













30.11.2024 Liczba zdjęć 10












Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.
Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie.
Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o.
Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.
Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.
AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.
Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj


Zobacz raport online

VF7YDBNFC12T30507

Citroën RELAY



Jak skanować QR kod
Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę
Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu
Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.