

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-06-25 13:34:50 UTC +0200

Wersja językowa: PL

b111e234-137dd274-64b82793-de2d5d32-cac70cb6



Mercedes-Benz Sprinter
WDB9066331P290104

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

5

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

10

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-08-05

1 5 5 6 1 9 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 24

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 9

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 18

Historia uszkodzeń

!

Liczba wpisów 3

Rejestr zastawów

kraj Polska

i

Niedostępny

Wypożyczenie

i

Liczba wpisów 78

Archiwalne zdjęcia

i

Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

i

Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent MERCEDES-BENZ	Model SPRINTER	Kraj producenta NIEMCY
Rok modelowy 2016	Kod koloru lakieru 9147	Kolor lakieru PAINT COLOR ARCTIC WHITE MB 9147
Próbka koloru lakieru 	Wersja 313 KA 4X2 3665	Seria 906
Data produkcji 2016	Kod silnika 651.955	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY
Kod skrzyni biegów 711.680	Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION ECO GEAR 360
Kod modelu 906633	Segment LEKKIE POJAZDY UŻYTKOWE	Numer seryjny skrzyni biegów 711680 01 034858
Liczba biegów 6	Kraj wytworzenia NIEMCY	Numer seryjny pojazdu 290104
Fabryka DUSSELDORF	Rynek przeznaczenia POLSKA	Generacja II

AKCJE SERWISOWE

✓

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU


2025**01.2025**

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **9 000 - 10 000 PLN**

Grupa części

- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia

- Przód

- Lewy tył

Kraj **Polska**

01.01.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-12-31**

Kraj **Polska**

2024

06.11.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
520 867 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-11-06**

Kraj **Polska**

31.10.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **grodziski, mazowieckie**

Kraj **Polska**

22.08.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
515 526 km

Kraj **Polska**

01.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-12-31**

Kraj **Polska**

2023

10.10.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
478 626 km

Wynik **Pozytywny**

09.09.2023

Termin badania technicznego **2024-10-10**

Kraj **Polska**

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
477 267 km

Kraj **Polska**

01.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-12-31**

Kraj **Polska**

2022

10.09.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
448 023 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-09-10**

Kraj **Polska**

21.07.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
441 166 km

Kraj **Polska**

30.03.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
421 461 km

Kraj **Polska**

01.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-31**

Kraj **Polska**

2021

06.09.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
408 526 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-09-06**

Kraj **Polska**

01.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-31**

Kraj **Polska**

2020

14.07.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
309 631 km

Kraj **Polska**

07.05.2020

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
289 170 km

Sprawdzenie pojazdu po uczestniczeniu w wypadku
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

04.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **9 000 - 10 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Osprzęt silnika

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

19.02.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
275 137 km

Kraj **Polska**

01.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-12-31**

Kraj **Polska**

2019

30.08.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
230 499 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-08-05**

07.2019

Kraj **Polska**

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
230 492 km

07.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **11 500 - 13 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji
- Osprzęt silnika

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód

2018

10.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
134 420 km

Serwis regularny

- Wymiana oleju i filtra olejowego
- Wymiana filtra paliwa
- Serwis klimatyzacji
- Wymiana płynu hamulcowego
- Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

14.06.2018

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
99 026 km

Sprawdzenie pojazdu po uczestniczeniu w wypadku

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

05.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
84 948 km

Serwis regularny

- Wymiana oleju i filtra olejowego
- Serwis klimatyzacji
- Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

2017

10.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
60 451 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana filtra paliwa

Serwis klimatyzacji

Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

03.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
27 842 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Serwis klimatyzacji

Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

2016

05.08.2016

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego 2019-08-04

Kraj **Polska**

05.08.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

MERCEDES-BENZ MOBILOVAN WITH DSB AND RUST-TH.WARR.	XO9	LOAD COMP.SLID.DOOR ENTRANCE GRAB HANDLE AT PRT.WL	T77	OVERHEAD CONTROL PANEL WITH 2 READING SPOTLIGHTS	LD0
ELECTRICAL SYST. PREINST., PARAM. SPECIAL MODULE	ED8	PTO AT FRONT WITH EXTRA REFRIGERANT COMPRESSOR	N63	SEMI-AUTOMATICALLY CONTROLLED TEMP/MATIC A/C	HH9
MOTOR OM651 DE22LA 95KW (129PS) 3800/MIN	MG2	6-SPEED MANUAL TRANSMISSION ECO GEAR 360	GD8	SEAT BELT WARNING SYSTEM FOR DRIVER SEAT	J58
FRONT AXLE WITH INCREASED CARRYING LOAD	A50	STEUERCODE HINTERACHSE TELLERRAD 215	AI1	ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP9I)	BB9
WHEELBASE 3665 MM (BM - VISUAL CODE)	IR4	SPARE WHEEL CARRIER UNDER FRAME END	R65	FRONT SPRING AND DAMPER REINFORCED	CF6
TIRE MANUFACTURER CONTINENTAL (10)	RF1	ASSYST SERVICE INTERVAL INDICATOR	JW6	STOWAGE BOX/TRAY ABOVE WINDSHIELD	FF5
CO-DRIVER'S SEAT DOUBLE OCCUPANCY	S23	FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR	KL5	FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR	181
POLISH LABELS / PRINTED MATERIAL	XU5	PAINT COLOR ARCTIC WHITE MB 9147	9147	FUEL PUMP, ELECTRIC, CONTROLLED	KP1
BATTERY MASTER SWITCH, ONE-PIN	E30	CENTER HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP	LB5	CLIMATE ZONE 1 (COLD/COMFORT)	HI1
OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR	J65	ALTERNATOR MANAGEMENT PLUS	ML5	PARTITION PANEL FULL-WIDTH	D50
STEUERCODE - BZM PRUEFUNG	XV0	TWO-WAY LOUDSPEAKER FRONT	EL8	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL	581
ALTERNATOR 14 V / 180 A	M49	6.5 J X 16 STEEL WHEELS	RS3	AGM BATTERY 12 V 70 AH	ED1
ADAPTIVE BRAKE LIGHTS	LE1	SHIFT POINT INDICATOR	JG0	FRONT AXLE STABILIZER	C40
KRONPRINZ WHEEL BRAND	RX3	DRIVER'S SEAT ARMREST	S22	AXLE RATIO I = 3.923	AR2
H.D. SHOCK ABSORBERS	C47	SIDE MARKING LIGHTS	LB1	MODEL GENERATION 1	XZ1
BLACK TUNJA FABRIC	VY2	TYRES 235/65 R16 C	RH2	AIRBAG DRIVER SIDE	SA5
SLIDING DOOR RIGHT	T16	REAR-END DOOR STEP	W73	LEFT-HAND STEERING	L
JUMP START CONTACT	E50	BATTERY MANAGEMENT	E33	DAY DRIVING LIGHT	LG5
APPROVAL AS TRUCK	Z41	MODEL IMPROVEMENT	XV0	SPRINTER STANDARD	IG3
CROSSWIND ASSIST	JA8	SPEEDOMETER KM/H	J10	VEHICLE LOWERING	C15
STEUERCODE WERK	WA8	STEUERCODE WERK	WN9	STEUERCODE WERK	WM9
STEUERCODE WERK	WM4	STEUERCODE WERK	WV0	3.5 METRIC TONS	IT4
EU/EFTA REGION	IL4	HYDRAULIC JACK	Y43	SUMMER TIRES	RM7
SPARE WHEEL	R87	EXPORT CODE	IL2	COC PAPERS	XC9
HIGH ROOF	D03	PANEL VAN	FKA	PANEL VAN	ZM0
AUDIO 10	EN6	EUROPE	LX5	POLAND	559L

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



**WDB9066331P290104
Mercedes-Benz Sprinter**



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.