Raport Historii Pojazdu autoDNA

Kia NIRO HYBRID

KNACB81CGL5408010

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **190 109 km**

Ubezpieczenie do **2027-10-03**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-16 11:46:23 UTC +0100 Wersja językowa PL
0f06352a-a165519f-3a5e4ea8-379e2cdc-0972dc8a

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Taxi
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Nie odnotowano

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

- **Informacje o pojeździe** — Liczba wpisów: **18**
- **Akcje serwisowe** — Liczba wpisów: **0**
- **Bazy skradzionych pojazdów** — Przeszukane bazy: **14/14**
- **Odczyty drogomierza** — Liczba wpisów: **19**
- **Historia pojazdu** — Liczba wpisów: **35**
- **Dziennik sprawdzeń** — Liczba wpisów: **0**
- **Wyposażenie** — Liczba wpisów: **246**
- **Archiwalne zdjęcia** — Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Kia • NIRO HYBRID

Producent **KIA**	Rodzaj nadwozia **KOMBI**	Typ paliwa **BENZYNA**
Pojemność silnika [cm3] **1600**	Kraj producenta **KOREA POŁUDNIOWA**	Rok modelowy **2020**
Kod koloru lakieru **UD**	Kolor lakieru **CLEAR WHITE**	Próbka koloru lakieru
Kod koloru wnętrza **WK**	Data produkcji **2020**	Silnik **1.6L DOHC GDI**
Skrzynia biegów **6-BIEGOWA**	Napęd **2WD**	Kod modelu **KEURPG519**
Rynek przeznaczenia **C27, POLAND**	Średnie spalanie [l/100km] **5.00**	

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu"

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd"), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

04.10.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-10-03**

Kraj **Polska**

25.09.2026

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **190 109 km**

Pojazd, który ma być używany jako taksówka

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

25.09.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **190 109 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2027-09-25**

Kraj **Polska**

13.01.2026

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **188 707 km**

Kraj **Polska**

2025

20.11.2025

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **ostrołęcki, mazowieckie**

Kraj **Polska**

04.10.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-10-03**

Kraj **Polska**

03.10.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-10-02**

Kraj **Polska**

26.09.2025

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **169 086 km**

Pojazd, który ma być używany jako taksówka

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

26.09.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **169 086 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-09-26**

Kraj **Polska**

09.06.2025

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **151 537 km**

Kraj **Polska**

03.2025

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **13 000 - 14 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Lewy przód
- Lewy tył

Kraj **Polska**

2024

04.10.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-10-03**

Kraj **Polska**

27.09.2024

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **136 046 km**

Pojazd, który ma być używany jako taksówka

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

27.09.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **136 046 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-09-27**

Kraj **Polska**

22.05.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **135 827 km**

Kraj **Polska**

2023

06.10.2023

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **131 601 km**

Pojazd, który ma być używany jako taksówka
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

06.10.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **131 601 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-10-06**

Kraj **Polska**

04.10.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-10-03**

Kraj **Polska**

09.01.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **109 302 km**

Kraj **Polska**

01.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza **110 967 km**

01.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 750 - 4 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE MECHANICZNE

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Układ kierowniczy

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Prawy przód
- Prawa strona

2022

08.10.2022

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **96 398 km**

Pojazd, który ma być używany jako taksówka

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

08.10.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **96 398 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-10-08**

Kraj **Polska**

05.10.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-10-04**

Kraj **Polska**

04.10.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-10-03**

Kraj **Polska**

12.01.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **59 360 km**

Kraj **Polska**

2021

08.10.2021

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
47 443 km

Pojazd, który ma być używany jako taksówka
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

08.10.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
47 443 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-10-08**

Kraj **Polska**

05.10.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-10-04**

Kraj **Polska**

2020

08.10.2020

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
30 km

Pojazd, który ma być używany jako taksówka
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

05.10.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-10-04**

Kraj **Polska**

05.10.2020

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2023-10-04**

Kraj **Polska**

05.10.2020

Pierwsza rejestracja pojazdu

30.09.2020

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

05.2020

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Hwaseong**

Kolor nadwozia **Biały**

Kraj **Korea Południowa**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

REGENERATIVE BRAKE SYSTEM - PEDAL SIMULA 589KA1	INSIDE HNDL OVER RIDE - DR"S & PA"S SIDE 8135A2	BACK LITE GLASS TYPE - TINTED(W/SOLAR CNT 8712B3
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8885A2	CLUSTER TYPE - SUPER VISION 4.2" TFT LCD 9401D5	STEER"G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC 5631A4
TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC) 817AB3	DR BELT LINE MLD'G - BLACK-SUS+PVC TYPE 8223A2	RR QTR GLASS TYPE - TINTED(W/SOLAR CNTL) 8791B2
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 2861A1	TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE 9574A1	SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS) 5693A3
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL 8131A1	P/WINDOW DR"S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824AA6	RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 9871A1
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR 8176A2	W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(1 DIN) 846BA6	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR) 8611B3

FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR 9852A1	SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE 4503A2	FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5411A1
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET) 886BA3	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE 9511A1	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) 5894A1
VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) 589GA1	FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC 8152A4	MAP POCKET FINISH"G - W/O T/C PILE 8235A1
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 963ZA1	TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC 8175A2	A PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) 858AA7
B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) 858BA7	DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) 94K3A1
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9811A2	RR SUSP TYPE - MULTI LINK-SPORTY 5511B2	AIR BAG LABEL(PAS'S) - PICTOGRAM 569BE1
ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE 8649A5	BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9541A1	VIRTUAL ENGINE SOUND SYSTEM - W/ 961GA1
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963CA1	FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON 9761A6	WINDOW LOCK LOGIC - A TYPE(ALL) 834GA1
PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8762C4	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888AA2	SPEED LIMITER REMO - LEVER TYPE 967LA1
EU+AUSTRALIA TYPE - FULL SYSTEM 2536A3	TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 529TA7	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) 589HA1
VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE 9616A1	SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD 963OA1	TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 5297C1
FUEL TANK-CAPACITY - 45 LITER 3111A6	IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG 813BA1	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 8821A5
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 8854A5	FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9545A3	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965BA1
VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO 967FA1	ENGINE GASKET - NON ASBESTOS 2111A2	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529AB1
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE 822AA1	LEVER FINISH"G - METAL PAINT 8262A3	6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK 8912D1
SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE 94X5A1	UNDER COVER - W/O NOISE PAD 2911A2	ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5896A1
ARM REST HANDLE - PULL TYPE 8237A1	FR DR GLASS - SOLAR CONTROL 8241A3	RR DR GLASS - SOLAR CONTROL 8245A3
ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC 8531A2	RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE 8721B1	MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD 9340A1
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9741A1	AL WHEEL 6.5J * 16 - B TYPE 5291MB	PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE 967KA1

PASSENGER SIDE - DEPOWERED	5692A3	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK	8177A1	P/WINDOW RR DR - NONE AUTO	824CA1
VANITY MIRROR - GLASS TYPE	8522A1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE	852GA1	ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER	8825A2
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER	8857A2	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888KA2	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888RA2
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)	965CA1	O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY	965QA1	REFRIGERATOR - ALTERNATIVE	9768A2
CHILD SAFETY RR DR LOCK"G	8136A1	SPEED SENS"G AUTO DR LOCK	813AA1	P/WINDOW PA"S - NONE AUTO	824BA1
A" TYPE - BLACK+CR COAT"G	8631A6	MLD'G - BLACK + CR COAT'G	8653A6	AT KNOB - LEATHER WRAPPED	4371B3
DLX - ARTIFICIAL LEATHER	8461B4	CUP HOLDER - FR(W/O ILL)	8462A1	MLD"G-WINDSHIELD - BLACK	8612A1
MLD'G-WAIST LINE - BLACK	8771A1	WASHER FLUID WARN"G LAMP	94G0A1	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)	965AA1
PEDAL TYPE - RUBBER PAD	3281A1	DRIVER SIDE - DEPOWERED	5691A3	FR BRAKE - DISC-15 INCH	5811A4
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)	5891A2	MLD"G-BACK LITE - BLACK	8711A1	SPEEDOMETER TYPE - KMPH	94M0A1
TYPE - INTERGRATED TYPE	9651A2	INSTANT FUEL CONSUMPTIO	965EA1	RR BRAKE - DISC-15 INCH	5812A8
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX	857HA1	TIRE SOURCE - MICHELIN	5294B1	TX-INKEY TYPE - TX 2EA	8192C3
DR FRAME MLDG - BRIGHT	8221A2	ARM REST COVER'G - PVC	8236A1	LUGGAGE SIDE - PLASTIC	8571B1
PASSENGER"S SIDE - ELR	8884D1	A/T POSITION INDICATOR	94C1A1	TRUNK LID(T/GATE) OPEN	94D7A1
DUAL HORN - SHELL TYPE	9661B2	S/ABSORBER TYPE - GAS	5412A2	S/ABSORBER TYPE - GAS	5512A2
DRIVER'S KNEE AIR BAG	5697A1	KEYLESS ENTRY-B/ALARM	819AA1	FINISH"G - BODY COLOR	8261A2
FUNCTION - AIR FILTER	9714A1	ELEC TYPE - FATC TYPE	9721F1	PARKG BRK CONTROL-EPB	5971A4
BRAKE PAD - EUROPEAN	5813A2	KEYLESS ENTRY-T/OPEN	819CA1	SW ILLUMINATION(ALL)	8349A1
MLD"G-S/SILL - BLACK	8772A1	TEMPERATURE UNIT - C	94N0A1	BLOWER - MULTI SPEED	9711A3

N/PUNCH - FLAT TYPE 8421D1	FOOT REST - PLASTIC 842BA2	GRAIN - METAL PAINT 8481A6
VANITY MIRROR COVER 852BA1	VANITY MIRROR COVER 852HA1	TOOL CASE(OVM TOOL) 85APA1
DRIVER"S SIDE - ELR 8881B1	HOLDER - UPR ANCHOR 892DA1	DIRECTION INDICATOR 94C6A1
TIRE MATERIAL - LRR 5295A3	FLOOR - WALL PAPER 8573A2	COLOR - BODY COLOR 8652B1
FR BUMPER LIP - W/ 865EA2	RR HEATED W/ TIMER 871BA1	COLOR - BODY COLOR 8765A2
MLD"G-ROOF - BLACK 8777A1	SEAT BELT REMINDER 8889A1	SEAT BELT REMINDER 888DA1
LCD ODO/TRIP METER 940EA1	PAB ON/OFF SWITCH 569EA1	SECURITY INDICATE 813MA1
DR AJAR - DR AJAR 94D0A1	AUTO DEFOG SYSTEM 972MA1	BLADE TYPE - AERO 9819A2
3-SPOKE - LEATHER 5611B3	FR IMPACT SENSOR 569CA1	IGN KEY REMINDER 813DA1
MAP POCKET-FR DR 82A5A1	MAP POCKET-RR DR 82A7A1	FENDER INSULATOR 8412A1
MATERIAL - VINYL 8521A1	MATERIAL - VINYL 8523A1	LUGGAGE NET HOOK 8578A1
CAR NAME - OTHER 863AN4	ACTIVE ECO - S/W 94X9A1	ELAPSE TIME(E/T) 965DA1
FR WIPER-2 SPEED 981AA1	PAB ON/OFF LAMP 569JA1	VIN LABEL - VIN 864EA1
LENS TYPE - LED 8723A2	DOUBLE RECLIN"G 8824A2	DOUBLE RECLIN"G 885EA2
S/BELT REMINDER 898JA1	BLUE TOOTH REMO 967EA1	DOUBLE PIPE IHX 9763A1
HOOD INSULATOR 811AA1	TYPE - FOLDING 8194B3	DAY/NIGHT TYPE 8511B1
DR SCUFF - STD 858RA1	TYPE - DIGITAL 9451A1	BATTERY CHARGE 94D1A1
CRUISE CONTROL 94F3A1	BATTERY SAVER 371CA1	BATTERY COVER 371DA1
CURTAIN A/BAG 5695A1	TICKET HOLDER 852AA1	ACOUSTIC FILM 86A2A1

MANUAL FOLD'G	876MA2	WHL ARCH MLDG	877FA1	CLOTH - CLOTH	8811C1
SEAT BACK PNL	8836A2	W/ CUP HOLDER	89F1A1	FOG LAMP (FR)	94G4A1
MIST FUNCTION	9817A1	RR - PLASTIC	8572A2	RR DEFLECTOR	877BA1
FR DEFLECTOR	877EA1	LOAD LIMITER	888EA1	LOAD LIMITER	889MA1
OIL PRESSURE	94C7A1	PARK"G BRAKE	94C9A1	CHECK ENGINE	94D9A1
CARGO SCREEN	857QA1	ILLUMINATED	852DA1	ILLUMINATED	852KA1
TOWING HOOK	8641A1	SPEEDOMETER	9402A1	RR FOG LAMP	94D5A1
SET CONTROL	94F4A1	IMMOBILIZER	94H6A1	IMMOBILIZER	9542A1
AUDIO REMO.	967AA1	HIGH GRADE	6501A1	STEP PLATE	858SA1
GRADE - GL	863CA1	LWR ANCHOR	892GA1	SIDE - ELR	8981A4
W/ DAMPER	8452A2	FR - 1 EA	8532A1	RR - 2 EA	853AA2
RR - 1 EA	853JA1	CTR - ELR	8982A4	BRAKE OIL	94C8A1
HIGH BEAM	94D2A1	SEAT BELT	94E3A1	E.S.P OFF	94J0A1
ACC REMO.	967BA1	SEAT BELT	9681A1	FATC TYPE	972AA1
ROOF RACK	8672A1	HEV PACK	371EA1	W/O LOCK	8451A1
RHEOSTAT	9491A1	LOW BEAM	94D3A1	LOW FUEL	94D4A1
H-MATIC	4509A1	SERVICE	94J4A1	A.B.S	94E5A1
A/BAG	94E6A1	E.S.P	94H9A1	READY	94X8A1

FUEL	940CA1
MDPS	94H7A1
SOC	940FA1

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.