

Wycena pojazdu numer: 13/03/2025/MW

z dnia: 20.03.2025

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **AUDI**

Model pojazdu: **A4 35 TFSI MR`20 E6d B9**

Wersja: **S tronic**

VIN: **W A U Z Z Z F 4 5 P N 0 0 8 4 6 9**

Nr rejestracyjny: **WJ5061L**

Nr Info-Ekspert: **002-03556**

Rok produkcji: **2022**



Wskazanie drogomierza	49437 km
Data pierwszej rejestracji	28.12.2022
Data ważności badania technicznego	28.12.2025
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	2040 kg*
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Miejsce oględzin	ul. Modlińska 57a, 03-199 Warszawa mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje dekoracyjne, lakier diamentowy srebrnoszary	30	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Audi connect	31	Poduszki powietrzne boczne
3	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	32	Przygotowanie do aktywacji funkcji MMI Navigation plus
4	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	33	Przygotowanie radia cyfrowego do funkcji FOD
5	Dywaniki przednie 2 szt.	34	Radio
6	Elementy dekoracyjne czarne matowe	35	Reflektory w technologii LED

7	Głośniki 8 szt.	36	Sygnalizacja zapięcia pasów
8	Hamulec postojowy elektromechaniczny	37	System "Audi pre sense city"
9	Immobilizer	38	System Audi Drive Select efficiency
10	Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna pokryta skórą	39	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Klamki w kolorze nadwozia	40	System Start/Stop
12	Klimatyzacja automatyczna	41	Szyba przednia z izolacją akustyczną
13	Kluczyk z pilotem, z Safelock	42	Szyba tylna ogrzewana
14	Kolumna kierownicy regulowana	43	Szyby termoizolacyjne
15	Kurtyny powietrzne boczne	44	Światła do jazdy dziennej LED
16	Listwy ozdobne wokół szyb	45	Światła tylne LED
17	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium	46	Tapicerka tekstylna "Index"
18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	47	Tarcze kół aluminiowe 16" 5-ramienne Kute
19	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	48	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
20	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	49	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
21	Mata na dno bagażnika	50	Wykładzina bagażnika
22	Mocowanie fotelika dziecięcego Top Tether na tylnych skrajnych miejscach	51	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
23	Ogranicznik prędkości do 210 km/h	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Ogrzewanie elektryczne dodatkowe powietrzne	53	Zderzaki wzmocnione
25	Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane w stosunku 40:20:40	54	Zestaw naprawczy opon
26	Pakiet oświetlenia wnętrza	55	Zestaw narzędzi
27	Podłokietnik centralny przedni	56	Złącze "USB"
28	Podsufitka z tkaniny	57	Złącze Bluetooth
29	Poduszka powietrzna kierowcy	58	Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 3 Komputer pokładowy z wyświetlaczem monochromatycznym
Komputer pokładowy
Wyświetlacz monochromatyczny
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent świateł drogowych
Światła mijania włączane automatycznie
Asystent świateł drogowych
- 2 +Czujniki parkowania - przód
- 3 +Czujniki parkowania - tył
- 4 Dywaniki przednie i tylne (dopłata)
- 5 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 6 Kamera cofania
- 7 Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa (dopłata)

- 8 Lakier metalizowany "Czarny Myth"
- 9 +Szyby tylne dodatkowo przyciemnione
- 10 Tarcze kół aluminiowe 18" 5-ramienne podwójne Audi Sport (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BARUM 245/40 R18 97V XL POLARIS 5 TL FR	6,1
Przednie prawe:	BARUM 245/40 R18 97V XL POLARIS 5 TL FR	5,8
Tylne lewe:	BARUM 245/40 R18 97V XL POLARIS 5 TL FR	7,5
Tylne prawe:	BARUM 245/40 R18 97V XL POLARIS 5 TL FR	8,3

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ogłędzin pojazdu dokonano w Warszawie, ul. Modlińska 57a. Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa elektroniczna.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- brak zapisów „Odnotowano szkodę na pojeździe”
- brak zapisów z podanymi odczytami wskazań drogomierza

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceni i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Ogłędziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej rzędu 80 - 130 μm na pozostałych elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie ogłędzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):


- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- drzwi przednie lewe - zarysowania i ubytki powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy - zarysowania powłoki lakierowej
- zderzak przedni - zarysowania, punktowe ubytki powłoki lakierowej

- drzwi przednie prawe - punktowe wgniecenie w części tylnej środkowej oraz zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe - wgniecenie wzdłużne w części środkowej, zarysowania oraz ubytki powłoki lakierowej
- błotnik tylny prawy - wgniecenie wzdłużne w części dolnej, zarysowania i ubytki powłoki lakierowej
- zderzak tylny - ubytki oraz zarysowania powłoki lakierowej, ubytki tworzywa
- błotnik tylny lewy - zarysowania powłoki lakierowej
- obręcz koła tylnego lewego - uszkodzenia eksploatacyjne
- drzwi tylne lewe - punktowe wgniecenie w części przedniej środkowej, zarysowania powłoki lakierowej
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia
- obręcze kół pojazdu - z uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- poszycia tapicerskie foteli przndich - nieznaczne zabrudzenia
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-120 µm	
2	Dach		100-110 µm	
3	Błotnik przedni	L	110-120 µm	
4	Próg	L	80-90 µm	
5	Słupek przedni	L	100-110 µm	
6	Drzwi przednie	L	120-130 µm	
7	Słupek środkowy	L	80-90 µm	
8	Drzwi tylne	L	110-120 µm	
9	Błotnik tylny	L	100-110 µm	
10	Słupek tylny	L	80-90 µm	
11	Błotnik przedni	P	100-110 µm	
12	Próg	P	80-90 µm	
13	Słupek przedni	P	120-130 µm	
14	Drzwi przednie	P	120-130 µm	
15	Słupek środkowy	P	80-90 µm	
16	Drzwi tylne	P	110-120 µm	
17	Błotnik tylny	P	100-110 µm	
18	Słupek tylny	P	80-90 µm	

19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-110 µm	
----	-------------------------------	--	------------	--

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu