DEKRA Polska - O. Olsztyn

tel. , faks

Rzeczoznawcy:
Przemysław Mielnik (WSP)
Jacek Czepanko

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane środka technicznego

Dane ogólne

Kategoria środka technicznego	maszyna budowlana
Rodzaj środka technicznego	Ładowarka kołowa
Wytwórca	Tur Poland
Model, Typ	N520 N525
Numer fabryczny/identyfikacyjny	17225
Przebieg	188 mtg
Rok produkcji	2025

Parametry techniczne

Masa własna	795 kg
Wymiary	
- długość	2,251 m
- szerokość	0,89 m
- wysokość	1,75 m
Moc silnika	10 [kW]
Lokalizacja	Polska
Stan licznika [mtg]	188
Wyposażenie	łyżka z chwytakiem
Udźwig maksymalny [kg]	400
Udźwig roboczy [kg]	300

Wyposażenie

- silnik Briggs&Stratton (408ccm-14km) o mocy – 10 kW;
- system sterowania burtowego (typ: BobCat) Avant 313;
- kabina otwarta;
- siedzenie operatora;
- pałąk przeciw kapotażowy;
- światła odblaskowe;
- łyżka ładowarki 89cm z chwytakiem typu krokodyl;

Ogumienie:
PL – KENDA Power Grip 23x8.50-12, 220/60-12 – 25% zużycia
PP – KENDA Power Grip 23x8.50-12, 220/60-12 – 25% zużycia
TL – KENDA Power Grip 23x8.50-12, 220/60-12 – 25% zużycia
TP - KENDA Power Grip 23x8.50-12, 220/60-12 – 25% zużycia

Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Ładowarka kołowa przeznaczona jest do: prac ziemnych, transportu, załadunku materiałów sypkich, sprasowanej słomy lub siana, po przezbrojeniu może służyć również do prac rolnych i leśnych.

Stan techniczny obiektu

Środek techniczny uruchomiono z wewnętrznego źródła energii przeprowadzono próbę ruchową. Przeprowadzone badanie organoleptyczne oraz weryfikacja zamontowanego wyposażenia nie wskazują na wcześniejsze naprawy powypadkowe elementów konstrukcyjnych maszyny. Stwierdzono ślady uszkodzeń eksploatacyjnych powłok lakierniczych nieprzekraczających normalnego zużycia właściwego dla tego typu i rocznika maszyn. Maszynę przedstawiono do oględzin w stanie zabrudzonym. Nie stwierdzono nieszczelności układu hydraulicznego.

Wcześniejsze naprawy/remonty

brak informacji

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić zadanie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy oszacowana zostanie wartość rynkowa środka technicznego, zdefiniowana w następujący sposób.

Wartość rynkowa - jest to racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, rodzaj i zastosowanie maszyny, jej konstrukcję, kompletność, stan techniczny, wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, pozostały do dyspozycji przewidywany okres i sposób eksploatacji.

Podstawą działań w wyżej wymienionym celu jest:

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności technicznej,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas),
- ustalenia dotyczące rynku pierwotnego

Uwagi

Pochodzenie środka technicznego

środek techniczny zakupiony jako nowy w kraju

Udostępniona dokumentacja środka technicznego

faktura zakupu nr
Faktura VAT 3/08/2025
instrukcja obsługi w języku polskim
dokumentacja techniczno-ruchowa

Deklaracja zgodności WE/UE środka technicznego

nie przedłożono oryginału deklaracji zgodności WE/UE
Oznakowanie CE znajdujące się na tabliczce znamionowej pozwala przypuszczać, że producent wydał dla tej maszyny deklarację zgodności WE/UE.

Weryfikacja środka technicznego w działaniu

przeprowadzono próbę działania środka technicznego w ograniczonym zakresie z udziałem operatora urządzenia

Cel i przeznaczenie wyceny

wycena wykonywana na potrzeby leasingu

Fotografie dokumentacji przedmiotu wyceny

Wykonano fotografie udostępnionej dokumentacji obiektu

Przeprowadzone naprawy środka technicznego

Brak danych.

Inne

Ładowarka wyprodukowana i użytkowana w Polsce. Produkcję maszyny zgodnie z tabliczką znamionową oraz nr fabrycznym zakończono w 2025r. Przeprowadzone badanie organoleptyczne oraz weryfikacja zamontowanego wyposażenia nie wskazują na wcześniejsze naprawy powypadkowe elementów konstrukcyjnych maszyny. Stwierdzono ślady uszkodzeń eksploatacyjnych powłok lakierniczych nieprzekraczających normalnego zużycia właściwego dla tego typu i rocznika maszyn. Maszynę przedstawiono do oględzin w stanie zabrudzonym. Nie stwierdzono nieszczelności układu hydraulicznego. Wycena na podstawie ofert (w zał.) producenta na nową ładowarkę i jej wyposażenie.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Zastrzeżenie ograniczające

- Rok produkcji maszyny – nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę, tabliczkę znamionową i zewnętrzną bazę danych (producenta).

- Nie weryfikowano czasu pracy maszyny. Przyjęto na podstawie wskazań licznik.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Fot. przedni lewy narożnik



Fot. 2.
Przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Fot. przedni prawy narożnik



Fot. 4.
Bok Prawy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Fot. tylny prawy narożnik



Fot. 6.
Tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Fot. tylny lewy narożnik



Fot. 8.
Bok lewy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Tabliczka znamionowa



Fot. 10.
Numer seryjny trwale naniesiony

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Wskaźnik czasu pracy



Fot. 12.
Szczegóły

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Dokumentacja przedmiotu



Fot. 14.
Dokumentacja przedmiotu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Dokumentacja przedmiotu



Fot. 16.
Dokumentacja przedmiotu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Dokumentacja przedmiotu



Fot. 18.
Dokumentacja przedmiotu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Dokumentacja przedmiotu



Fot. 20.
Dokumentacja przedmiotu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Dokumentacja przedmiotu



Fot. 22.
Dokumentacja przedmiotu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Dokumentacja przedmiotu



Fot. 24.
Dokumentacja przedmiotu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Dokumentacja przedmiotu



Fot. 26.
Dokumentacja przedmiotu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl